

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL PRAHOVA**  
**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI**

**HOTĂRÂREA NR. \_\_\_\_\_**

**privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții:**

***“Reabilitarea învelitorii, repararea profilaturii cornișei și a ornamentelor fațadelor imobilului C1 – sediu” din Ploiești, B-dul Independenței nr. 10***

**Consiliul Local al Municipiului Ploiești:**

Văzând Referatul de aprobare nr. .... al domnului Primar Andrei – Liviu Volosevici și Raportul de specialitate nr. .... /.....06.2023 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, aferentă obiectivului de investiții *“Reabilitarea învelitorii, repararea profilaturii cornișei și a ornamentelor fațadelor imobilului C1 – sediu”* din Ploiești, B-dul Independenței nr. 10;

Având în vedere raportul de specialitate nr. .... al Direcției Economice și raportul de specialitate nr. .... al Direcției Tehnic Investiții;

Luând act de avizul Comisiei Tehnico – Economice de Avizare nr. 41/08.05.2023;

Ținând cont de Avizul comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local al municipiului Ploiești – Comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de .....:

În temeiul art. 9 din Hotărârea de Guvern nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice:

Ținând cont de art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. 4, litera d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Aprobă indicatorii tehnico-economici și documentația de avizare a lucrărilor de intervenție aferentă obiectivului de investiții *“Reabilitarea învelitorii, repararea profilaturii cornișei și a ornamentelor fațadelor imobilului C1 – sediu” din Ploiești, B-dul Independenței nr. 10*, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.


**Art.2.** Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**Art.3** Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data în Ploiești astăzi, .....

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**

**Contrasemnează**  
**SECRETAR GENERAL,**  
**Mihaela – Lucia CONSTANTIN**



Denumirea proiectului: **REABILITAREA ÎNVELITORII, REPARAREA PROFILATURII CORNIȘEI ȘI A ORNAMENTELOR FAȚADELOR IMOBILULUI C1 – SEDIU**

Adresa: **B-DUL INDEPENDENȚEI, NR. 10, PLOIEȘTI, JUD. PRAHOVA**

Beneficiar: **SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENȚA PERSOANELOR, PLOIEȘTI**

Număr proiect/contract: **95015/2022**

Faza de proiectare **D.A.L.I.**

2023



**S.C. RESTITUTIO S.R.L. PLOIESTI**  
Ploiesti Str. Erou Călin Cătălin, nr. 6, Sc. A, ap.1  
CUI RO 3569885Nr. Reg. Com.  
J29/3402/1992  
Te/Fax: 0244592614  
E mail : [screstitutiosrl@gmail.com](mailto:screstitutiosrl@gmail.com)



## **REABILITAREA ÎNVELITORII, REPARAREA PROFILATURII CORNIȘEI ȘI A ORNAMENTELOR FAȚADELOR IMOBILULUI C1 – SEDIU**

**B-DUL INDEPENDENȚEI, NR. 10, PLOIEȘTI, JUD. PRAHOVA**

**Beneficiar : SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENȚA  
PERSOANELOR, PLOIEȘTI**

**Faza : D.A.L.I.**  
**Proiect nr.: 95015/2022**

### **BORDEROU GENERAL**

#### **PIESE SCRISE**

1. Borderou general
2. Certificat de urbanism
3. Colectiv de elaborare
4. Plan de amplasament și delimitare imobil
5. Avize și acorduri
6. Expertiză tehnică
7. Memoriu D.A.L.I. conform H.G. 907 din 2016
8. Documentație economică
9. Graficul de lucrări
10. Documentatie fotografica

#### **PIESE DESENATE**

##### **1. Planșe referitoare la construcția/ construcțiile existente:**

###### **Planșe releveu:**

|  |           |                    |
|--|-----------|--------------------|
| - Plan subsol                                  | sc. 1:100 | pl. AR-DALI-C1 -03 |
| - Plan parter                                  | sc. 1:100 | pl. AR-DALI-C1 -04 |
| - Plan etaj                                    | sc. 1:100 | pl. AR-DALI-C1 -05 |
| - Plan mansardă                                | sc. 1:100 | pl. AR-DALI-C1 -06 |
| - Plan învelitoare                             | sc. 1:100 | pl. AR-DALI-C1 -07 |
| - Secțiunea S1                                 | sc. 1:100 | pl. AR-DALI-C1 -08 |
| - Fațadă N-V (curte interioară a imobilului)   | sc. 1:100 | pl. AR-DALI-C1 -09 |
| - Fațadă S-E (str. Cerceluș)                   | sc. 1:100 | pl. AR-DALI-C1 -10 |
| - Fațadă N-E (bulevardul Independenței) și S-V | sc. 1:100 | pl. AR-DALI-C1 -11 |



## **2. Planșe referitoare la scenariul/opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)**

|                             |            |                    |
|-----------------------------|------------|--------------------|
| - Plan de încadrare în zonă | sc. 1:5000 | pl. AR-DALI-C1 -01 |
| - Plan de situație          | sc. 1:500  | pl. AR-DALI-C1 -02 |

### **Planșe propuneri:**

|  |           |                    |
|--|-----------|--------------------|
| - Plan subsol  | sc. 1:100 | pl. AR-DALI-C1 -12 |
| - Plan parter  | sc. 1:100 | pl. AR-DALI-C1 -13 |
| - Plan etaj  | sc. 1:100 | pl. AR-DALI-C1 -14 |
| - Plan mansardă  | sc. 1:100 | pl. AR-DALI-C1 -15 |
| - Plan învelitoare   | sc. 1:100 | pl. AR-DALI-C1 -16 |
| - Secțiunea S1   | sc. 1:100 | pl. AR-DALI-C1 -17 |
| - Fațadă N-V (curte interioară a imobilului)-Varianta minimală   | sc. 1:100 | pl. AR-DALI-C1 -18 |
| - Fațadă N-V (curte interioară a imobilului)-Varianta maximală   | sc. 1:100 | pl. AR-DALI-C1 -19 |
| - Fațadă S-E (str. Cerceluș) -Varianta minimală                  | sc. 1:100 | pl. AR-DALI-C1 -20 |
| - Fațadă S-E (str. Cerceluș) -Varianta maximală                  | sc. 1:100 | pl. AR-DALI-C1 -21 |
| - Fațadă N-E (bulevardul Independenței) și S-V-Varianta minimală | sc. 1:100 | pl. AR-DALI-C1 -22 |
| - Fațadă N-E (bulevardul Independenței) și S-V-Varianta maximală | sc. 1:100 | pl. AR-DALI-C1 -23 |

ROMANIA  
JUDETUL PRAHOVA  
PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

Nr. 308934 din 16-11-2022

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. 1242 Din: 29-11-2022

In scopul:

SCOPUL SPECIFICAT DE SOLICITANT IN CEREREA PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM:  
REABILITAREA INVELITORII, REPARAREA PROFILATURII CORNISEI SI A ORNAMENTELOR FATADELOR  
IMOBILULUI C1-SEDIU

Ca urmare a cererii adresate de SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA  
cu domiciliul/sediul in judetul PRAHOVA, localitatea PLOIESTI  
satul \_\_\_\_\_, sectorul \_\_\_\_\_, cod postal \_\_\_\_\_  
grada B-DL INDEPENDENTEI, nr. 10, bl. \_\_\_\_\_  
et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, tel./fax \_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_  
inregistrata la nr. 308934 din 16-11-2022

Pentru imobilul --- teren si/sau constructii --- situat in judetul Prahova, Municipiul Ploiesti  
satul \_\_\_\_\_, sectorul \_\_\_\_\_, cod postal \_\_\_\_\_  
strada b-dl INDEPENDENTEI, nr. 10, bl. \_\_\_\_\_  
sc. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, sau identificat prin \_\_\_\_\_ nr. cad. 3598  
in temeiul reglementarilor documentatiei de urbanism nr. 209 / 1999  
faza PUG aprobata prin Hotararile Consiliului Local nr. 209/1999 si 382/2009

in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

SE CERTIFICA:

1. REGIMUL JURIDIC

Imobilul cu numarul cadastral 3598 (teren cu suprafata de 1.205,55 mp si constructiile C1-sediu cu suprafata construita de 420,21 mp si C2-birouri cu suprafata construita de 133,68 mp) este situat in intravilanul municipiului Ploiesti si face parte din domeniul public al municipiului Ploiesti, dat in administrarea Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor Ploiesti, conform Contractului de Vanzare autentificat sub nr. 1850 / 29.10.2013 la Biroul Notarial Ionita Aristita Adina, HCL nr. 438 / 14.11.2013, Anexelor 1 si 2 la aceasta si Extrasului de Carte Funciara eliberat de O.C.P.J. Prahova ca urmare a cererii 146955 / 18.11.2022.

Conform PUG si RLU, imobilul este situat in zona cu interdictie de construire pana la elaborare PUD/PUZ si zona protejata arhitectural.

Conform art. 2, alin(4) din Legea 50 /1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata si completata,

"Se pot emite autorizatii de construire si fara documentatii de amenajare a teritoriului si de urbanism aprobate, pentru:

a) lucrari de modificare, de reparare, de protejare, de restaurare si de conservare a cladirilor de orice fel, cu conditia mentinerii aceleiasi functiuni, a suprafetelor construite la sol si a volumetriei acestora; ..."

2. REGIMUL ECONOMIC

Folosinta actuala a terenului: curti-constructii.

Destinatia stabilita prin planurile urbanistice actuale

IS-zona pentru institutii si servicii de interes general, respectiv ISp-constructii complexe, in zona protejata cu monumente istorice si situri arheologice

functiunea dominanta: institutii si servicii de interes general cu functiuni complexe (cu regim mixt de inaltim, institutii publice aferente zonelor de locuit).

functiuni complementare: activitati productive nepoluante, cai de circulatie pietonala, spatii verzi, scolarita.

IMBUNAT. GEORGHE ELENA ROMANA - CONSILIER, 16-11-2022

VERIFIC. COCA ELENA PATRISTU - SGT. SERVICIU



**Utilizari permise:**

locuinte cu regim mixt de inaltime, servicii profesionale, sociale si profesionale; comerț, turism, parcuri publice si afereute functiunilor admise;

**Utilizari interzise:**

- orice unitati economice poluante si care genereaza trafic intens, constructii pe parcele care nu indeplinesc conditiile de suprafata minima si front la strada si asigurarea tuturor functiunilor aferente functiunii dominante;

Regimul fiscal este reglementat de Legea nr.227/2015 - Cod fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Terenul se incadreaza in zona valorica A, conform H.C.L. nr.553/2011 si H.C.L. nr.361/2012.

### 3. REGIMUL TEHNIC

UTR S-1, POT 50%, CUT 1,5;

-suprafata teren 1.205,55 mp, acces direct la Bulevardul Independentei si la strada Cerechus si ofera posibilitatea racordarii la utilitatile existente in zona;

-parcelsa construabila;

-regim de inaltime mixt;

-distanța între cladirile amplasate pe aceeași parcela minim 3 ml;

-retragere minima obligatorie fata de axul B-dului Independentei 15 ml;

-orice constructii, lucrari sau plantatii se pot face de catre proprietarul fondului numai cu respectarea unei distante minime de 60 cm fata de linia de hotar (conform noului Cod Civil); orice derogare de la distanta minima se poate face prin acordul partilor, exprimat printr-un in scris autentic;

### 4. REGIMUL DE ACTUALIZARE

Orice modificare a reglementarilor urbanistice mentionate mai sus se va realiza in conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

Documentatia urbanistica PUG si RLU a localitatii este valabila pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiesti, conform HCL nr.382/24.11.2009.

**NOTA:**

1. Documentatia tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire se va intocmi si semna conform anexei nr.1 din Legea nr.50/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, va fi verificata conform HGR nr.925/1995 si se va prezenta in doua exemplare (originale), completata cu conditiile din avizele obtinute.

Se va depune si anexa la cererea pentru emiterea autorizatiei de construire - completata

2. Pana la faza de obtinere a autorizatiei de construire, se va inscrie in cartea funciara HCL nr. 438 / 14.11.2013 si se va corecta in extras destinatia constructiei C1, care e inregistrata ca locuinta, dar destinatia ei este de constructie administrativa (sediu);

**Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat in scopul declarat pentru:**

LUCRARI DE CONSTRUIRE - CLADIRI CU FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE - REPARARE - REABILITARE INVELITOARE, REPARARE PROFILATURA CORNISA SI ORNAMENTE FATADE LA C1-SEDIU

**CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE SAU AUTORIZATIE DE DESFIINTARE SI NU CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA LUCRARI DE CONSTRUCTII**

### 4. OBLIGATII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

In scopul elaborarii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii - de construire/de desfiintare - solicitantul se va adresa autoritatii competente pentru protectia mediului:

AGENTIA DE PROTECTIA MEDIULUI, str. OMBORGE ORIGORE CANTACUZINO nr. 306 man. PLOIESTI jud. Prahova



În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătură cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiției publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

În vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opiniilor publicului și al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice.

În aceste condiții:

Dupa primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligatia de a se prezenta la autoritatea competenta pentru protectia mediului in vederea evaluarii initiale a investitiei si stabilirii necesitatii evaluarii efectelor acesteia asupra mediului. In urma evaluarii initiale a investitiei se va emite actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului.

In situatia in care autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste necesitatea evaluarii efectelor investitiei asupra mediului, solicitantul are obligatia de a notifica acest fapt autoritatii administratiei publice competente cu privire la mentinerea cererii pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii.

In situatia in care, dupa emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derularii procedurii de evaluare a efectelor investitiei asupra mediului, solicitantul renunta la intentia de realizare a investitiei, acesta are obligatia de a notifica acest fapt autoritatii administratiei publice competente.

## 5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE VA FI ÎNSOTITA DE URMATOARELE DOCUMENTE:

- a) certificatul de urbanism;
- b) dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);

### c) documentația tehnică - D.T., după caz:

☒ D.T.A.C

☐ D.T.O.E.

☐ D.T.A.D

### d) avizele și acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:

#### d.1) avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructură:

☐ alimentare cu apă

☐ canalizare

☐ alimentare cu energie electrică

☐ alimentare cu energie termică

☐ gaze naturale

☒ telefonizare

☐ salubritate

☐ transport urban

Alte avize/acorduri

☐

#### d.2) avize și acorduri privind:

☐ securitatea la incendiu

☐ protecție civilă

☐ sănătatea populației

d.3) avizele / acordurile specifice ale administrației publice centrale și / sau ale serviciilor descentralizate ale acestora  
AVIZ R.A.S.P. PRIVIND PLANUL DE ELIMINARE A DEȘURILOR PROVENITE DIN LUCRĂRI DE  
CONSTRUIRE, REABILITĂRI, DEMOLĂRI ȘI AMENAJĂRI SPAȚII VERZI (conform art. 2 din H.C. 1  
476 / 20.12.2012).

DIRECTIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ ȘI PATRIMONIUL CULTURAL NAȚIONAL PRAHOVA

#### d.4) Studii de specialitate:

PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI VIZAT DE O.C.P.L. PRAHOVA  
actualizat la zi.

EXPERTIZĂ TEHNICĂ PENTRU CONSTRUCȚII

CERTIFICAT DE PERFORMANȚĂ ENERGETICĂ A CLĂDIRII (conform Legii 372 / 2005, actualizată  
prin Legea 159 / 2013)

Înlocuitor: GHEORGHI ELENA ROXANA, CONSILIER, 26.11.2022

Înlocuitor: POCA ELENA PATRASCU, ȘEF SERVICIU

*[Signature]*



RAPORT DE AUDIT ENERGETIC (conform Legii 372 / 2005, actualizata prin Legea 159 / 2013)

e) punctul de vedere/actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului (copie);

f) dovada inregistrarii proiectului la Ordinul Arhitecților din Romania (1 exemplar original);

g) documentele de plata ale urmatoarelor taxe (copie):

taxa timbru - arhitectura 0.0005 din valoarea lucrarilor

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de 24 luni de la data emiterii.

PRIMAR,

ANDREI LIVIU VOLOSEVICI

L.S.



p. SECRETAR GENERAL,

MIHAELA-LUCIA CONSTANTIN

Director Executiv

ARHITECT SEE,  
VERONICA RADUNA

28.11.2022  
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

RITA-MARCELA NEAGU

Achitat taxa de ..... lei, conform chitantei nr. .... din .....

Scutire de taxe in conformitate cu Art. 476 din Codul Fiscal.

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin posta la data de .....

Proiectant general:  
**S.C. RESTITUTIO S.R.L.**

Beneficiar: **SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE  
EVIDENȚA PERSOANELOR, PLOIEȘTI**  
Proiect: **REABILITAREA ÎNVELITORII, REPARAREA  
PROFILATURII CORNIȘEI ȘI A ORNAMENTELOR FAȚADELOR  
IMOBILULUI C1 – SEDIU**  
Adresă: **B-DUL INDEPENDENȚEI, NR. 10, PLOIEȘTI, JUD.  
PRAHOVA**  
Proiect nr.: **95015/2022**  
Faza: **D.A.L.I.**


## COLECTIV DE ELABORARE

Proiectant general:

**S.C. RESTITUTIO S.R.L.**  
Str. Erou Călin Cătălin, nr. 6, Sc. A, ap.1, Ploiești  
Reg.Com. J29/3402/1992, CUI RO 356 98 85

Șef proiect complex:

**arh. Daniel HOINĂRESCU**  
Expert atestat M.C., nr. 193



Șef proiect specialitatea arhitectură:

**arh. Claudia Georgeta PÎRVU**  
Specialist atestat M.C., nr. 594

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized cursive letters, representing Claudia Georgeta Pîrvu.


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE  
A CORPULUI DE PROPRIETATE  
SCARA 1:500

Teritoriul Mun. Ploiesti  
Localitatea Mun. Ploiesti  
Strada B-dul Independentei  
Nr. postal 10  
Proprietari: SC DISTRIGAZ SUD SA BUCURESTI-  
SUCURSALA PLOIESTI  
Supr. teren 1205.65 mp  
Supr. constr. 553.89


Nr. cadastral provizoriu al  
corpului de proprietate 3598

CERTIFICAT DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE  
SERIA MO3-NR. 7669/23.09.2002

1150



PLAN DE INCADRARE IN ZONA  
SCARA 1:10 000



VIZAT OJCGC PRAHOVA  
CONFORM ART.61 DIN LEGEA 7/1996

|   |  |
|---|--|
| <p>Oficiul National de Cadastru,<br/>Geodezie si Cartografie</p> <p>Oficiul Judetean de cadastru<br/>geodezie si cartografie</p> <p>Nr. de inregistrare 11-10-2002</p> <p>Verificat si receptionat:</p> <p>CONSILIER INGINIER<br/>NECHITI DORU MARIUS</p> |  |
|---|--|

SUPRAFATA = 1205.6m.p.

|   |  |
|---|--|
| <p>PROIECTANT AUTORIZAT<br/>PETCU CLAUDIA<br/>AUTORIZATIE 242/200</p>   | <p>OBIECT:<br/>INSCRIERE LA CARTEA FUNCARA</p>   |
| <p>CERTIFICAT<br/>PERSOANA FIZICA AUTORIZATA<br/>DE OJCGC<br/>ING. PETCU CLAUDIA<br/>AUTORIZATIE NR. 2247 SERIA B</p> | <p>BENEFICIARI:<br/>SC DISTRIGAZ SUD SA- SUCURSALA PLOIESTI<br/>B-DUL INDEPENDENTEI NR. 10, PLOIESTI, JUD. PRAHOVA</p> |
| <p>SCARA<br/>1:500</p> <p>DATA<br/>10.2002</p>  |  |

NOTA:  
\*Suprafata din acte S=1205.65mp corespunde cu suprafata din masuratori S=1205.6  
mp notata 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-1  
\*Obiectul documentatiei il face terenul, constructiile fiind inscrite in Cartea Funcara  
conform INCHEIERE NR. 7609/2000



ROMANIA  
JUDETUL PRAHOVA  
PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

Nr. 308934 din 16-11-2022

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. 1242 Din: 29-11-2022

In scopul:

SCOPUL SPECIFICAT DE SOLICITANT IN CEREREA PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM:  
REABILITAREA INVELITORII, REPARAREA PROFILATURII CORNISEI SI A ORNAMENTELOR FATADELOR  
IMOBILULUI C1-SEDIU

Ca urmare cererii adresate de SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA  
cu domiciliul/sediul in judetul PRAHOVA, localitatea PLOIESTI  
satul \_\_\_\_\_, sectorul \_\_\_\_\_, cod postal \_\_\_\_\_  
strada B-DL. INDEPENDENTEI, nr. 10, bl. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, tel./fax \_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_  
inregistrata la nr. 308934 din 16-11-2022

Pentru imobilul ---- teren si/sau constructii ---- situat in judetul Prahova, Municipiul Ploiesti,  
satul \_\_\_\_\_, sectorul \_\_\_\_\_, cod postal: \_\_\_\_\_  
strada b-dl. INDEPENDENTEI, nr. 10, bl. \_\_\_\_\_  
sc. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, sau identificat prin: \_\_\_\_\_ nr. cad. 3598  
in temeiul reglementarilor documentatiei de urbanism nr. \_\_\_\_\_ 209 / \_\_\_\_\_ 1999  
faza PUG aprobata prin Hotararile Consiliului Local nr. 209/1999 si 382/2009

in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de  
constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

SE CERTIFICA:

1. REGIMUL JURIDIC

Imobilul cu numarul cadastral 3598 (teren cu suprafata de 1.205,55 mp si constructiile C1-sediul cu suprafata construita de 420,21 mp si C2-birouri cu suprafata construita de 133,68 mp) este situat in intravilanul municipiului Ploiesti si face parte din domeniul public al municipiului Ploiesti, dat in administrarea Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor Ploiesti, conform Contractului de Vanzare autentificat sub nr. 1850 / 29.10.2013 la Biroul Notarial Ionita Aristita Adina, HCL nr. 438 / 14.11.2013, Anexelor 1 si 2 la aceasta si Extrasului de Carte Funciara eliberat de O.C.P.I. Prahova ca urmare a cererii 146955 / 18.11.2022.

Conform PUG si RLU, imobilul este situat in zona cu interdictie de construire pana la elaborare PUD/PUZ si zona protejata arhitectural.

Conform art.2, alin(4) din Legea 50 /1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata si completata,

"Se pot emite autorizatii de construire si fara documentatii de amenajare a teritoriului si de urbanism aprobate, pentru:

a) lucrări de modificare, de reparare, de protejare, de restaurare si de conservare a clădirilor de orice fel, cu conditia mentinerii aceleiasi functiuni, a suprafetei construite la sol si a volumetriei acestora; ..."

2. REGIMUL ECONOMIC

Folosinta actuala a terenului: curti-constructii.

Destinatia stabilita prin planurile urbanistice actuale :

IS-zona pentru institutii si servicii de interes general, respectiv ISp-constructii complexe, in zona protejata cu monumente istorice si situri arheologice

-functiunea dominanta: institutii si servicii de interes general cu functiuni complexe (cu regim mixt de inaltime, institutii publice aferente zonelor de locuit);

-functiuni complementare: activitati productive nepoluante, cai de circulatie pietonala, spatii verzi, scuaruri;



Utilizari permise:

-locuinte cu regim mixt de inaltime; servicii profesionale, sociale si profesionale; comert; turism; parcare publice si aferente functiunilor admise;

Utilizari interzise:

-orice unitati economice poluante si care genereaza trafic intens; constructii pe parcele care nu indeplinesc conditiile de suprafata minima si front la strada si asigurarea tuturor functiunilor aferente functiunii dominante;

Regimul fiscal este reglementat de Legea nr.227/2015 - Cod fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.  
Terenul se incadreaza in zona valorica A, conform H.C.L. nr.553/2011 si H.C.L. nr.361/2012.

### 3. REGIMUL TEHNIC

UTR S-1, POT 50%, CUT 1,5;

-suprafata teren 1.205,55 mp, acces direct la Bulevardul Independentei si la strada Cercului si ofera posibilitatea racordarii la utilitatile existente in zona;

-parcela construibila;

-regim de inaltime mixt;

-distanța între cladirile amplasate pe aceeași parcela minim 3 ml;

-retragere minima obligatorie fata de axul B-dului Independentei 15 ml;

-orice constructii, lucrari sau plantatii se pot face de catre proprietarul fondului numai cu respectarea unei distante minime de 60 cm fata de linia de hotar (conform noului Cod Civil); orice derogare de la distanta minima se poate face prin acordul partilor, exprimat printr-un inscripționat autentic;

### 4. REGIMUL DE ACTUALIZARE

Orice modificare a reglementarilor urbanistice mentionate mai sus se va realiza in conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

Documentatia urbanistica PUG si RLU a localitatii este valabila pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiesti, conform HCL nr.382/24.11.2009.

NOTA:

1. Documentatia tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire se va intocmi si semna conform anexei nr.1 din Legea nr.50/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, va fi verificata conform HGR nr.925/1995 si se va prezenta in doua exemplare (originale), completata cu conditiile din avizele obtinute.

Se va depune si anexa la cererea pentru emiterea autorizatiei de construire - completata.

2. Pana la faza de obtinere a autorizatiei de construire, se va inscrie in cartea funciara HCL nr. 438 / 14.11.2013 si se va corecta in extras destinatia constructiei CI, care e inregistrata ca locuinta, dar destinatia ei este de constructie administrativa (sediu);

**Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat in scopul declarat pentru:**

LUCRARI DE CONSTRUIRE - CLADIRI CU FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE - REPARARE - REABILITARE INVELITOARE, REPARARE PROFILATURA CORNISA SI ORNAMENTE FATADE LA CI-SEDIU

**CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE SAU AUTORIZATIE DE DESFIINTARE SI NU CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA LUCRARI DE CONSTRUCTII**

### 4. OBLIGATII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

In scopul elaborarii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii - de construire/de desfiintare - solicitantul se va adresa autoritatii competente pentru protectia mediului:

AGENTIA DE PROTECTIA MEDIULUI, str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO nr. 306 mun. PLOIESTI jud. Prahova



În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătură cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decida, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiției publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

În vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opiniilor publicului și al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice.

În aceste condiții:

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. În urma evaluării inițiale a investiției se va emite actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului.

În situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

În situația în care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente.

## 5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE VA FI ÎNSOTITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

a) certificatul de urbanism;

b) dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);

c) documentația tehnică - D.T., după caz:

☒ D.T.A.C.

☐ D.T.O.E.

☐ D.T.A.D.

d) avizele și acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:

d.1) avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:

☐ alimentare cu apă

☐ canalizare

☐ alimentare cu energie electrică

☐ alimentare cu energie termică

☐ gaze naturale

☒ telefonizare

☐ salubritate

☐ transport urban

Alte avize/acorduri

☐

d.2) avize și acorduri privind:

☐ securitatea la incendiu

☐ protecție civilă

☐ sănătatea populației

d.3) avizele / acordurile specifice ale administrației publice centrale și / sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

- AVIZ R.A.S.P. PRIVIND PLANUL DE ELIMINARE A DESEURILOR PROVENITE DIN LUCRĂRI DE CONSTRUIRE, REABILITARI, DEMOLARI ȘI AMENAJARI SPĂȚII VERZI (conform art. 2 din H.C.L. 476 / 20.12.2012);

- DIRECTIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ ȘI PATRIMONIU CULTURAL PRAHOVA;

d.4) Studii de specialitate

PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI, VIZAT DE O.C.P.I. PRAHOVA - actualizat la zi;

EXPERTIZA TEHNICĂ PENTRU CONSTRUCȚII

CERTIFICAT DE PERFORMANȚĂ ENERGETICĂ A CLĂDIRII (conform Legii 372 / 2005, actualizată prin Legea 159 / 2013)



RAPORT DE AUDIT ENERGETIC (conform Legii 372 / 2005, actualizata prin Legea 159 / 2013)  
 e) punctul de vedere/actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului (copie);  
 f) dovada inregistrarii proiectului la Ordinul Arhitectilor din Romania (1 exemplar original);  
 g) documentele de plata ale urmatoarelor taxe (copie):  
 taxa timbru arhitectura 0,0005 din valoarea lucrarilor

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de 24 luni de la data emiterii.

**PRIMAR,**  
 ANDREI MIHAIL VOLOSEVICI

**p. SECRETAR GENERAL,**  
 MIHAELA-LUCIA CONSTANTIN

**ARHITECT SEF,**  
 VERONICA KADUNA

**DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,**  
 RITA-MARCELA NEAGU

28.11.2022

Aciziat taxa de ..... lei, conform chitantei nr. .... din .....  
 Scutire de taxe in conformitate cu Art. 476 din Codul Fiscal.

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin posta la data de

Inscris: GHEORGHE ELENA ROXANA - CONSILIER, 28-11-2022  
 Verificat: COCA-ELENA PATRASCU - SEF SERVICIU

**NOTIFICARE**  
**(Conform Anexei nr. 5A din Legea nr. 292/10.12.2018)**

1. Date generale și localizarea proiectului/modificării

**REABILITAREA ÎNVELITORII, REPARAREA PROFILATURII CORNIȘEI ȘI A ORNAMENTELOR FAȚADELOR IMOBILULUI C1 – SEDIU**

- se specifică încadrarea proiectului în anexele la Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului: -.....
- se specifică încadrarea proiectului în prevederile art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare: -

1.2. Amplasamentul proiectului\*, inclusiv vecinătățile și adresa obiectivului (nr. cadastral și nr. carte funciară, după caz): **B-DUL INDEPENDENȚEI, NR. 10, PLOIEȘTI, JUD. PRAHOVA**

N: proprietatea cu nr. Cadastral 148425 (Colegiul Național Mihai Viteazul);

S: strada Cerceluș;

E: bulevardul Independenței;

V: proprietatea cu numărul cadastral 122329.

1.3. Date de identificare a titularului/beneficiarului proiectului/modificării:

a) denumirea titularului: **SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENȚA PERSOANELOR, PLOIEȘTI**

b) adresa titularului, telefon, fax, adresa de e-mail:

c) reprezentanți legali/împuterniciți, cu date de identificare:

1.3. Încadrarea în planurile de urbanism/amenajare a teritoriului aprobate/adoptate, în zonele de protecție prevăzute în acestea și/sau alte scheme/planuri/programe:

**Imobilul cu numărul cadastral 3598 (teren cu suprafața de 1.205,55 mp și construcțiile CI-sediu cu suprafața construită de 420,21 mp și C2-birouri cu suprafața construită de 133,68 mp) este situat în intravilanul municipiului Ploiești și face parte din domeniul public al municipiului Ploiești, dat în administrarea Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești, conform Contractului de Vanzare autentificat sub nr. 1850 / 29.10.2013 la Biroul Notarial Ionita Aristita Adina, HCL nr. 438 / 14.11.2013, Anexelor 1 și 2 la aceasta și Extrasului de Carte Funciara eliberat de O.C.P.I. Prahova ca urmare a cererii 146955 / 18.11.2022.**

**Conform PUG și RLU, imobilul este situat în zona cu interdicție de construire până la elaborare PUD/PUZ și zona protejată arhitectural.**

**Conform art.2, alin(4) din Legea 50 /1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și completată: Se pot emite autorizații de construire și fără documentații de amenajare a teritoriului și de urbanism aprobate, pentru lucrări de modificare, de reparare, de protejare, de restaurare și de conservare a clădirilor de orice fel, cu condiția menținerii aceleiași funcțiuni, a suprafeței construite la sol și a volumetriei acestora.**

Încadrarea în alte activități existente (dacă este cazul):

---

\* Se va preciza distanța față de granițe pentru proiectele menționate în anexa nr. I la Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. **22/2001**, precum și poziția/distanța față de arii naturale protejate

**Clădirea existentă pe teren este o anexă gospodărească.**

**1.4. Bilanțul teritorial - suprafața totală, suprafața construită (clădiri, accese), suprafața spații verzi, număr de locuri de parcare (dacă este cazul)**

**S teren=1 205,55 mp;**

**Suprafață construită C1 (clădirea ce constituie obiectul documentației) existentă = 420,21 mp**

**Suprafață construită C2 existentă = 133,68 mp**

**Suprafață construită totală existentă = 553,89 mp**

**Suprafață desfășurată C1 (clădirea ce constituie obiectul documentației) existentă = 1470,70 mp**

**Suprafață desfășurată C2 existentă = 267,36 mp**

**Suprafață desfășurată totală existentă = 1738,06 mp**

**P.O.T. existent = 45,95 %**

**C.U.T. existent = 1,44**

**P.O.T. propus = 45,95 %**

**C.U.T. propus = 1,44**

**Suprafata spatiilor verzi = 5,00 mp**

**Suprafata locurilor de parcare = 41,20 mp**

**2. Descrierea sumară a proiectului: (se va face o descriere sumară a proiectului și a lucrărilor necesare pentru realizarea acestuia)**

**În urma cererii beneficiarului, se propunere reabilitarea învelitorii și parțial al fațadelor.**

**3. Modul de asigurare a utilităților**

**1. Alimentarea cu apă**

**2. Evacuarea apelor uzate**

**3. Evacuarea apelor pluviale**

**4. Energie electrică**

**5. Gaze naturale**

**6. Telefonizare**

**7. Asigurarea apei tehnologice, dacă este cazul**

**8. Asigurarea agentului termic**

**Anexe - piese desenate**

**Certificat de urbanism și planurile-anexă.**

**Nume/prenume**

**Semnătura titularului**

## **MEMORIU GENERAL**

### **1.1 Date generale**

Denumirea obiectivului de investiție:

**REABILITAREA ÎNVELITORII, REPARAREA PROFILATURII CORNIȘEI ȘI A ORNAMENTELOR FAȚADELOR IMOBILULUI C1 – SEDIU** Titularul investiției: **Gheorghe Marian**

Beneficiar: **SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENȚA PERSOANELOR, PLOIEȘTI**

Elaboratorul documentatiei: **SC RESTITUTIO SRL**

Faza de proiectare: **D.A.L.I./D.T.A.C.**

Data elaborării documentației: **2023**

### **1.2 Regimul juridic de protecție al imobilului**

Imobilul cu numărul cadastral 3598 (teren cu suprafața de 1.205,55 mp și construcțiile CI-sediu cu suprafața construită de 420,21 mp și C2-birouri cu suprafața construită de 133,68 mp) este situat în intravilanul municipiului Ploiești și face parte din domeniul public al municipiului Ploiești, dat în administrarea Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești, conform Contractului de Vanzare autentificat sub nr. 1850 / 29.10.2013 la Biroul Notarial Ionita Aristita Adina, HCL nr. 438 / 14.11.2013, Anexelor 1 și 2 la aceasta și Extrasului de Carte Funciara eliberat de O.C.P.I. Prahova ca urmare a cererii 146955 / 18.11.2022.

Conform PUG și RLU, imobilul este situat în zona cu interdicție de construire până la elaborare PUD/PUZ și zona protejată arhitectural.

Conform art.2, alin(4) din Legea 50 /1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și completată: Se pot emite autorizații de construire și fără documentații de amenajare a teritoriului și de urbanism aprobate, pentru:

- a) lucrări de modificare, de reparare, de protejare, de restaurare și de conservare a clădirilor de orice fel, cu condiția menținerii aceleiași funcțiuni, a suprafeței construite la sol și a volumetriei acestora.

### **1.3 Date geometrice**

#### **Vecinătăți**

Terenul are o formă trapezoidală, având următoarele dimensiuni:

- în partea de nord: 44.01 m;

- în partea de est: 34.85 m;

- în partea de sud: 31.22 m;

- în partea de vest: 33.32 m.



Indicatori urbanistici pentru această investiție sunt:

Suprafața teren general = 1 205,55 mp (cnf. acte);

Suprafață construită C1 (clădirea ce constituie obiectul documentației) existentă = 420,21 mp

Suprafață construită C2 existentă = 133,68 mp

Suprafață construită totală existentă = 553,89 mp

Suprafață desfășurată C1 (clădirea ce constituie obiectul documentației) existentă = 1470,70 mp

Suprafață desfășurată C2 existentă = 267,36 mp

Suprafață desfășurată totală existentă = 1738,06 mp

P.O.T. existent = 45,95 %

C.U.T. existent = 1,44

Suprafață construită C1 (clădirea ce constituie obiectul documentației) propusă = 420,21 mp

Suprafață construită C2 propusă = 133,68 mp

Suprafață construită totală propusă = 553,89 mp

Suprafață desfășurată C1 (clădirea ce constituie obiectul documentației) propusă = 1470,70 mp

Suprafață desfășurată C2 propusă = 267,36 mp

Suprafață desfășurată totală propusă = 1738,06 mp.

P.O.T. propus = 45,95 %

C.U.T. propus = 1,44.

**Indici de suprafață și volum:**

Ac: aria construită propusă = 420,21 mp

Ad: aria desfășurată propusă = 1470,70 mp

Volum propus = 3000.00 mc

**2. Lucrări propuse**

**2.1. Situația existentă a obiectivului**

Pe teren se găsesc două clădiri cu destinația de sediu și birouri.

**2.2. Descrierea lucrărilor de intervenție**

În urma cererii beneficiarului, se propune reabilitarea învelitorii, înlocuirea elementelor de acoperiș deteriorate și reabilitarea parțială a fațadelor.

**2.3. Încadrare în categorii, clase și grupe**

Categoria de importanță "C" – conform HGR 766/1997;

Clasa de importanță II – conform normativ P100/92 modificat în 2006;

Gradul II de rezistență la foc – conform normativ P118-99 actualizat în 2016.

#### **2.4. Date despre lucrările tehnico - edilitare**

Imobilul are bransamente la utilitățile existente pe stradă.

#### **3. Surse de poluanți și protecția factorilor de mediu**

Beneficiarul investitiei va urmări ca deseurile menajere si cele rezultate din activitatea de constructii să fie evacuate.

##### **3.1 Protecția calității apei**

Nu exista surse de poluanti pentru ape, concentratii si debite masice de poluanti rezultati pe faze tehnologice si de activitate. Apele uzate menajere din interiorul cladirii și apele pluviale sunt deversate în sistemul de canalizare a orașului.

##### **3.2 Protecția calității aerului**

Nu există surse de poluanți pentru aer, concentratii si debite masice de poluanti rezultati pe faze tehnologice de activitate.

##### **3.3 Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor**

Nu exista surse de zgomot si vibratii.

##### **3.4 Protecția împotriva radiațiilor**

Nu este cazul.

##### **3.5 Protecția solului și a subsolului**

Colectarea la locul de producere (precolectare primară) a reziduurilor menajere se face în recipiente acoperite, dimensionate în funcție de cantitatea produsă, de ritmul de evacuare și de categoria în care se încadrează reziduurile; reziduurile nu se colectează direct în recipient ci într-o pungă de polietilenă aflată în recipient și care să aibă un volum puțin mai mare decât volumul recipientului.

Este interzisă depozitarea reziduurilor, după colectarea lor, direct pe sol, pe domeniul public sau privat.

##### **3.6 Protecția ecosistemelor terestre și acvatic**

Deșeurile predominant organice, biodegradabile se colectează astfel încât:

- orice risc sau disconfort creat de mirosuri, insecte, rozătoare să fie evitat;
- pe cât posibil să nu se amestece cu alte tipuri de deșeuri;
- să se colecteze, pe cât posibil, deșeuri fără substanțe poluante.

Deșeurile voluminoase se colectează, se transportă și se tratează astfel încât să se permită reciclarea și refolosirea prin sortarea și tratarea separată a diferitelor componente din deșeul voluminos respectiv. Ele nu pot fi colectate în containerele obișnuite și de aceea agentul economic responsabil cu gestionarea deșeurilor va asigura ridicarea lor periodică și transportul lor cu mijloace adecvate.

##### **3.7 Protecția așezărilor umane și a altor obiective**

Instalațiile de iluminat și alte instalații electrice vor fi menținute în permanentă stare de funcționare, revizuite periodic și exploatate la parametrii la care au fost proiectate și executate.



### 3.8 Gospodărirea deșeurilor

Gestionarea deșeurilor proprii se va asigura pe bază de contract cu firmele specializate.

Depozitarea acestora se va face pe principiul selectiv în containere cu capac așezate pe o platformă betonată și impermeabilizată aflată în zona gospodărească a incintei.

### 3.9 Gospodărirea substanțelor toxice și periculoase

Nu este cazul.

### 4. Lucrări de reconstrucție ecologică

După terminarea șantierului, se va reface complet zona prin:

- reamenajarea cu alei pietonale cu dale ce vor conduce către zonele de acces auto sau pietonal și zonele plantate ;
- plantarea de arbori și arbusti ornamentali;
- întreținerea gazonului.

### 5. Prevederi pentru monitorizarea mediului

Nu este cazul.



Șef proiect arhitectură,  
arh. Claudia Georgeta Pîrvu

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'CP', written over a faint circular stamp.

[illegible]


Oficiul National de Cadastru,  
Geodezie si Cartografie

Oficiul Judetean de cadastru  
geodezie si cartografie

Nr. de Inregistrare 3448 data 26-10-

Verificat si receptionat: [Signature]


CONSILIER INGINER  
NECHITU DORU MARIUS



|   |                        |   |   |   |                                   |
|---|------------------------|---|---|---|-----------------------------------|
| <b>PROIECTANT:</b><br>S.C. RESTITUTIO S.R.L., Ploiești, J29/3402/1992, cul: 3569885 |                        |   | <b>TITULARUL/BENEFICIARUL INVESTIȚIEI:</b><br>SERVICIULUI PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENȚA PERSOANELOR ,<br>bulevardul Independenței, nr. 10, municipiul Ploiești |   | <b>NR. PROIECT:</b><br>95018/2022 |
| <b>PROIECTANT</b>   | <b>NUME</b>            | <b>SEMNAȚURA</b>  | <b>SCARA:</b><br>1/10000  | <b>PROIECT:</b><br>REABILITAREA ÎNVELITORII, REPARAREA PROFILATURII CORNIȘEI ȘI A<br>ORNAMENTELOR FAȚADELOR IMOBILULUI C1 - SEDIU | <b>FAZA:</b><br>D.A.L.            |
| SEF PROIECT<br>COMPLEX  | ARH. DANIEL HOINARESCU |  | <b>DATA:</b><br>29.11.2022  | <b>PROPUNERE</b>  | <b>PLANSĂ:</b><br>AR-DAL-C1-01    |
| SEF PROIECT<br>SPEC. ARH.   | ARH. CLAUDIA PIRVU     |   |   |   |                                   |
| PROIECTAT   | ARH. CLAUDIA PIRVU     |   |   | <b>PLAN INCADRARE IN ZONA</b>   |                                   |

Prezenta documentatie este proprietatea intelectuala a SC RESTITUTIO SRL, si nu poate fi utilizata decat in scopul pentru care a fost elaborata. Nici parte a acestei documentatii nu va putea fi reprodusa sau retransmisa la alte documentatii similare, sub nicio forma de reproducere, fara acordul autorului acordul in scris al legalitat. Orice reproducere, copiere, imprumuturi sau imbutelireala integrala sau partiala, directa sau indirecta, in alt scop decat cel stipulat in contractul incheiat intre beneficiar si SC RESTITUTIO SRL fara permisiunea elaboratorului sau beneficiarului, intra sub incidenta sanctiunilor legale privind dreptul de proprietate intelectuala si a drepturilor conexe.

PLAN DE SITUAȚIE  
scara 1: 500  
Bulevardul Independenței, nr. 10, municipiul Ploiești



LEGENDĂ:

- LIMITĂ DE PROPRIETATE CF. CADASTRU
- CONSTRUCȚII EXISTENTE DIN ANSAMBLUL STUDIAT CARE FAC OBIECTUL PREZENTEI DOCUMENTAȚII:
- C1 - SEDIU
- C2 - BIROURI
- SPAȚII VERZI
- ARBUȘTI/ COPACI/ POMI
- ACCES:
- ACCES PIETONAL ÎN CURTEA IMOBILULUI - SE PĂSTREAZĂ
- ACCES AUTO EXISTENT - SE PĂSTREAZĂ

CONSTRUCȚII EXISTENTE  
(suprafete cf. cadastru):

C1 - Sediul  
Rh = D+P+E+M, Sc = 420,21 mp, Sd = 1470,70 mp

C2 - Birouri  
Rh = P+E, Sc = 133,68 mp, Sd = 267,36 mp

BILANȚ TERITORIAL:

Suprafață totală teren (Cc) = 1205,55mp (cf. acte)  
Suprafață construită totală existentă - 553,89 mp  
Suprafață desfășurată totală existentă - 1738,06mp  
Suprafață construită totală propusă - 553,89 mp  
Suprafață desfășurată totală propusă - 1738,06mp

INDICATORI URBANISTICI:

P.O.T. existent = 45,95 %  
C.U.T. existent = 1,44

P.O.T. propus = 45,95 %  
C.U.T. propus = 1,44


CAT:

CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ - C  
CLASA DE IMPORTANȚĂ - III



|  |                        |             |   |  |                            |
|--|------------------------|-------------|---|--|----------------------------|
| PROIECTANT:<br>S.C. RESTITUTIO S.R.L., Ploiești, J29/3402/1992, cui: 3561885 |                        |             | TITULARUL/BENEFICIARUL INVESTIȚIEI:<br>SERVICIULUI PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENȚA PERSOANELOR,<br>bulevardul Independenței, nr. 10, municipiul Ploiești |  | NR. PROIECT:<br>95018/2022 |
| PROIECTANT   | NUME                   | SEM. NATURA | SCARA:<br>1/500   | PROIECT:<br>REABILITAREA ÎNVELITORII, REPARAREA PROFILATURII CORNIȘII ȘI A<br>ORNAMENTELOR FAȚADELOR IMOBILULUI C1 - SEDIU | FAZA:<br>D.A.L.U.          |
| SEF PROIECT<br>COMPLEX   | ARH. DANIEL HOINĂRESCU |             |   |  |                            |
| SEF PROIECT<br>SPEC. ARH.  | ARH. CLAUDIA PÎRVU     |             | DATA:<br>29.11.2022   | PROPUNERE  | PLANSĂ:<br>AR-DALI-C1-02   |
| PROIECTAT  | ARH. CLAUDIA PÎRVU     |             |   | PLAN DE SITUAȚIE   |                            |

Prezenta documentație este proprietatea intelectuală a S.C. RESTITUTIO S.R.L. și nu poate fi utilizată decât în scopul pentru care a fost elaborată. Nicio parte a acestei documentații nu va putea fi reprodusă sau reutilizată în alte documentații similare, sub nicio formă de reproducere, fără acordul autorului acordat în scris și legalizat. Orice reproducere, copiere, imprimare sau introducere integrală sau parțială, directă sau indirectă, în alt scop decât cel stipulat în contractul încheiat între beneficiar și S.C. RESTITUTIO S.R.L. fără permisiunea elaboratorului sau beneficiarului, intra sub incidența sancțiunilor legale privind dreptul de proprietate intelectuală și a drepturilor conexe.



Denumirea proiectului: **REABILITAREA ÎNVELITORII, REPARAREA PROFILATURII CORNIȘEI ȘI A ORNAMENTELOR FAȚADELOR IMOBILULUI C1 – SEDIU**

Adresa: **B-DUL INDEPENDENȚEI, NR. 10, PLOIEȘTI, JUD. PRAHOVA**

Beneficiar: **SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENȚA PERSOANELOR, PLOIEȘTI**

Număr proiect/contract: **95015/2022**

2023



ROMANIA

JUDETUL PRAHOVA

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

Nr. 308934 din 16-11-2022

## CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. 1242 Din: 29-11-2022

In scopul:

SCOPUL SPECIFICAT DE SOLICITANT IN CEREREA PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM:  
REABILITAREA INVELITORII, REPARAREA PROFILATURII CORNISEI SI A ORNAMENTELOR FATADELOR  
IMOBILULUI C1-SEDIU

Ca urmare cererii adresate de SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA  
cu domiciliul/sediul in judetul PRAHOVA, localitatea PLOIESTI  
satul \_\_\_\_\_, sectorul \_\_\_\_\_, cod postal \_\_\_\_\_  
strada B-DL. INDEPENDENTEI, nr. 10, bl. \_\_\_\_\_  
et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, tel./fax \_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_  
inregistrata la nr. 308934 din 16-11-2022

Pentru imobilul --- teren si/sau constructii --- situat in judetul Prahova, Municipiul Ploiesti,  
satul \_\_\_\_\_, sectorul \_\_\_\_\_, cod postal: \_\_\_\_\_  
strada B-DL. INDEPENDENTEI, nr. 10, bl. \_\_\_\_\_  
sc. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, sau identificat prin: nr. cad. 3598  
in temeiul reglementarilor documentatiei de urbanism nr. 209 / 1999  
faza PUG aprobata prin Hotararile Consiliului Local nr. 209/1999 si 382/2009

in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de  
constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

### SE CERTIFICA:

#### 1. REGIMUL JURIDIC

Imobilul cu numarul cadastral 3598 (teren cu suprafata de 1.205,55 mp si constructiile C1-sediu cu suprafata construita de 420,21 mp si C2-birouri cu suprafata construita de 133,68 mp) este situat in intravilanul municipiului Ploiesti si face parte din domeniul public al municipiului Ploiesti, dat in administrarea Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor Ploiesti, conform Contractului de Vanzare autentificat sub nr. 1850 / 29.10.2013 la Biroul Notarial Ionita Aristita Adina, HCL nr. 438 / 14.11.2013, Anexelor 1 si 2 la aceasta si Extrasului de Carte Funciara eliberat de O.C.P.I. Prahova ca urmare a cererii 146955 / 18.11.2022.

Conform PUG si RLU, imobilul este situat in zona cu interdictie de construire pana la elaborare PUD/PUZ si zona protejata arhitectural.

Conform art.2, alin(4) din Legea 50 /1991, privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicata si completata,

"Se pot emite autorizatii de construire si fara documentatii de amenajare a teritoriului si de urbanism aprobate, pentru:

a) lucrări de modificare, de reparare, de protejare, de restaurare si de conservare a clădirilor de orice fel, cu conditia mentinerii aceleiasi functiuni, a suprafetei construite la sol si a volumetriei acestora; ..."

#### 2. REGIMUL ECONOMIC

Folosinta actuala a terenului: curti-constructii.

Destinatia stabilita prin planurile urbanistice actuale :

IS-zona pentru institutii si servicii de interes general, respectiv ISp-constructii complexe, in zona protejata cu monumente istorice si situri arheologice

-functiunea dominanta: institutii si servicii de interes general cu functiuni complexe (cu regim mixt de inaltime, institutii publice aferente zonelor de locuit);

-functiuni complementare: activitati productive nepoluante, cai de circulatie pietonala, spatii verzi, scuaruri;

Intocmit: GHEORGHE ELENA ROXANA - CONSILIER, 28-11-2022

Verificat: COCA-ELENA PATRASCU - SEF SERVICIU



**Utilizari permise:**

-locuinte cu regim mixt de inaltime; servicii profesionale, sociale si profesionale; comert; turism; parcuri publice si aferente functiunilor admise;

**Utilizari interzise:**

-orice unitati economice poluante si care genereaza trafic intens; constructii pe parcele care nu indeplinesc conditiile de suprafata minima si front la strada si asigurarea tuturor functiunilor aferente functiunii dominante;

Regimul fiscal este reglementat de Legea nr.227/2015 - Cod fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.  
Terenul se incadreaza in zona valorica A, conform H.C.L. nr.553/2011 si H.C.L. nr.361/2012.

### 3. REGIMUL TEHNIC

UTR S-1, POT 50%, CUT 1,5;

-suprafata teren 1.205,55 mp, acces direct la Bulevardul Independentei si la strada Cercelus si ofera posibilitatea racordarii la utilitatile existente in zona;

-parcela construibila;

-regim de inaltime mixt;

-distanța între cladirile amplasate pe aceeași parcelă minim 3 ml;

-retragere minima obligatorie fata de axul B-dului Independentei 15 ml;

-orice constructii, lucrari sau plantatii se pot face de catre proprietarul fondului numai cu respectarea unei distante minime de 60 cm fata de linia de hotar (conform noului Cod Civil); orice derogare de la distanta minima se poate face prin acordul partilor, exprimat printr-un in scris autentic;

### 4. REGIMUL DE ACTUALIZARE

Orice modificare a reglementarilor urbanistice mentionate mai sus se va realiza in conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

Documentatia urbanistica PUG si RLU a localitatii este valabila pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiesti, conform HCL nr.382/24.11.2009.

**NOTA:**

1. Documentatia tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire se va intocmi si semna conform anexei nr.1 din Legea nr.50/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, va fi verificata conform HGR nr.925/1995 si se va prezenta in doua exemplare (originale), completata cu conditiile din avizele obtinute.

Se va depune si anexa la cererea pentru emiterea autorizatiei de construire - completata.

2. Pana la faza de obtinere a autorizatiei de construire, se va inscrie in cartea funciara HCL nr. 438 / 14.11.2013 si se va corecta in extras destinatia constructiei CI, care e inregistrata ca locuinta, dar destinatia ei este de constructie administrativa (sediu);

**Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat in scopul declarat pentru:**

LUCRARI DE CONSTRUIRE - CLADIRI CU FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE - REPARARE - REABILITARE INVELITOARE, REPARARE PROFILATURA CORNISA SI ORNAMENTE FATADE LA CI-SEDIU

**CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE SAU AUTORIZATIE DE DESFIINTARE SI NU CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA LUCRARI DE CONSTRUCTII**

### 4. OBLIGATII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

In scopul elaborarii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii - de construire/de desfiintare - solicitantul se va adresa autoritatii competente pentru protectia mediului:

AGENTIA DE PROTECTIA MEDIULUI , str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO nr. 306 mun. PLOIESTI jud. Prahova



În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătură cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decida, după caz, încadrarea/nemcadrarea proiectului investiției publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

În vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice.

În aceste condiții:

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. În urma evaluării inițiale a investiției se va emite actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului.

În situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

În situația în care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente.

## 5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE VA FI ÎNSOTITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

a) certificatul de urbanism;

b) dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);

c) documentația tehnică - D.T., după caz:

☒ D.T.A.C.

☐ D.T.O.E.

☐ D.T.A.D.

d) avizele și acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:

d.1) avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:

☐ alimentare cu apă

☐ canalizare

☐ alimentare cu energie electrică

☐ alimentare cu energie termică

☐ gaze naturale

☒ telefonizare

☐ salubritate

☐ transport urban

Alte avize/acorduri

☐

d.2) avize și acorduri privind:

☐ securitatea la incendiu

☐ protecție civilă

☐ sănătatea populației

d.3) avizele / acordurile specifice ale administrației publice centrale și / sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

- AVIZ R.A.S.P. PRIVIND PLANUL DE ELIMINARE A DESEURILOR PROVENITE DIN LUCRĂRI DE CONSTRUIRE, REABILITĂRI, DEMOLĂRI ȘI AMENAJĂRI SPĂȚII VERZI (conform art. 2 din H.C.L. 476 / 20.12.2012);

- DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ ȘI PATRIMONIU CULTURAL PRAHOVA;

d.4) Studii de specialitate

PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI, VIZAT DE O.C.P.I. PRAHOVA - actualizat la zi;

EXPERTIZĂ TEHNICĂ PENTRU CONSTRUCȚII

CERTIFICAT DE PERFORMANȚĂ ENERGETICĂ A CLĂDIRII (conform Legii 372 / 2005, actualizată prin Legea 159 / 2013)

Intocmit: GHEORGHE ELENA ROXANA - CONSILIER, 28.11.2022

Verificat: COCA-ELENA PATRASCU - ȘEF SERVICIU



RAPORT DE AUDIT ENERGETIC (conform Legii 372 / 2005, actualizata prin Legea 159 / 2013)

e) punctul de vedere/actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului (copie);

f) dovada inregistrarii proiectului la Ordinul Arhitectilor din Romania (1 exemplar original);

g) documentele de plata ale urmatoarelor taxe (copie):

taxa timbru: arhitectura 0.0005 din valoarea lucrarilor

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de 24 luni de la data emiterii.

**PRIMAR,**

ANDREI LIVIU VOLOSEVICI

L.S.



**p. SECRETAR GENERAL,**

MIHAELA-LUCIA CONSTANTIN

Director Executiv

ARHITECT SEF,  
VERONICA RADUNA

**DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,**

RITA-MARCELA NEAGU

Achitat taxa de ..... lei, conform chitantei nr. .... din .....

Scutire de taxe in conformitate cu Art. 476 din Codul Fiscal.

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin posta la data de .....



## **MEMORIU GENERAL**

### **1.1 Date generale**

Denumirea obiectivului de investiție:

**REABILITAREA ÎNVELITORII, REPARAREA PROFILATURII CORNIȘEI ȘI A ORNAMENTELOR FAȚADELOR IMOBILULUI C1 – SEDIU Titularul investiției: Gheorghe Marian**

**Beneficiar: SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENȚA PERSOANELOR, PLOIEȘTI**

Elaboratorul documentatiei: **SC RESTITUTIO SRL**

Faza de proiectare: **D.A.L.I./D.T.A.C.**

Data elaborării documentației: **2023**

### **1.2 Regimul juridic de protecție al imobilului**

Imobilul cu numărul cadastral 3598 (teren cu suprafața de 1.205,55 mp și construcțiile CI-sediu cu suprafața construită de 420,21 mp și C2-birouri cu suprafața construită de 133,68 mp) este situat în intravilanul municipiului Ploiești și face parte din domeniul public al municipiului Ploiești, dat în administrarea Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești, conform Contractului de Vanzare autentificat sub nr. 1850 / 29.10.2013 la Biroul Notarial Ionita Aristita Adina, HCL nr. 438 / 14.11.2013, Anexelor 1 și 2 la aceasta și Extrasului de Carte Funciara eliberat de O.C.P.I. Prahova ca urmare a cererii 146955 / 18.11.2022.

Conform PUG și RLU, imobilul este situat în zona cu interdicție de construire până la elaborare PUD/PUZ și zona protejată arhitectural.

Conform art.2, alin(4) din Legea 50 /1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și completată: Se pot emite autorizații de construire și fără documentații de amenajare a teritoriului și de urbanism aprobate, pentru:

- a) lucrări de modificare, de reparare, de protejare, de restaurare și de conservare a clădirilor de orice fel, cu condiția menținerii aceleiași funcțiuni, a suprafeței construite la sol și a volumetriei acestora.

### **1.3 Date geometrice**

#### **Vecinătăți**

Terenul are o formă trapezoidală, având următoarele dimensiuni:

- în partea de nord: 44.01 m;
- în partea de est: 34.85 m;
- în partea de sud: 31.22 m;
- în partea de vest: 33.32 m.

Indicatori urbanistici pentru această investiție sunt:

Suprafața teren general = 1 205,55 mp (cnf. acte);

Suprafață construită C1 (clădirea ce constituie obiectul documentației) existentă = 420,21 mp

Suprafață construită C2 existentă = 133,68 mp

Suprafață construită totală existentă = 553,89 mp

Suprafață desfășurată C1 (clădirea ce constituie obiectul documentației) existentă = 1470,70 mp

Suprafață desfășurată C2 existentă = 267,36 mp

Suprafață desfășurată totală existentă = 1738,06 mp

P.O.T. existent = 45,95 %

C.U.T. existent = 1,44

Suprafață construită C1 (clădirea ce constituie obiectul documentației) propusă = 420,21 mp

Suprafață construită C2 propusă = 133,68 mp

Suprafață construită totală propusă = 553,89 mp

Suprafață desfășurată C1 (clădirea ce constituie obiectul documentației) propusă = 1470,70 mp

Suprafață desfășurată C2 propusă = 267,36 mp

Suprafață desfășurată totală propusă = 1738,06 mp.

P.O.T. propus = 45,95 %

C.U.T. propus = 1,44.

**Indici de suprafață și volum:**

Ac: aria construită propusă = 420,21 mp

Ad: aria desfășurată propusă = 1470,70 mp

Volum propus = 3000.00 mc

**2. Lucrări propuse**

**2.1. Situația existentă a obiectivului**

Pe teren se găsesc două clădiri cu destinația de sediu și birouri.

**2.2. Descrierea lucrărilor de intervenție**

În urma cererii beneficiarului, se propune reabilitarea învelitorii, înlocuirea elementelor de acoperiș deteriorate și reabilitarea parțială a fațadelor.

**2.3. Încadrare în categorii, clase și grupe**

Categoria de importanță "C" – conform HGR 766/1997;

Clasa de importanță II – conform normativ P100/92 modificat în 2006;

Gradul II de rezistență la foc – conform normativ P118-99 actualizat în 2016.

#### **2.4. Date despre lucrările tehnico - edilitare**

Imobilul are branșamente la utilitățile existente pe stradă.

### **3. Surse de poluanți și protecția factorilor de mediu**

Beneficiarul investiției va urmări ca deșeurile menajere și cele rezultate din activitatea de construcții să fie evacuate.

#### **3.1 Protecția calității apei**

Nu există surse de poluanți pentru ape, concentrații și debite masice de poluanți rezultati pe faze tehnologice și de activitate. Apele uzate menajere din interiorul clădirii și apele pluviale sunt deversate în sistemul de canalizare a orașului.

#### **3.2 Protecția calității aerului**

Nu există surse de poluanți pentru aer, concentrații și debite masice de poluanți rezultati pe faze tehnologice de activitate.

#### **3.3 Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor**

Nu există surse de zgomot și vibrații.

#### **3.4 Protecția împotriva radiațiilor**

Nu este cazul.

#### **3.5 Protecția solului și a subsolului**

Colectarea la locul de producere (precolectare primară) a reziduurilor menajere se face în recipiente acoperite, dimensionate în funcție de cantitatea produsă, de ritmul de evacuare și de categoria în care se încadrează reziduurile; reziduurile nu se colectează direct în recipient ci într-o pungă de polietilenă aflată în recipient și care să aibă un volum puțin mai mare decât volumul recipientului.

Este interzisă depozitarea reziduurilor, după colectarea lor, direct pe sol, pe domeniul public sau privat.

#### **3.6 Protecția ecosistemelor terestre și acvatice**

Deșeurile predominant organice, biodegradabile se colectează astfel încât:

- orice risc sau disconfort creat de mirosuri, insecte, rozătoare să fie evitat;
- pe cât posibil să nu se amestece cu alte tipuri de deșeuri;
- să se colecteze, pe cât posibil, deșeuri fără substanțe poluante.

Deșeurile voluminoase se colectează, se transportă și se tratează astfel încât să se permită reciclarea și re folosirea prin sortarea și tratarea separată a diferitelor componente din deșeul voluminos respectiv. Ele nu pot fi colectate în containerele obișnuite și de aceea agentul economic responsabil cu gestionarea deșeurilor va asigura ridicarea lor periodică și transportul lor cu mijloace adecvate.

#### **3.7 Protecția așezărilor umane și a altor obiective**

Instalațiile de iluminat și alte instalații electrice vor fi menținute în permanentă stare de funcționare, revizuite periodic și exploatate la parametrii la care au fost proiectate și executate.

### 3.8 Gospodărirea deșeurilor

Gestionarea deșeurilor proprii se va asigura pe bază de contract cu firmele specializate.

Depozitarea acestora se va face pe principiul selectiv în containere cu capac așezate pe o platforma betonată și impermeabilizată aflată în zona gospodărească a incintei.

### 3.9 Gospodărirea substanțelor toxice și periculoase

Nu este cazul.

### 4. Lucrări de reconstrucție ecologică



După terminarea șantierului, se va reface complet zona prin:

- reamenajarea cu alei pietonale cu dale ce vor conduce către zonele de acces auto sau pietonal și zonele plantate ;
- plantarea de arbori și arbuști ornamentali;
- întreținerea gazonului.


### 5. Prevederi pentru monitorizarea mediului

Nu este cazul.


Șef proiect arhitectură,  
arh. Claudia Georgeta Pîrvu



# PLAN DE INCADRARE IN ZONA SCARA 1:10 000



VIZAT OJCGC PRAHOVA  
CONFORM ART.81 DIN LEGEA 7/1996



|  |
|--|
| <p>Oficiul Național de Cadastru,<br/>Geodezie și Cartografie</p> <p>Oficiul Județean de cadastru,<br/>geodezie și cartografie</p> <p>Nr. de înregistrare <u>15448</u> data <u>24-10-2002</u></p> <p>Verificat și recepționat:</p> <p><b>CONSILIER INGINER</b><br/><b>NECHITU DORU MARIUS</b></p> |
|--|

|   |
|---|
| <p>ORDINUL ARHITECTILOR<br/>DIN ROMANIA</p> <p>2547</p> <p><b>Daniel HOINĂRESCU</b></p> <p>Arhitect cu drept de semnătură</p> |
|---|




|   |                        |                            |                          |   |  |                                   |
|---|------------------------|----------------------------|--------------------------|---|--|-----------------------------------|
| <b>PROIECTANT:</b><br>S.C. RESTITUTIO S.R.L., Ploiești, J29/3402/1992, cul: 3569885 |                        |                            |                          | <b>TITULARUL/BENEFICIARUL INVESTIȚIEI:</b><br>SERVICIULUI PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENȚĂ PERSOANELOR ,<br>bulevardul Independenței, nr. 10, municipiul Ploiești |  | <b>NR. PROIECT:</b><br>95018/2022 |
| <b>PROIECTANT</b>   | <b>NUME</b>            | <b>SEMNAȚURA</b>           | <b>SCARA:</b><br>1/10000 | <b>PROIECT:</b><br>REABILITAREA ÎNVELITORILOR REPARAREA PROFILATURII CORNIȘEI ȘI A<br>ORNAMENTELOR FAȚADELOR IMOBILULUI C1 - SEDIU                                  |  | <b>FAZA:</b><br>D.A.L.I.          |
| <b>SEF PROIECT COMPLEX</b>  | ARH. DANIEL HOINARESCU |                            |                          | <b>PROPUNERE</b>  |  | <b>PLANSĂ:</b><br>AR-DALI-C1-01   |
| <b>SEF PROIECT SPEC. ARH.</b>   | ARH. CLAUDIA PÎRVU     |                            |                          |   |  |                                   |
| <b>PROIECTAT</b>  | ARH. CLAUDIA PÎRVU     | <b>DATA:</b><br>29.11.2022 |                          | <b>PLAN INCADRARE IN ZONA</b>   |  |                                   |

Prezenta documentație este proprietatea intelectuală a S.C. RESTITUTIO SRL și nu poate fi utilizată decât în scopul pentru care a fost elaborată. Nici parte a acestei documentații nu va putea fi reprodusă sau folosită în alte documente similare, sub nicio formă de reproducere, fără acordul autorului acordat în scris și legalizat. Orice reproducere, copiere, imprimare sau întrebunțare integrată sau parțială, directă sau indirectă, în orice scop decât cel stipulat în contractul încheiat între beneficiar și S.C. RESTITUTIO SRL fără permisiunea elaboratorului sau beneficiarului, intră sub incidența sancțiilor legale privind dreptul de proprietate intelectuală și a drepturilor conexe.

# PLAN DE SITUAȚIE

scara 1: 500

Bulevardul Independenței, nr. 10, municipiul Ploiești







MINISTERUL CULTURII

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ PRAHOVA

Nr. 78/30.01.2023

DE ACORD,  
Director executiv  
Prof. Constantin Stere



Către: Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor – Municipiul Ploiești  
Ploiești, Bd. Independentei nr. 10, jud. Prahova  
Spre știință: Primăria Mun. Ploiești

AVIZ nr. 14 / Z/30.01.2023

**privind:** *Reabilitarea învelitorii repararea profilaturii cornisei și a ornamentelor fatadelor imobilului C1-sediu pentru imobilul situat în în Situl urban Centrul istoric cod LMI/2015 PH-II-s-B-16266 și în zona de protecție a monumentelor istorice Casa Toma Rucăreanu, ulterior Casa Provian, azi Restaurant Mon Jardin, cod LMI PH-II-m-B-16276, Casa Radu Stanian, ulterior Casa N. Constantinescu Bordeni, cod LMI PH-II-m-A-16273, Liceul "Sf. Petru și Pavel" azi Colegiul Național "Mihai Viteazul" - latura de nord - cod LMI PH-II-m-B-16271, Casa Alexandru Radovici, azi Clinica Medicală HIPOCRAT 2000 - cod LMI PH-II-m-B-16272, Casa C.G. Angelini, azi Serviciul Public Finanțe Locale și Administrarea Patrimoniului Ploiești - cod LMI PH-II-m-B-16274, Casa dr. I. Cloaje, azi Restaurantul "Bulevard" - cod LMI PH-II-m-B-16263, Casa Luca Elefterescu, azi Muzeul Ceasului "Nicolae Simache" - cod LMI PH-II-m-A-16296*

**OBIECTIV:** *Reabilitarea învelitorii repararea profilaturii cornisei și a ornamentelor fatadelor imobilului C1-sediu*

**ADRESA:** Ploiești, Bd. Independentei nr. 10, jud. Prahova

**NR. PROIECT:** 950188

**FAZA:** — — — — — DALI — — — — —

**PROIECTANT:** SC RESTITUTIO SRL- șef proiect complex - Arh. Daniel Hoinarescu,  
șef proiect arh - Arh. Claudia Pîrveu

**BENEFICIAR:** Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor  
- Municipiul Ploiești

Documentația, înregistrată la Direcția Județeană pentru Cultură Prahova cu cererea nr. 78/13.01.2023 cuprinde:

- a) **piese scrise:** Memoriu tehnic justificativ;
- b) **piese desenate:** Planuri de situație și de încadrare în zonă, acte cadastrale, PROIECT
- c) **alte documente:** Certificat de Urbanism nr. 1242/29.11.2022



MINISTERUL CULTURII

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ PRAHOVA

Documentația propune: *Reabilitarea învelitorii repararea profilaturii cornisei și a ornamentelor fatadelor imobilului C1-sediu pentru imobilul situat în în Situl urban Centrul istoric cod LMI/2015 PH-II-s-B-16266 și în zona de protecție a monumentelor istorice Casa Toma Rucăreanu, ulterior Casa Provian, azi Restaurant Mon Jardin, cod LMI PH-II-m-B-16276, Casa Radu Stanian, ulterior Casa N. Constantinescu Bordeni, cod LMI PH-II-m-A-16273, Liceul "Sf. Petru și Pavel" azi Colegiul Național "Mihai Viteazul" - latura de nord - cod LMI PH-II-m-B-16271, Casa Alexandru Radovici, azi Clinica Medicală HIPOCRAT 2000 - cod LMI PH-II-m-B-16272, Casa C.G. Angelini, azi Serviciul Public Finanțe Locale și Administrarea Patrimoniului Ploiești - cod LMI PH-II-m-B-16274, Casa dr. I. Cloaje, azi Restaurantul "Bulevard" - cod LMI PH-II-m-B-16263, Casa Luca Elefterescu, azi Muzeul Ceasului "Nicolae Simache" - cod LMI PH-II-m-A-16296*

Documentația a fost analizată în cadrul Ședinței Comisiei Zonale nr. 8 a Monumentelor Istorice din data de 18.01.2023 și a fost emis următorul:

**AVIZ FAVORABIL - varianta minimală**

Prezentul aviz NU este însoțit de planșe vizate spre neschimbare.

**ARHITECT,  
Alexandru Bondrea**



Numele si prenumele vericatorului atestat  
Ing. Ghitulescu Adrian  
Firma: S.C. PROVEXPERT S.R.L.  
Adresa: Ploiesti, str. Luminii, nr.4

Nr: data:  
Conform registrului de evidenta

2682/24.02.2023

### REFERAT

Pentru verificarea de calitate la cerinta A1, A2

a proiectului: Reabilitarea învelitorii, repararea profilaturii cornisei si a ornamentelor fatadelor imobilului  
C1 – sediu, faza: D.A.L.I., ce face obiectul contractului 23.S.001

### **DATE DE IDENTIFICARE**

- proiectant general : arh. Hoinarescu Daniel
- proiectant de specialitate: S.C. PROVISCO S.R.L. Ploiesti (ing. Viorel Victor Visoiu)
- investitor : Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor – municipiul Ploiesti
- amplasament: judetul Prahova, municipiul Ploiesti, b-dul Independentei, nr. 10
- data prezentarii proiectului pentru verificare: 24.02.2023

### **CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE PROIECTULUI SI ALE CONSTRUCTIEI**

Reabilitarea învelitorii clădirii prin înlocuirea părților componente degradate, refacerea lucarnelor, a coifului octogonal al șarpantei conform studiului istoric, reparații la cornișa principală și profilaturii de fațadă.

### **DOCUMENTE CE SE PREZINTA LA VERIFICARE:**

- Tema de proiectare:.....
- Certificat de urbanism nr. 1242 din 29.11.2022 eliberat de Primaria Municipiului Ploiesti
- Avize obtinute.....
- Autorizatia de construire nr.....emisa de.....
- Raportul expertizei tehnice (la proiectele de punere in siguranta la actiunea seismelor, reabilitare termica, extinderi, modernizari, etc.)
- Memoriul elaborat de proiectant in care se prezinta solutia adoptata pentru respectarea cerintei verificate;
- Planșele desenate in care se prezinta solutia constructiva;
- Note de calcul in care se fundamenteaza solutia propusa, programul de calcul si listingul;
- Alte documente.

### **CONCLUZII ASUPRA VERIFICARII**

a. In urma verificarii se considera proiectul corespunzator, semnandu-se si stampilandu-se conform indrumatorului;

b. In urma verificarii se considera proiectul corespunzator pentru faza verificata semnandu-se si stampilandu-se conform indrumatorului, cu urmatoarele conditii obligatorii a fi introduse in proiect, prin grija investitorului , de catre proiectant:

Am primit 3 exemplare  
Investitor/Proiectant



Am predat 3 exemplare  
Vericator tehnic atestat  
Ing. Ghitulescu Adrian



# RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA

## 1. DATE DE IDENTIFICARE

- Denumirea lucrării: Reabilitarea învelitorii, repararea profilaturii cornisei si a ornamentelor fatadelor imobilului C1 – sediu
- Beneficiar: Serviciul Public Comunitar de Evidenta Persoanelor – municipiul Ploiesti
- Amplasament: Judetul Prahova, municipiul Ploiesti, b-dul Independentei, nr. 10
- Faza de proiectare: **D.A.L.I.**
- Proiectant : S.C. Provisco S.R.L. Ploiesti
- Expert tehnic atestat M.L.P.A.T.: Ing. Petru C. Stelian
- Numar de proiect : 23. S. 001
- Data: Ianuarie 2023



## 2. MOTIVUL SI SCOPUL EXPERTIZEI

Beneficiarul doreste, conform certificatului de urbanism nr. 1242 din 29-11-2023 eliberat de primăria municipiului Ploiesti, **reabilitarea învelitorii, repararea profilaturii cornisei si a ornamentelor fatadelor imobilului C1 – sediu.**

Conform Legii 10/1995, art.18 al.2, precum si de completările aduse de Legea 177/2015 art. 10, al. 2, orice interventie se face pe baza unei expertize tehnice, iar conform art. 22., pct. b), orice investitie trebuie să respecte sistemul calitatii în constructii prin realizarea constructiilor de calitate corespunzătoare si exploataării lor în scopul protejării vietii oamenilor, a bunurilor acestora si a mediului înconjurător.

În conformitate cu prevederile din Legea nr.10/1995, în vederea determinării, în orice stadiu, a stării tehnice a constructiei pentru evaluarea nivelului de satisfacere a cerintelor esentiale, prevăzute la art. 5., modificat de Legea 177/2015 la art. 2 privind calitatea în constructii si în special „rezistenta mecanică si stabilitatea” si „siguranta în exploatare”, se va expertiza tehnic clădirea pe baza examinării ei nemijlocite, în conformitate cu documentatia pusă la dispozitie de beneficiar si a unei inspectii limitată asupra clădirii.

Prezenta documentatie analizează nivelul si realizarea cerintelor esentiale de calitate la constructia existentă si dispune măsurile ce trebuiesc luate pentru îndeplinirea cerintelor beneficiarului.

## 3. DATE PE CARE SE BAZEAZA EXPERTIZA TEHNICA

La efectuarea expertizei s-au avut în vedere prevederile legislatiei privind calitatea în constructii.

### 3.1. Legislatie

- Legea 10/1995 Legea calitatii în constructii ;
- Legea 177/2015 Legea pentru modificarea si completarea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii;
- HGR nr. 925/1995 Regulamentul de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a executiei lucrărilor si a constructiilor ;
- HGR nr. 766/1997 Regulamentul privind urmărirea comportării în exploatare, interventiile în timp si postutilizării constructiilor ;

### 3.2. Reglementari tehnice

- CR-0-2012 Cod de proiectare. Bazele proiectării structurilor în constructii;
- SR EN 1991-1-1 Actiuni asupra structurilor. Partea 1-1: Actiuni generale, greutati specifice, greutăti proprii, încărcări utile pentru clădiri

- SR EN 1992-1-1 Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli generale si reguli pentru clădiri
- CR6-2013 Cod de proiectare pentru structuri din zidărie;
- P 100-1/2013 Cod de proiectare seismică. Partea I-Prevederi de proiectare pentru clădiri;
- P 100-3/2019 Cod de proiectare seismică. Partea III-Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente;
- NP 019-1997 Ghid pentru calculul la stări limită a elementelor structurale din lemn;
- NP 112-2014 Normativ pentru proiectarea fundatiilor de suprafață ;
- CR 1-1-3-2012 Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor;
- CR 1-1-4-2012 Cod de proiectare. Bazele proiectării si acțiunii asupra construcțiilor. Acțiunea vântului;

### 3.3. Documentatia tehnică avută la dispozitie de expert

- Pentru întocmirea acestei expertize expertul tehnic a avut la dispozitie următoarele documente:
- pr. nr. 14.S.016/2014 „Modificare gol fereastră în ușă scară de acces si copertină la imobil” întocmit la faza D.T.A.C. de S.C. Provisco S.R.L. in anul 2015;
  - pr. nr. 95015/2022 „Reabilitarea învelitorii, repararea profilaturii cornișei și a ornamentelor fațadelor imobilului C1 – sediu” întocmit in anul 2022 de arh. Claudia Georgeta Pîrvu;
  - relevu fotografic ;

## 4. CONDITII DE AMPLASAMENT

**4.1.** Constructia este amplasată în judetul Prahova, municipiul Ploiesti, b-dul Independentei, nr.10.

Terenul este orizontal si perfect stabil.

Stratificatia terenului este reprezentată prin sol vegetal amestecat cu umpluturi antropice, argilă, si pietris.

Fundarea constructiei s-a facut la o adâncime de circa 1,00m de la fata terenului pe zona fără subsol si la adâncimi de aproximativ 3,00m pe zona cu subsol în stratul de pietris.

Apa subterană este la adâncimi ce nu afectează fundatiile existente.

Adâncimea de înghet este **0,80÷0,90m** conform **STAS 6054-77**.

**4.2.** Municipiul Poiesti se află in zona de intensitate seismică de gradul **8<sub>1</sub> (opt)** cu o perioada de revenire la minimum 50 ani conform **SR 11100/1-93**.

Conform normativului **P100-1/2013**, normativ ce este actualmente în vigoare, valoarea de vîrf a acceleratiei terenului pentru cutremure avînd I.M.R.= 225 ani este **a<sub>g</sub> = 0,35g** si perioada de control (colt) **T<sub>c</sub> = 1,6 secunde**.

Conform codului de proiectare **CR 1-1-3/2012**, greutatea de referintă a stratului de zăpadă avînd IMR= 50ani s<sub>k</sub> = 2 kN /mp (200daN/mp).

Conform codului de proiectare **CR 1-1-4/2012**, presiunea de referintă a vîntului la 10m-înăltime p<sub>v</sub> = 0,4 kPa (40da N/mp).

## 5. DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI

### 5.1. DATE DESPRE ARHITECTURĂ SI FUNCTIONALITATE

Clădirea are formă cvasidreptunghiulară în plan cu dimensiunile maxime 33,8x14,50m si a fost construită la sfîrsitul secolului XIX si extinsă si modificată la începutul secolului XX .

Din punct de vedere al regimului de înăltime ea este impartită în două zone legate structural între ele si anume:

- zona axelor **A-F/1-8** (partea din stînga) cu regim de înăltime subsol partial, zona axelor **B-F/6-8**, parter si etaj;
- zona axelor **A'-F'/8-12** (partea din dreapta) cu regim de înăltime subsol, parter, mezanin si mansardă;



Construcția nu se alipește cu nicio altă construcție, ea fiind independentă structural.

Înălțimile utile de nivel sunt de 3,00m la subsol, 4,90m la parter și 2,90m la etaj și mezanin, cota  $\pm 0,00$ m (cota superioară a pardoselii parterului) fiind aproximativ +1,20m de la fața trotuarului.

Accesul din exterior se face în axul **A/8-9**, accesul parter subsol se face printr-o scară amplasată între axele **A-C/10-11**, iar scara principală ce face legătura între parter, mezanin și etaj se află între axele **A-D/8-9**.

Acoperișul este în general în patru ape cu învelitoare din sindrilă bituminoasă.

Împănălăria ferestrelor este din PVC cu geam termopan, a ușilor din PVC, iar ușa principală de acces din exterior este cu împănălărie metalică.

Construcția dispune de apă curentă, curent electric și gaze naturale, iar încălzirea se face prin calorifere, centralizat.

## 5.2. DATE DESPRE STRUCTURA DE REZISTENȚĂ A CONSTRUCȚIEI INITIALE

Pe baza releveelor de arhitectură, sondajelor efectuate, informațiilor primite de la beneficiar și a observațiilor de pe amplasament se constată următoarea structură de rezistență:

### ■ INFRASTRUCTURA

- fundații continue din beton simplu ;
- pereți subsol și elevații din zidărie de cărămidă ;
- planșeu peste subsol din bolțișoare de cărămidă pe grinzi din profile laminate de oțel ;

### ■ SUPRASTRUCTURA

- pereți structurali din zidărie de cărămidă de 42cm modulat (1+1/2 cărămizi) la exterior, iar la interior 28cm modulat (o cărămidă), parțial 42cm modulat ;
- buiandrugi din profile laminate de oțel ;
- planșee din grinzi din lemn ;
- sarpantă tip „pe scaune”, din lemn ecarisat ;

Conform CR60-2006, cap. 5., pct. 2.1.1. structura de rezistență se încadrează în categoria „*pereti desi (fagure)*”.

## 5.3. DEGRADARI ȘI AVARII

În urma deplasării la examinarea clădirii nu s-au constatat la construcție țesături diferite, sau alte defectiuni majore, clădirea fiind reabilitată în perioada când era sediul regionalei de gaze naturale Ploiești, ulterior Distrigaz Prahova.

## 6. ÎNCADRAREA CLĂDIRII ÎN CLASE ȘI CATEGORII CONFORM P100-1/2013

### SI HGR. 766/97

- Clasa de importanță și de expunere la cutremur: - III ( $\gamma_1 = 1$ ) – clădiri pentru birouri;
- Categoria structurală : - pereți structurali din zidărie ;
- Categoria de importanță : - „C” - construcție cu importanță normală

## 7. COMPARAREA CONSTRUCȚIEI CU CERINȚELE NORMATIVULUI P100-3/2019

Conform lui **C 254-2017** nu se mai face evaluarea seismică a clădirii întrucât:

- construcția a fost proiectată conform normativului **P100-1/2013**;
- clasa de importanță și de expunere la cutremur este **III**;
- este încadrată în categoria C de importanță;
- nu este clasată ca monument istoric, dar clădirea se află în situl urban „Centrul istoric” cu codul conform Listei Monumentelor Istorice 2015 în vigoare și în zona de protecție a mai multor monumente istorice situate pe Bulevardul Independenței;

- anterior, prin raport de expertiză tehnică, construcția a fost încadrată în clasa de risc seismic **RsIII** și nu prezintă pericol public;
- intervențiile nu se referă la structura de rezistență existentă și nu modifică starea de eforturi la încărcări de scurtă durată, sau de lungă durată (permanente).

## **8. LUCRARI DE INTERVENȚII PROPUSE**

Beneficiarul dorește intervenții la clădirea existentă C1 și anume **reabilitarea învelitorii, repararea profilaturii cornisei și a ornamentelor fatadelor imobilului.**

### **8.1. SITUAȚIA EXISTENTĂ**

În prezent, s-au constatat următoarele degradări:

- lipsa continuității jgheburilor și burlanelor;
- infiltrații de apă prin învelitoarea neetanșă care traversează podul și afectează tavanul și parțial pereții;
- reparații necorespunzătoare ale învelitorii cu produse cu caracteristici și performanțe diferite;
- discontinuitatea sau montarea defectuoasă a jgheburilor;
- lipsa protecțiilor (de tablă) ale glafurilor și profilărilor cu lățime mare;
- infiltrația apei în interior și prelingerea ei pe lângă glafurile laterale, pătând sau exfoliind tencuiala;
- umiditate excesivă în vecinătatea tuturor ferestrelor de la mansardă din cauza posibilei etanșări imperfecte între ferestre și peretele-suport al acestora (peretele de fațadă);
- racordări neetanșă între învelitoare și planșul inclinat al mansardei.

### **8.2. PROPUNERI**

Investiția are ca scop reabilitarea învelitorii clădirii prin înlocuirea părților componente degradate, refacerea lucarnelor, a coifului octogonal al șarpantei conform studiului istoric, reparații la cornișa principală și profilaturi de fațadă.

La șarpantă se vor face următoarele intervenții:

- înlocuirea elementelor din lemn crăpate, sau putrezite;
- completarea cu clești și contrafise.

## **9. CONCLUZII ȘI RECOMANDARI**

• Lucrările propuse în capitolul 9 și anume **reabilitarea învelitorii, repararea profilaturii cornisei și a ornamentelor fatadelor imobilului**, nu afectează negativ structurile de rezistență și stabilitatea construcției existente și nici a celor din imediata vecinătate.

• Se propune emiterea autorizației de construire de către **primăria municipiului Ploiești** pentru lucrările expuse mai sus.

• Execuția se va face pe baza unui proiect întocmit la fazele D.T.A.C. + P.Th + D.E., proiect ce va fi vizat conform normelor în vigoare.

• Prezenta documentație, împreună cu proiectul la fazele D.T.A.C. + P.Th + D.E., „buletinele de calitate ale materialelor”, etcetera, face parte integrantă din „**cartea tehnică a construcției**”


Intocmit : Expert tehnic atestat MLPAT  
ing. Petru C. Stelian



# MEMORIU TEHNIC PENTRU STRUCTURA DE REZISTENTA

## 1. DATE DE IDENTIFICARE

- Denumirea lucrării: Reabilitarea învelitorii, repararea profilaturii cornisei și a ornamentelor fatadelor imobilului C1 – sediu
- Beneficiar: Serviciul Public Comunitar de Evidență Persoanelor – municipiul Ploiești
- Amplasament: Județul Prahova, municipiul Ploiești, b-dul Independenței, nr. 10
- Faza de proiectare: **D.A.L.I.**
- Proiectant : S.C. Provisco S.R.L. Ploiești (ing. Viorel Victor Visoiu)
- Numar de proiect : 23. S. 001
- Data: Ianuarie 2023



## 2. REGLEMENTARI TEHNICE

- CR-0-2012 Cod de proiectare. Bazele proiectării structurilor în construcții;
- SR EN 1991-1-1 Acțiuni asupra structurilor. Partea 1-1: Acțiuni generale, greutate specifice, greutate proprii, încărcări utile pentru clădiri
- SR EN 1992-1-1 Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli generale și reguli pentru clădiri
- CR6-2013 Cod de proiectare pentru structuri din zidărie;
- P 100-1/2013 Cod de proiectare seismică. Partea I-Prevederi de proiectare pentru clădiri;
- P 100-3/2019 Cod de proiectare seismică. Partea III-Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente;
- NP 019-1997 Ghid pentru calculul la stări limită a elementelor structurale din lemn;
- NP 112-2014 Normativ pentru proiectarea fundațiilor de suprafață ;
- CR 1-1-3-2012 Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor;
- CR 1-1-4-2012 Cod de proiectare. Bazele proiectării și acțiunii asupra construcțiilor. Acțiunea

## 3. CONDITII-DE AMPLASAMENT

### 3.1. Construcția este amplasată în județul Prahova, municipiul Ploiești, b-dul Independenței, nr.10.

Terenul este orizontal și perfect stabil.

Stratificarea terenului este reprezentată prin sol vegetal amestecat cu umpluturi antropice, argilă, și pietris.

Fundarea construcției s-a făcut la o adâncime de circa 1,00m de la fața terenului pe zona fără subsol și la adâncimi de aproximativ 3,00m pe zona cu subsol în stratul de pietris.

Apa subterană este la adâncimi ce nu afectează fundațiile existente.

Adâncimea de îngheț este **0,80÷0,90m** conform **STAS 6054-77**.

### 3.2. Municipiul Ploiești se află în zona de intensitate seismică de gradul **8<sub>1</sub> (opt)** cu o perioadă de revenire la minimum 50 ani conform **SR 11100/1-93**.



Conform normativului **P100-1/2013**, normativ ce este actualmente in vigoare, valoarea de vîrf a acceleratiei terenului pentru cutremure avînd I.M.R.= 225 ani este  $a_g = 0,35g$  si perioada de control (colt) **Tc = 1,6 secunde**.

Conform codului de proiectare **CR 1-1-3/2012**, greutatea de referintă a stratului de zăpadă avînd IMR= 50ani  $s_k = 2 \text{ kN /mp}$  (200daN/mp).

Conform codului de proiectare **CR 1-1-4/2012**, presiunea de referintă a vîntului la 10m înăltime  $p_v = 0,4 \text{ kPa}$  (40da N/mp).

#### **4. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI**

##### **4.1. DATE DESPRE ARHITECTURĂ SI FUNCTIONALITATE**

Clădirea are formă cvasidreptunghiulară în plan cu dimensiunile maxime 33,8x14,50m si a fost construită la sfîrsitul secolului XIX si extinsă si modificată la începutul secolului XX .

Din punct de vedere al regimului de înăltime ea este impartită în două zone legate structural între ele si anume:

- zona axelor **A-F/1-8** (partea din stînga) cu regim de înăltime subsol partial, zona axelor **B-F/6-8**, parter si etaj;
- zona axelor **A'-F'/8-12** (partea din dreapta) cu regim de înăltime subsol, parter, mezanin si mansardă;

Constructia nu se alipeste cu nicio altă constructie, ea fiind independentă structural.

Înăltimele utile de nivel sunt de 3,00m la subsol 4,90m la parter si 2,90m la etaj si mezanin, cota  $\pm 0,00m$  (cota superioară a pardoselii parterului) fiind aproximativ +1,20m de la fata trotuarului.

Accesul din exterior se face în axul **A/8-9**, accesul parter subsol se face printr-o scară amplasată între axele **A-C/10-11**, iar scara principală ce face legatură între parter, mezanin si etaj se află între axele **A-D/8-9**.

Acoperisul este în general în patru ape cu învelitoarea din sindrilă bituminoasă.

Împlăria ferestrelor este din PVC cu geam termopan, a usilor din PVC, iar usa principală de acces din exterior este cu țimplarie metalică.

Constructia dispune de apă curentă, curent electric si gaze naturale, iar incalzirea se face prin calorifere, centralizat.

##### **4.2. DATE DESPRE STRUCTURA DE REZISTENTĂ A CONSTRUCTIEI INITIALE**

Pe baza releveelor de arhitectură, sondajelor efectuate, informatiilor primite de la beneficiar si a observatiilor de pe amplasament se constată urmatoarea structură de rezistentă:

###### **■ - INFRASTRUCTURA**

- fundatii continui din beton simplu ;
- pereti subsol si elevatii din zidărie de cărămidă ;
- planseu peste subsol din bolțișoare de cărămidă pe grinzi din profile laminate de otel;

###### **■ SUPRASTRUCTURA**

- pereti structurali din zidărie de cărămidă de 42cm modulat (1+1/2 cărămizi) la exterior, iar la interior 28cm modulat (o cărămidă), partial 42cm modulat;
- buiandrugi din profile laminate de otel ;
- plansee din grinzi din lemn ;
- sarpanță tip „pe scaune”, din lemn ecarisat ;

#### **4.3. DEGRADARI SI AVARII**

În urma deplasării la examinarea clădirii nu s-au constatat la construcție țesături diferite, sau alte defectiuni majore, clădirea fiind reabilitată în perioada când era sediul regionale de gaze naturale Ploiesti, ulterior Distrigaz Prahova.

#### **5. INCADRAREA CLADIRII ÎN CLASE SI CATEGORII CONFORM P100-1/2013**

##### **SI HGR. 766/97**

- Clasa de importanță și de expunere la cutremur: - III ( $\gamma_1 = 1$ ) – clădiri pentru birouri;
- Categoria structurală : - pereți structurali din zidărie ;
- Categoria de importanță : - „C” - construcție cu importanță normală.

#### **6. LUCRARI DE INTERVENȚII PROPUSE**

Beneficiarul dorește intervenții la clădirea existentă C1 și anume **reabilitarea învelitorii, repararea profilurii cornisei și a ornamentelor fațadelor imobilului.**

##### **6.1. SITUAȚIA EXISTENTĂ**

În prezent, s-au constatat următoarele degradări:

- lipsa continuității jgheburilor și burlanelor;
- infiltrații de apă prin învelitoarea neetanșă care traversează podul și afectează tavanul și parțial pereții;
- reparații necorespunzătoare ale învelitorii cu produse cu caracteristici și performanțe diferite;
- discontinuitatea sau montarea defectuoasă a jgheburilor;
- lipsa protecțiilor (de tablă) ale glafurilor și profilajilor cu lățime mare;
- infiltrația apei în interior și prelingerea ei pe lângă glafurile laterale, pătând sau exfoliind tencuiala;
- umiditate excesivă în vecinătatea tuturor ferestrelor de la mansardă din cauza posibilei etanșări imperfecte între ferestre și pereții-suport al acestora (pereții de fațadă);
- racordări neetanșă între învelitoare și planșeu înclinat al mansardei.

##### **6.2. PROPUNERI**

Investiția are ca scop reabilitarea învelitorii clădirii prin înlocuirea părților componente degradate, refacerea lucarnelor, a coifului octogonal al șarpantei conform studiului istoric, reparații la cornișa principală și profilaturi de fațadă.

La șarpantă se vor face următoarele intervenții:

- înlocuirea elementelor din lemn crăpate, sau putrezite;
- completarea cu clești și contrafise;

#### **7. MĂSURI PENTRU SECURITATEA MUNCII ȘI DE PREVENIREA INCENDIILOR**

##### **7.1. La executarea lucrărilor se vor respecta :**

- Legea 319/ 2006 a securității și sănătății în muncă;
- Norme metodologice de aplicare a L319/2006 ;
- Normele generale de protecția muncii (legea nr. 90/1996) ;
- Ordinul nr. 9N/15-03-1993 ;
- Ordinul M.L.P.A.T. nr. 1N/03-01-1994;

- H.G. nr. 971/2006 - privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca ;
- H.G. nr. 1048/2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca ;
- H.G. nr. 1091/2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca;
- H.G. nr. 1876/2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii;
- O.U.G. nr. 96/2003 - privind protectia maternitatii la locul de munca, modificata si completata;
- Legea nr. 346/2002 - privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale, republicată;

Se atrage atentia asupra însusirii amănuntite a tehnologiilor prevăzute pentru fiecare lucrare în parte, cu întreaga formare de lucru, organizarea si dotarea locului de muncă, efectuarea instructajelor la locul de munca cu muncitorii, periodic si la schimbarea locului de muncă.

Verificarea permanentă a funcționării si stării uneltelor, dispozitivelor si utilajelor, dotarea cu materialele si echipamentul de protectie necesar.

Constructorul va adopta, de asemeni, orice măsuri de siguranta specifice pentru protejarea traficului stradal, din apropiere si a instalatiilor subterane de orice tip.

## 7.2. Pentru prevenirea incendiilor se vor respecta si aplica :

- L 307/2006      Legea privind apararea impotriva incendiilor ;
- NG. 163        Normele generale de aparare impotriva incendiilor din 28-02-2007;
- NP. 086 – 05    Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de stingerea incendiilor ;
- P.118 /1-2013   Normativ de siguranta la foc a constructiilor.



Toate elementele din lemn vor fi ignifugate, ignifugarea se va efectua de o societate de constructii specializată în acest domeniu.

## 8. CONCLUZII SI RECOMANDARI

• Lucrările propuse în capitolul 6 si anume **reabilitarea învelitorii, repararea profilaturii cornisei si a ornamentelor fatadelor imobilului**, nu afectează negativ structurile de rezistență si stabilitatea constructiei existente si nici a celor din imediata vecinătate.

• Expertul tehnic în cap. 8 al „*expertizei tehnice*” propune emiterea autorizatiei de construire de către **primăria municipiului Ploiesti** pentru lucrările expose mai sus.

Intocmit : ing. Viorel Victor Visoiu





PERSOANA JURIDICA ACHIZITIOARE (INVESTITORUL): Serviciul Public Comunitar de Evidenta Persoanelor – municipiul Ploiesti  
 Amplasament: Judetul Prahova, municipiul Ploiesti, b-dul Independentei, nr. 10  
 OBIECTIVUL: Reabilitarea învelitorii, repararea profilaturii cornisei si a ornamentelor fatadelor imobilului C1 – sediu

**LISTA – EVALUARE - faza D.A.L.I.  
 CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI**

**OBIECTUL:** Reabilitarea învelitorii, repararea profilaturii cornisei si a ornamentelor fatadelor imobilului C1 - sediu  
**CATEGORIA DE LUCRARI : STRUCTURA DE REZISTENTA**

| Nr.<br>crt | CAPITOLUL DE LUCRARI  | U.M | CANTI-<br>TATEA | Pret unitar<br>a)Materiale<br>b)Manopera<br>c)Utilaj<br>d)Transport<br>Total<br>a)+b)+c)+d) | MATERIAL<br>(3x4a) | MANOPERA<br>(3x4b) | UTILAJ<br>(3x4c) | TRANSP.<br>(3x4d) | TOTAL<br>(3x4)<br>sau<br>(5+6+7+8) |
|------------|---|-----|-----------------|---|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------------------------|
|            |   |     |                 |   |                    |                    |                  |                   |                                    |
| 0          | 1   | 2   | 3               | 4   | 5                  | 6                  | 7                | 8                 | 9                                  |
| 1          | RpCT25B1<br>Desfacerea sarpantelor si elementelor componente  | mp  | 12              |   |                    |                    |                  |                   |                                    |
| 2          | RpCH04A1(asimilat)<br>Sarpanata acoperisului din lemn de rasinoase pentru cupole si turle<br>(scoabele se inlocuiesc cu conectori metalici) | mp  | 12              |   |                    |                    |                  |                   |                                    |
| 3          | RpCH07A1<br>Inlocuire capriori degradati  | ml  | 52              |   |                    |                    |                  |                   |                                    |
| 4          | RpCH07E1<br>Inlocuire pane degradate  | ml  | 26              |   |                    |                    |                  |                   |                                    |
| 5          | RpCH08A1<br>Reparatii la elemente deteriorate prin platurire  | buc | 18              |   |                    |                    |                  |                   |                                    |
| 6          | RpCH09A1(asimilat)<br>Consolidarea sarpantelor executate cu <b>conectori metalici de catalog</b> (coltare, placi, ancore de pana etc)       | kg  | 78              |   |                    |                    |                  |                   |                                    |
| 7          | RpCC03B2<br>Cofraje mixte la centuri pentru constructii existente   | mp  | 6,8             |   |                    |                    |                  |                   |                                    |



|    |   |    |     |  |  |  |  |  |  |
|----|---|----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 8  | RpCD03C4<br>Armături pentru beton la centuri cupole                                   | kg | 112 |  |  |  |  |  |  |
| 9  | RpCB08A1(asimilat)<br>Beton C20/25 in cantitati mici la centuri (procurat din statie) | mc | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | TRA02A.....<br>Transport auto la .... km  | to | 3,2 |  |  |  |  |  |  |

**PROIECTANT,**  
Ing. VICTOR VIOREL VISOIU

**OFERTANT,**



## sc. 1:50



: NOTA :

## 1. MATERIALE UTILIZATE :

pane, popi, capriori, talpi din lemn de rasinoase ecarisat conform SR EN 14250; clesti din cherestea de rasinoase conform SR EN 14250; cuie din sarma SR EN 1380;

2. MASURI P. C. I. :

se vor respecta normele tehnice de proiectare si realizare a constructiilor , privind protectia la actiunea focului - P-118-1-1999 ; elementele sarpantei vor fi ignifugate conform "Normelor pentru ignifugarea materialelor combustibile in constructii - Indicativ C 58 - 96; se vor respecta "Normele generale de prevenirea si stingerea incendiilor aprobate cu ordinul 38/1994 de catre M. I. si 1219/1994 de catre M. L. P. A. T.

### 3. MASURI DE PROTEJARE A LEMNULUI :

capetele elementelor din lemn, sau parti ale acestora care vin in contact direct cu elementele din beton sau zidarie se vor impregna cu solutie carbolineum.

#### 4. INCARCARI DE CALCUL:

elementele sarpantei sunt dimensionate pentru invelitoare din tabla metalica tip tigla, avand 35 daN/mp. Incarcarea data de zapada este de 2KPa/ mp conform normativ CR 1-1-3-2012. Presiunea dinamica de baza din actiunea vantului este de 0,4 kPa conform CR 1-1-4-2012.

### 5. DIMENSIUNI ALE ELEMENTELOR DIN LEMN:


|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| pane :       | 8x10 cm; 12x10 cm           |
| capriori :   | 8x20 cm; 8x10 cm; 8x12 cm;  |
| dulapi:      | 10x10 cm;                   |
| clesti :     | 5x15 cm;                    |
| pop central: | 14x14 cm;                   |
| popi:        | 8x15 cm; 10x10 cm; 12x10 cm |
| talpi:       | 14x20 cm.                   |

6. PENTRU EXECUTIE SE VOR CONSULTA:

Manualul dulgherului : Planurile de arhitectura : Instrucțiunile STAS 856/90.


### Detaliu centura 30x20

sc. 1:20




cotele cu "\*" - se verifica in timpul executiei

sc. 1:50






1-1  
sc. 1:50



cotele cu "\*" - se verifica in timpul executiei



|   |   |   |  |   |                    |
|---|---|---|--|---|--------------------|
| Verificator   |   |   | A1   |   |                    |
| VERIFICATOR<br>/ EXPERT   | NUME  | SEMNATURA   | CERINTA      REFERAT / EXPERTIZA - NR.      / DATA   | <div>SCS 15.P.067.11/RS<br/>SA 8000/2008</div> <div></div> <div>SCS 15.P.067.06/Q<br/>SR EN ISO 9001/2008</div> <div>SCS 15.P.067.07/M<br/>SR EN ISO 14001/2005</div> <div>SCS 15.P.067.08/SSO<br/>SR OHSAS 18001/2008</div> |                    |
|  |   | Ploiesti, str. Valeni, nr. 39<br>R.C. J29 / 37 / 2003; C.U.I. R015119329<br>telefon / fax : 0244 - 597042 |  |   |                    |
| PROIECTAT<br>ing. Viorel<br>VISOIU  |  | <b>FAZA<br/>PROIECTARE:</b><br><br><b>D.T.A.C.</b>  | DEN. PROIECT<br><br>REABILITAREA INVELITORII, REPARAREA PROFILATURII CORNISEI<br>SI A ORNAMENTELOR FATADELOR IMOBILULUI C1 - SEDIU | Pr. nr. 23.S.008<br><br>februarie<br>2023   |                    |
| DESENAT<br>th. Mihaela<br>GEORGESCU   |   |   | BENEFICIAR:<br>AMPLASAMENT:  | SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA<br>PERSOANELOR - MUNICIPIUL PLOIESTI<br>jud. Prahova, mun. Ploiesti, b-dul Independentei, nr. 10   | SCARA<br>1:50;1:20 |
| APROBAT<br>ing. Viorel<br>VISOIU  |   |   | DESEN:   | DETALIU MODIFICARI SARPANTA<br>DETALIU REFACERE LUCARNE   | DESEN NR.<br>R 01  |



**Proiectant general:**  
**S.C. RESTITUTIO S.R.L.**

**Beneficiar: SERVICIUL PUBLIC LOCAL**  
**COMUNITAR DE EVIDENȚA PERSOANELOR,**  
**PLOIEȘTI**

**Proiect: REABILITAREA ÎNVELITORII,**  
**REPARAREA PROFILATURII CORNIȘEI ȘI A**  
**ORNAMENTELOR FAȚADELOR IMOBILULUI**  
**C1 – SEDIU**

**Adresă: B-DUL INDEPENDENȚEI, NR. 10,**  
**PLOIEȘTI, JUD. PRAHOVA**

**Proiect nr.: 95015/2022**

**Faza: D.A.L.I.**

## **D.A.L.I – DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ**

Întocmită conform H.G. 907 / 2016 - Anexa 5 – Conținutul cadru al documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și Conținutului cadru al documentațiilor de restaurare a monumentelor istorice – DISPOZIȚIA nr.4300/VN/03.11.2005.

### **A. PIESE SCRISE**

#### **1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII**

##### **1.1. Denumirea obiectivului de investiții**

**REABILITAREA ÎNVELITORII, REPARAREA PROFILATURII CORNIȘEI ȘI A ORNAMENTELOR**  
**FAȚADELOR IMOBILULUI C1 – SEDIU**

##### **1.2. Ordonator principal de credite/investitor**

SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENȚA PERSOANELOR, PLOIEȘTI

##### **1.3. Ordonator secundar/terțiar de credite/investitor**

SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENȚA PERSOANELOR, PLOIEȘTI

##### **1.4. Beneficiarul investiției**

SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENȚA PERSOANELOR, PLOIEȘTI

##### **1.5. Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție**

**Proiectant general: S.C. RESTITUTIO S.R.L.**

**Adresa: Ploiesti, Str. Erou Călin Cătălin, nr. 6, Sc. A, ap.1**

**Reg. Com.:J29/3402/2.10.1992; CUI R03569885**

## **2. SITUAȚIA EXISTENTĂ ȘI NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII**

### **2.1. PREZENTAREA CONTEXTULUI: POLITICI, STRATEGII, LEGISLAȚIE, ACORDURI RELEVANTE, STRUCTURI INSTITUȚIONALE ȘI FINANCIARE**

În municipiul Ploiești se urmărește a se realiza dezvoltarea serviciilor de bază pentru populația din municipiu prin asigurarea unor condiții optime de accesare a serviciilor privind evidența populației, contribuind la creșterea gradului de civilizație și la înfrumusețarea orașului, în vederea apropierii de standardele europene, cu directe implicații benefice în asigurarea unui climat sănătos de conviețuire în cadrul comunității locale și cu un impact pozitiv asupra creșterii gradului de socializare a locuitorilor din cadrul orașului.

**ENTITATEA RESPONSABILĂ CU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI:**  
**SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENȚA PERSOANELOR, PLOIEȘTI**  
B-dul Independenței, nr. 10, Ploiești, jud. Prahova.

### **2.2. ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE ȘI IDENTIFICAREA NECESITĂȚILOR ȘI A DEFICIENȚELOR**

#### **SITUAȚIA EXISTENTĂ :**

În urma inspecției vizuale la fața locului și a expertizelor realizate, s-au determinat următoarele degradări care răspund temei de proiectare ale prezentei documentații, și anume:

- lipsa continuității jgheburilor și burlanelor;
- infiltrații de apă prin învelitoarea neetanșă care traversează podul și afectează tavanul și parțial pereții;
- reparații necorespunzătoare ale învelitorii cu produse cu caracteristici și performanțe diferite; expertul care a realizat expertiza pentru cerința esențială „D” nu recomandă reparații locale la învelitori ci abordarea integrală măcar a versantului, dacă nu a întregului acoperiș, deoarece o minimă discontinuitate poate conduce la infiltrații de apă care poate migra la distanțe apreciabile de locul pe unde s-a infiltrat;
- discontinuitatea sau montarea defectuoasă a jgheburilor;
- lipsa protecțiilor (de tablă) ale glafurilor și profilațiilor cu lățime mare;
- umiditate excesivă în vecinătatea tuturor ferestrelor de la mansardă; lipsa pantei exterioare și a protecției glafurilor / solbancurilor a favorizat infiltrația apei în interior și prelingerea ei pe lângă glafurile laterale, pătând sau exfoliind tencuiala;
- umiditate excesivă în vecinătatea tuturor ferestrelor de la mansardă din cauza posibilei etanșări imperfecte între ferestre și peretele-suport al acestora (peretele de fațadă);
- degradarea și deformarea (umflarea) ferestrei de mansardă (fereastra înclinată) din lemn, pe lângă care se poate infiltra apa și zăpada împinse de vânt;
- local, la nivelul relației peretelui cu tavanul înclinat, semn că la nivelul alcătuirii șarpantei există o defecțiune, prin învelitoare există racordări neetanșe sau pur și simplu învelitoarea este degradată;

- local, la nivelul pereților noi de compartimentare, cu aceeași cauză ca mai sus (realizarea compartimentării fără a se fi revizuit anterior șarpanta și învelitoarea sau degradarea ulterioară a învelitorii (care are, și ea, nevoie de inspecție și întreținere periodică);
- problemele majore ale fațadelor țin, în esență, tot de managementul apelor pluviale:
  - relația defectuoasă (și lipsa detaliului) între jgheaburi și elementele decorative ale fațadelor a condus la pătarea acestora;
  - poziția jgheabului a favorizat scurgerea apei pe lângă fațadă și nu îndepărtând-o de fațadă, profilele din tencuială trasă fiind astfel distruse;
  - relația între burlane și trotuar și deversarea apei din burlane la nivelul trotuarului poate conduce la infiltrații de apă în pământ și la pereții subsolului;
  - relația burlane – canalizarea urbană și măsura în care această legătură este încă funcțională (trebuie verificat in situ).

### **2.3. OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI PUBLICE**

Investiția are ca scop reabilitarea învelitorii clădirii istorice prin înlocuirea părților componente degradate, refacerea lucarnelor, a coifului octogonal al șarpantei conform studiului istoric, reparații la cornișa principală și profilaturi de fațadă.

## **3. DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE**

### **3.1. PARTICULARITĂȚI ALE AMPLASAMENTULUI:**

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan);

Amplasamentul studiat are numărul cadastral provizoriu 3598 iar suprafața terenului este de 1 205,55 mp.

Terenul se află în intravilanul municipiului Ploiești și are ca regim de folosință actuală curți - construcții.

Corpurile de clădire de pe teren sunt:

- Corp C1 – Clădire administrativă (sediu) – face obiectul prezentei documentații  
Suprafață construită = 420,21 mp  
Suprafață desfășurată = 1470,70 mp
- Corp C2 – Clădire administrativă (birouri)  
Suprafață construită = 133,68 mp  
Suprafață desfășurată = 267,36 mp.

Terenul are o formă trapezoidală, având următoarele dimensiuni:

- în partea de nord: 44.01 m;
- în partea de est: 34.85 m;
- în partea de sud: 31.22 m;
- în partea de vest: 33.32 m.



b) relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

Terenul care face parte din domeniul public al municipiului Ploiești, dat în administrarea Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești, are următoarele vecinătăți conform planului de amplasament și delimitare al imobilului:

- Pe latura de nord proprietatea 148425 (Colegiul Național Mihai Viteazul);
- Pe latura de sud de strada Cerceluș;
- Pe latura de est de bulevardul Independenței;
- Pe latura de vest proprietatea cu numărul cadastral 122329;

Accesul la obiectiv se face de pe latura de est din bulevardul Independenței.

c) datele seismice și climatice;

#### **Date seismice**

Conform normativului P100-1/2013, perimetrul municipiului Ploiești este caracterizat prin următoarele valori :

- perioada de colt a spectrului de răspuns :  $T_c = 1,0$  sec.
- valoarea de varf a accelerației terenului pentru cutremure având IMR=100 ani :  $a_g = 0,28$  g.

de

**Din punct de vedere geomorfologic**, amplasamentul este situat pe așa zisa "Câmpie a Ploieștilor", subunitate din nordul marii unități morfologice a Câmpiei Române.

Din punct de vedere structural, regiunea aparține flancului intern al avanfosei carpatice.

În subteranul zonei sunt prezente nisipurile, pietrișurile și bolovanșurile conului aluvial Prahova-Teleajen, acestea constituind în zona depozitele superficiale de vârstă Cuaternar. Între nisip și pietriș este comună matricea siltică și argiloasă, mai ales în sudul orașului.

Destul de abundente sunt lentilele argiloase, care local pot atinge grosimi considerabile. Uneori, aceste aluviuni sunt acoperite de argile sau argile prăfoase, cu grosimi de 1-3 m în sudul și 4-5 m în nordul orașului.

Aceste depozite prezintă o structură încrucișată.

În continuare este prezent un pachet relativ gros (40-50 m) de pamânturi argiloase, de vârstă Pleistocen mediu, sub care se găsesc pietrișuri și nisipuri Pleistocen inferior, cunoscute sub denumirea de "strate de Cădești". Perimetrul cercetat aparține conului aluvial Prahova-Teleajen, considerat a fi una dintre cele mai bogate hidrostructuri ale României.

Întreaga rețea hidrografică este tributara râurilor Prahova și Teleajen. Apele subterane exploatabile sunt cantonate în așa numitele "strate de Cădești" - formațiuni acvifere de medie adâncime; sub presiune, reprezentate prin nisipuri și pietrișuri de vârstă Pleistocen inferior.—

Freaticul apare în zona la adâncimi ce variază între 6 - 20 m. Freaticul poate avea fluctuații importante de nivel, funcție în principal de cantitatea de precipitații ce cade în teren.

Direcția generală de curgere a apelor subterane este de la NV către SE, urmărind practic direcția de curgere a apelor de suprafață.

**Din punct de vedere climatic**, zona municipiului Ploiești care are un climat temperat-continental, de câmpie, caracterizat prin următoarele valori (după Monografia geografică a României):

Regimul temperaturilor :

- temperatura medie anuală: +10,60 C
- temperatura maxima absolută: +39,40 C
- temperatura minima absolută: -30,00 C
- temperatura medie în luna ianuarie -3,00 C
- temperatura medie în luna iulie: +22,50 C

Adâncimea maximă de îngheț este de 0,85 m, conform prevederilor STAS 6054 – 77;

Regimul precipitațiilor:

Cantitatea de precipitații medii multianuale, măsurate într-o perioadă de 10 ani, este de 588 mm, repartizată după cum urmează:

- iarna: 105,9 mm
- primavara: 138,3 mm
- vara: 211,8 mm
- toamna: 132,0 mm

Regimul vânturilor:

- vânturile dominante bat din direcțiile NE (14,9%) și E (13,3%)
- viteza medie a vânturilor: 2,3 – 3,1 m/sec
- calmul înregistrează valoarea de 25,8 %

Încărcări date de vânt:

- presiunea de referință a vântului, pentru 50 ani interval mediu de recurență : 0,6 kPa

Încărcări date de zăpadă:

- încărcarea din zăpadă pe sol, pentru altitudini A = 1000 m: 2 kN/mp.

#### d) studii de teren:

Pentru prezentul proiect beneficiarul a realizat o ridicare topografică.

(i) studiu geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor tehnice în vigoare;

(ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz;

Pentru prezentul proiect au fost întocmite următoarele studii de specialitate:

#### 1. DATE ISTORICE: —

**S.C. RESTITUTIO S.R.L.**

Adresă: Ploiești, str. Erou Călin Cătălin, nr. 6, bl. 1, sc. A, apt. 1;

tel./fax: 0244 592 614;

E-MAIL: screstitutiosrl@gmail.com;

CUI: RO 3569885

NR. REGISTRUL COMERȚULUI: J29/ 3402 / 02.10.1992

ist.-urb. Irina Paveleț, **specialist atestat M.C.**

## **2. EXPERTIZĂ TEHNICĂ LA CERINȚA A:**

SC PROVISCO SRL

Adresă: Str. Văleni, nr. 39, Ploiești, jud. Prahova

Inginer , Expert atestat Petru C. Stelian

## **3. EXPERTIZĂ TEHNICĂ LA CERINȚA D:**

Ana-Maria Dabija – Birou de Arhitectură

Adresă: Str. Morilor, nr. 14, ap. 11, sec. 3, București.

Prof. Dr. Arh. Ana-Maroa Dabija, Expert atestat M.D.R.A.P.

e) situația utilităților tehnico-edilitare existente;

În prezent, pe amplasament există instalații electrice, instalații de gaz natural, instalații de alimentare cu apă și de canalizare.

Serviciile de salubritate sunt asigurate de către o firmă specializată, prin contract de prestări servicii.

f) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

**Riscuri (hazarde) naturale**

Nu este cazul.

**Riscuri (hazarde) antropice**

Prin activitățile desfășurate în incintă nu există riscul poluării aerului atmosferic, poluării sonore, a accidentelor rutiere sau a apelor de suprafață sau subterane.

g) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate.

Imobilul se află în Situl urban „Centrul istoric” cu codul PH-II-s-B-16266 conform Listei Monumentelor Istorice 2015 în vigoare și în zona de protecție a mai multor monumente istorice situate pe Bulevardul Independenței.

## **3.2. REGIMUL JURIDIC**

a) natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituți, drept de preempțiune;

Imobilul cu numărul cadastral 3598 (teren cu suprafața de 1.205,55 mp și construcțiile CI-sediu cu suprafața construită de 420,21 mp și C2-birouri cu suprafața construită de 133,68 mp) este situat în intravilanul municipiului Ploiești și face parte din domeniul public al municipiului Ploiești, dat în administrarea Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești, conform Contractului de Vanzare autentificat sub nr. 1850 / 29.10.2013 la Biroul Notarial Ionita Aristita Adina, HCL nr. 438 / 14.11.2013, Anexelor 1 și 2 la aceasta și Extrasului de Carte Funciara eliberat de O.C.P.I. Prahova ca urmare a cererii 146955 / 18.11.2022.



Conform PUG si RLU, imobilul este situat in zona cu interdicție de construire pana la elaborare PUD/PUZ si zona protejata arhitectural.

Conform art.2, alin(4) din Legea 50 /1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata si completata: Se pot emite autorizații de construire si fără documentații de amenajare a teritoriului si de urbanism aprobate, pentru:

a) lucrări de modificare, de reparare, de protejare, de restaurare si de conservare a clădirilor de orice fel, cu condiția menținerii aceleiași funcțiuni, a suprafeței construite la sol si a volumetriei acestora.

b) destinația construcției existente;

Sediu – clădire administrativă.

c) includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz;

Imobilul se află în Situl urban „Centrul istoric” cu codul PH-II-s-B-16266 conform Listei Monumentelor Istorice 2015 în vigoare și în zona de protecție a mai multor monumente istorice situate pe Bulevardul Independenței.

d) informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz.

**Conform CU nr. 1242 din 29.11.2022:**

**Regimul juridic:**

Imobilul cu numărul cadastral 3598 (teren cu suprafața de 1.205,55 mp si construcțiile CI-sediu cu suprafața construita de 420,21 mp si C2-birouri cu suprafața construita de 133,68 mp) este situat în intravilanul municipiului Ploiești și face parte din domeniul public al municipiului Ploiești, dat în administrarea Serviciului Public Local Comunitar de Evidența a Persoanelor Ploiești, conform Contractului de Vânzare autentificat sub nr. 1850 / 29.10.2013 la Biroul Notarial Ioniță Aristița Adina, HCL nr. 438 / 14.11.2013, Anexelor 1 și 2 la aceasta și Extrasului de Carte Funciară eliberat de O.C.P.I. Prahova ca urmare a cererii 146955 / 18.11.2022.

Conform PUG si RLU, imobilul este situat în zona cu interdicție de construire până la elaborare PUD/PUZ și zonă protejată arhitectural.

Conform art.2, alin(4) din Legea 50 /1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și completată: „Se pot emite autorizații de construire si fără documentații de amenajare a teritoriului- și -de -urbanism- aprobate, -pentru- lucrări- de -modificare, -de -reparare, -de -protejare, -de restaurare și de conservare a clădirilor de orice fel, cu condiția menținerii aceleiași funcțiuni, a suprafeței construite la sol și a volumetriei acestora;...”

**Regimul economic:**

Folosința actuală a terenului: curți-construcții.

Destinația stabilită prin planurile urbanistice actuale:

IS-zona pentru instituții și servicii de interes general, respectiv ISp-construcții complexe, în zona protejată cu monumente istorice și situri arheologice;

- funcțiunea dominantă: instituții și servicii de interes general cu funcțiuni complexe (cu regim mixt de înălțime, instituții publice aferente zonelor de locuit);

- funcțiuni complementare: activități productive nepoluante, cai de circulație pietonală, spații verzi, scuaruri;

Utilizări permise: locuințe cu regim mixt de înălțime; servicii profesionale, sociale și profesionale; comerț; aferente funcțiunilor admise;

Utilizări interzise: turism, parcuri publice și orice unități economice poluante și care generează trafic intens; construcții pe parcele care nu îndeplinesc condițiile de suprafață minimă și front la stradă și asigurarea tuturor funcțiunilor aferente funcțiunii dominante.

Regimul fiscal este reglementat de Legea nr.227/2015 - Cod fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Terenul se încadrează în zona valorică A, conform H.C.L. nr.553/2011 și H.C.L. nr.361/2012.

#### **Regimul tehnic:**

UTR S-I, POT 50%, CUT 1,5.

-suprafața teren 1.205,55 mp, acces direct la Bulevardul Independenței și la strada Cerceluș și oferă posibilitatea racordării la utilitățile existente în zonă;

-parcela construibilă;

-regim de înălțime mixt;

-distanța între clădirile amplasate pe aceeași parcelă minim 3 m;

-retragere minimă obligatorie față de axul B-dului Independenței 15 m;

-orice construcții, lucrări sau plantații se pot face de către proprietarul fondului numai cu respectarea unei distanțe minime de 60 cm față de linia de hotar (conform noului Cod Civil); orice derogare de la distanța minimă se poate face prin acordul părților, exprimat printr-un înscris autentic.

### **3.3. CARACTERISTICI TEHNICE ȘI PARAMETRI SPECIFICI:**

#### **a) categoria și clasa de importanță;**

În conformitate cu HG nr. 766./1997 construcția se încadrează în **categoria de importanță „C”** adică „Construcții de importanță normală”. În conformitate cu CR0-2012 construcția se încadrează în **clasa de importanță „III”**.

#### **b) cod în Lista monumentelor istorice, după caz;**


Imobilul se află în Situl urban „Centrul istoric” cu codul PH-II-s-B-16266 conform Listei Monumentelor Istorice 2015 în vigoare și în zona de protecție a mai multor monumente istorice situate pe Bulevardul Independenței.

#### **c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție;**

##### **DATE ISTORICE:**

Clădirea din Bd-ul Independenței nr. 10 (Casa Theodor Theodorini) a suferit modificări importante de-a lungul timpului. Imaginea a fost surprinsă într-o fotografie anterioară anului 1914. În imaginea respectivă se remarcă atât fațada dinspre bulevard, cât și silueta acoperișului original. Învelitoarea originală era realizată din tablă (solzi pe turnul corpului dinspre bulevard). Din punct de vedere arhitectural, clădirea se încadrează în stilul eclectic. Influențe ale stilului neoclasic se evidențiază

prin existența pilaștrilor de factură corintică de la ferestre și a profilului și denticulilor care marchează cornișa.



*Fotografie de arhivă ante 1981  
(Sursa: Arhiva AEDU, CMP-22-4)*

În anul 1928, când imobilul se afla în proprietatea companiei Foraky Românească, clădirea a fost extinsă pe latura de sud-vest. Proiectul a prevăzut extinderea acesteia cu o anexă - o construcție din zidărie de cărămidă cu suprafața de 63 mp. Conform planului, anexa se așeza la linie și în continuarea clădirii existente.

În anul 1940, la solicitarea aceluiași proprietar, ușa de intrare principală a fost înlocuită cu o fereastră luminatoare de aceeași dimensiune .

Din analiza fotografiilor, a rezultat faptul că atât fațadele, cât și acoperișul clădirii a fost modificat (eliminarea turnului de pe corpul dinspre stradă și practicarea unor lucarne de mari dimensiuni ) înainte de anul 1981.



*Fotografie de arhivă ante 1981 (Sursa: Alin Tomozei, Traversând Ploiești, vol. I, Ed. Atom, Ploiești, 2021, fig. 164-165, p. 269)*



d) suprafața construită;

**SITUAȚIA EXISTENTĂ:**

Suprafața teren general = 1 205,55 mp (cnf. acte);

Suprafață construită C1 (clădirea ce constituie obiectul documentației) existentă = 420,21 mp

Suprafață construită C2 existentă = 133,68 mp

Suprafață construită totală existentă = 553,89 mp

Suprafață desfășurată C1 (clădirea ce constituie obiectul documentației) existentă = 1470,70 mp

Suprafață desfășurată C2 existentă = 267,36 mp

Suprafață desfășurată totală existentă = 1738,06 mp

**CALCUL DE COEFICIENȚI URBANISTICI EXISTENȚI:**

Suprafața teren general = 1 205,55 mp

P.O.T. existent = 45,95 %

C.U.T. existent = 1,44

H streșină C1 = 6,88 m

H coamă C1 = 10,23 m

**SITUAȚIA PROPUȘĂ:**

Suprafața teren general = 1 205,55 mp (cnf. acte);

Suprafață construită C1 (clădirea ce constituie obiectul documentației) propusă = 420,21 mp

Suprafață construită C2 propusă = 133,68 mp

Suprafață construită totală propusă = 553,89 mp

Suprafață desfășurată C1 (clădirea ce constituie obiectul documentației) propusă = 1470,70 mp

Suprafață desfășurată C2 propusă = 267,36 mp

Suprafață desfășurată totală propusă = 1738,06 mp.

**CALCUL DE COEFICIENȚI URBANISTICI PROPUȘI:**

Suprafața-teren general = 1.205,55 mp —

P.O.T. propus = 45,95 %

C.U.T. propus = 1,44.

**Clădire C1 - Sediul (clădirea ce constituie obiectul documentației):**

- H streșină C1 = 6,88 m

- H coamă C1 = 10,23 m

**e) suprafața construită desfășurată;**

Suprafață construită C1 (clădirea ce constituie obiectul documentației) existentă = 420,21 mp

Suprafață construită C2 existentă = 133,68 mp

Suprafață construită totală existentă = 553,89 mp

Suprafață construită C1 (clădirea ce constituie obiectul documentației) propusă = 420,21 mp

Suprafață construită C2 propusă = 133,68 mp

Suprafață construită totală propusă = 553,89 mp

Suprafață desfășurată C1 (clădirea ce constituie obiectul documentației) existentă = 1470,70 mp

Suprafață desfășurată C2 existentă = 267,36 mp

Suprafață desfășurată totală existentă = 1738,06 mp

Suprafață desfășurată C1 (clădirea ce constituie obiectul documentației) propusă = 1470,70 mp

Suprafață desfășurată C2 propusă = 267,36 mp

Suprafață desfășurată totală propusă = 1738,06 mp.

**f) valoarea de inventar a construcției;**

Valoarea de inventar a clădirii este 1.619.140,22 RON.

**g) alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente.**

Nu este cazul.

**3.4. ANALIZA STĂRII CONSTRUCȚIEI, PE BAZA CONCLUZIILOR EXPERTIZEI TEHNICE ȘI/SAU ALE AUDITULUI ENERGETIC, PRECUM ȘI ALE STUDIULUI ARHITECTURALO-ISTORIC ÎN CAZUL IMOBILELOR CARE BENEFICIAZĂ DE REGIMUL DE PROTECȚIE DE MONUMENT ISTORIC ȘI AL IMOBILELOR AFLATE ÎN ZONELE DE PROTECȚIE ALE MONUMENTELOR ISTORICE SAU ÎN ZONE CONSTRUITE PROTEJATE. SE VOR EVIDENȚIA DEGRADĂRILE, PRECUM ȘI CAUZELE PRINCIPALE ALE ACESTORA, DE EXEMPLU: DEGRADĂRI PRODUSE DE CUTREMURE, ACȚIUNI CLIMATICE, TEHNOLOGICE, TASĂRI DIFERENȚIALE, CELE REZULTATE DIN LIPSA DE ÎNTREȚINERE A CONSTRUCȚIEI, CONCEPȚIA STRUCTURALĂ ÎNȚESĂ SAU ALTE CAUZE IDENTIFICATE PRIN EXPERTIZA TEHNICĂ.**

**EXPERTIZA TEHNICĂ:**

În conformitate cu expertiza tehnică, lucrările propuse prin această documentația nu afectează structura de rezistență și stabilitatea construcției existente și nici a celor din imediata vecinătate.

### **STUDIUL ARHITECTURALO - ISTORIC:**

Clădirea studiată este amplasată pe o parcelă care datează de la sfârșitul secolului al XIX-lea, configurația actuală, suprafață și grad de ocupare, fiind corespunzătoare însă anilor '40 ai secolului XX.

Clădirea studiată a fost construită anterior anului 1895.

În anul 1928, aceasta a fost extinsă pe latura de sud-vest cu un corp de clădire cu regim de înălțime S+P+1E.

În anul 1940, ușa de la intrarea principală a fost înlocuită cu o fereastră de aceeași dimensiune.

În perioada 1940-1981, se constată pierderea elementelor decorative ale fațadelor și modificarea acoperișului (eliminarea turnului corpului dinspre stradă și executarea unor lucarne de dimensiuni mari care să permită iluminarea adecvată a spațiilor de la ultimul nivel).

În anul 2015, s-a executat proiectul care a prevăzut redeschiderea accesului pe fațada principală. Astfel a fost înlocuită fereastra corpului central al fațadei de nord cu o ușă în două canate, păstrându-se lățimea golului existent și au fost realizate scara de acces și copertina de protecție a acesteia.

### **3.5. STAREA TEHNICĂ, INCLUSIV SISTEMUL STRUCTURAL ȘI ANALIZA DIAGNOSTIC, DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURĂRII CERINTELOR FUNDAMENTALE APLICABILE, POTRIVIT LEGII.**

#### **3.5.1 Cerința "A" - Rezistență și stabilitate**

În conformitate cu expertiza tehnică atașată.

#### **3.5.2 Cerința "B" - Securitate la incendiu**

Toate elementele din lemn care vor fi înlocuite vor fi tratate ignifug cu produse omologate.

#### **3.5.3 Cerința "C" - Igienă sănătate și mediu înconjurător**

Investiția include măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător, de minimizare la sursă a deșeurilor generate și susținerea colectării selective a deșeurilor, de creștere a gradului de recuperare și reciclare a deșeurilor și gestionare corespunzătoare cu respectarea principiilor strategice și a minimizării impactului asupra mediului și sănătății umane.

Prin structura constructivă, materialele folosite și funcțiunea construcției nu sunt afectate mediul, vegetația, fauna, apele subterane sau sănătatea umană.

#### **— Protecția calității apei —**

Evacuarea apelor uzate se va face, conform legislației în vigoare, la rețeaua de canalizare a orașului. Prin prezentul proiect propunându-se un nou sistem de captare a apelor meteorice și de direcționare către rețeaua de canalizare.

Nu există surse care să polueze apele freatice.

#### **Protecția calității aerului**

Prin documentația prezentă și prin lucrările propuse nu modifică parametrii calității aerului.



### ***Protecția împotriva radiațiilor***

Instalațiile ce fac obiectul prezentei documentații nu conțin surse de radiații.

### ***Protecția solului și a subsolului***

Colectarea la locul de producere (precolectare primara) a reziduurilor menajere se face in recipiente acoperite, dimensionate in functie de cantitatea produsa, de ritmul de evacuare si de categoria in care se incadreaza reziduurile; reziduurile nu se colecteaza direct in recipient ci într-o pungăde polietilenă aflată în recipient și care sa aibă un volum puțin mai mare decat volumul recipientului.

Este interzisă depozitarea reziduurilor, după colectarea lor, direct pe sol, pe domeniul public sau privat.

### ***Protecția ecosistemelor terestre și acvatice***

Deseurile predominant organice, biodegradabile se colectează astfel încât:

- orice risc sau disconfort creat de mirosuri, insecte, rozătoare să fie evitat;
- pe cât posibil să nu se amestece cu alte tipuri de deșeuri;
- sa se colecteze, pe cat posibil, deseuri fara substante poluante.

Deseurile voluminoase se colectează, se transportă și se tratează astfel încât să se permită reciclarea și re folosirea prin sortarea și tratarea separata a diferitelor componente din deșeul voluminos respectiv. Ele nu pot fi colectate în containerele obișnuite și de aceea agentul economic responsabil cu gestionarea deșeurilor va asigura ridicarea lor periodică și transportul lor cu mijloace adecvate.

### ***Protecția așezărilor umane și a altor obiective***

Instalațiile de iluminat și încălzit vor fi menținute în permanență stare de funcționare, revizuite periodic și exploatate la parametrii la care au fost proiectate și executate.

### ***Gospodărirea deșeurilor***

Gestionarea deșeurilor proprii se va asigura pe bază de contract cu firmele specializate.

Depozitarea acestora se va face pe principiul selectiv in containere cu capac asezate pe o platforma betonata si impermeabilizata. Platforma gospodărească va fi prevăzută cu pubele marcate cromatic pentru colectarea deșeurilor sortate.

### ***Gospodărirea substantelor toxice și periculoase***

— Nu este cazul. —

#### **3.5.4 Cerința "D" - Siguranță în exploatare, accesibilitate**

Accesul și evacuarea persoanelor se face pe căi de circulație dimensionate, ventilare și iluminate corespunzător, iar soluțiile tehnice și finisajele cu materiale adecvate pentru eliminarea preventivă a derapajelor accidentale, a lovirii de elemente proeminente sau a aglomerărilor potențiale.

#### **3.5.5 Cerința "E" - Protecția împotriva zgomotului**

Prin natura funcțiunii, nu se emit zgomote sau vibrații semnificative.

### 3.5.6 Cerința "F" - Economia de energie și izolarea termică

Lucrările efectuate prin prezenta documentație se referă la lucrări privind schimbarea învelitorii și reparații la fațade.

### 3.6. ACTUL DOVEDITOR AL FORȚEI MAJORE, DUPĂ CAZ.

Nu este cazul

### 4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE ȘI, DUPĂ CAZ, ALE AUDITULUI ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE:

În conformitate cu expertiza tehnică, lucrările propuse prin această documentația nu afectează structura de rezistență și stabilitatea construcției existente și nici a celor din imediata vecinătate.

#### a) clasa de risc seismic;

Clasa de risc seismic tinându-se cont de rezultatele evaluării calitative și a evaluării prin calcul este **RsIII**.

#### b) prezentarea a minimum două soluții de intervenție;

##### **Scenariul 1**

Intervențiile încadrate în cadrul variantei minimale se referă la:

- înlocuirea învelitorii din material bituminos cu învelitoare din tablă plană și solzi din titan zinc respectând aspectul istoric al acoperișului;
- executarea și montarea ornamentelor din tablă de titan zinc conform planșelor desenate;
- înlocuirea așterei, a căpriorilor și a altor părți componente degradate din structura acoperișului;
- desfacerea lucarnelor existente și executarea unor lucarne care să respecte caracterul istoric al clădirii;
- ignifugarea structurii din lemn înlocuite;
- înlocuirea termoizolației afectate de infiltrațiile de apă;
- înlocuirea placajelor din gips carton;
- montare de ferestre la nivelul mansardei –
- refacerea cornișei originare a clădirii;
- reparații ale profilaturilor deteriorate de pe fațadă;
- refacerea sistemului de evacuare a apelor pluviale.

##### **Scenariul 2**

Scenariul al doilea are în vedere o abordare diferită în privința clădirii istorice. Această variantă propune intervenții ample de recuperare a aspectului istoric al clădirii și de reparații la interiorul

clădirii. Dat fiind faptul că acest edificiu a căpătat o funcțiune semnificativă pentru comunitatea locală, aspectul exterior al clădirii devine important prin fiecare detaliu al său.

Intervențiile cuprind refacerea profilaturii fațadelor conform imaginilor de arhivă, refacerea ornamentelor din ipsos, a asizelor din cărămidă glazurată, recuperarea soclului din blocuri de piatră *opus quasi reticulatum*, reparații la trotuarul de gardă.

### **CONCLUZII. SCENARIUL RECOMANDAT**

S-a optat pentru varianta minimală - Scenariul 1, atât din punct de vedere economic, dar și din punct de vedere al respectării temei de proiectare a prezentei documentații.

c) soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;

La șarpantă se vor face următoarele intervenții:

- Înlocuirea elementelor din lemn crăpate sau putrezite;
- Completarea cu clești și contrafișe.

d) recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate.

În conformitate cu expertiza tehnică, lucrările propuse prin această documentația nu afectează structura de rezistență și stabilitatea construcției existente și nici a celor din imediata vecinătate.

Din punct de vedere al cerinței esențiale „securitatea la incendiu”, elementele de acoperiș care se vor înlocui vor fi ignifugate cu produse omologate.

În ceea ce privește protecția împotriva zgomotului, ferestrele care se vor monta la nivelul mansardei vor atenua zgomotul excesiv asociat cu amplasamentul.

În conformitate cu prevederile Legii 372/2005 cap.4 art. 8 pentru monumentele istorice și pentru clădirile din zonele protejate nu se aplică legea privitoare la auditul energetic. Acoperișul va fi termoizolat cu saltele din vată bazaltică de 15 cm.

## **5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE (MINIMUM DOUĂ) ȘI ANALIZA DETALIATĂ A ACESTORA**

### **5.1. SOLUȚIA TEHNICĂ, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNOLOGIC, CONSTRUCTIV, TEHNIC, FUNCȚIONAL-ARHITECTURAL ȘI ECONOMIC, CUPRINZÂND:**

a) descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru:

#### **Scenariul 1**

Intervențiile încadrate în cadrul variantei minimale se referă la:

- înlocuirea învelitorii din material bituminos cu învelitoare din tablă plană și solzi din titan zinc respectând aspectul istoric al acoperișului;
- executarea și montarea ornamentelor din tablă de titan zinc conform planșelor desenate;



- înlocuirea asterelei, a căpriorilor și a altor părți componente degradate din structura acoperișului;

- desfacerea lucarnelor existente și executarea unor lucarne care să respecte caracterul istoric al clădirii;

- ignifugarea structurii din lemn înlocuite;
- înlocuirea termoizolației afectate de infiltrațiile de apă;
- înlocuirea placajelor din gips carton;
- montare de ferestre la nivelul mansardei
- refacerea cornișei originare a clădirii;
- reparații ale profilaturilor deteriorate de pe fațadă;
- refacerea sistemului de evacuare a apelor pluviale.

## **Scenariul 2**

Scenariul al doilea are în vedere o abordare diferită în privința clădirii istorice. Această variantă propune intervenții ample de recuperare a aspectului istoric al clădirii și de reparații la interiorul clădirii. Dat fiind faptul că acest edificiu a căpătat o funcțiune semnificativă pentru comunitatea locală, aspectul exterior al clădirii devine important prin fiecare detaliu al său.

Intervențiile cuprind refacerea profilaturii fațadelor conform imaginilor de arhivă, refacerea ornamentelor din ipsos, a asizelor din cărămidă glazurată, recuperarea soclului din blocuri de piatră *opus quasi reticulatum*, reparații la trotuarul de gardă.

## **CONCLUZII. SCENARIUL RECOMANDAT**

S-a optat pentru varianta minimală - Scenariul 1, atât din punct de vedere economic, dar și din punct de vedere al respectării temei de proiectare a prezentei documentații.

## **LUCRĂRI DE INSTALAȚII**

### **Instalații de canalizare ape meteorice**

Apele provenite din precipitații sunt colectate prin jgheaburi și burlane care evacuează la suprafața trotuarului pentru burlanele aferente fațadelor din str. Cerceluș și bulevardul Independenței. La nivelul burlanelor care descarcă în curte, colectarea apelor de la burlane se face deja într-un sistem subteran de canalizare, racordat la canalizarea orășenească.

Conform unui răspuns al APA NOVA Ploiești din data de 27 ianuarie 2023 anexată documentației, situația existentă a imobilului constă într-un racord existent, legislația nu permite un racord suplimentar pentru burlanele care deversează pe spațiul public. Prin urmare, situația existentă corespunde cu propunerea în ceea ce privește deversarea apelor pluviale. În schimb se vor înlocui jgheaburile și burlanele existente cu elemente corespunzătoare din tablă de titan-zinc.

## **ORGANIZARE DE ȘANTIER – PREVEDERI CU CARACTER GENERAL**

Lucrările de execuție se vor desfășura în limitele incintei, dar și pe domeniul public dat fiind faptul că două fațade sunt așezate pe limita de proprietate (la b-dul Independenței și la str. Cerceluș), care va fi afectat temporar pe o suprafață limitată conform unui contract încheiat cu autoritatea locală prin care aceasta din urmă oferă posibilitatea beneficiarului să își desfășoare lucrările de reabilitare la fațadele clădirii și la învelitoare.

Se va amenaja o platformă de lucru pentru organizarea de șantier și înconjurarea acesteia cu panouri din sârmă cu rame de oțel și stâlpi metalici. Pentru această organizare de șantier (vestiare și birou) se va folosi o construcție de tip container, dotat cu un grup sanitar.

Organizarea de șantier va fi prevăzută și cu un depozit pentru materiale, care va fi amplasat pe terenul studiat. Se va avea în vedere ca materialele folosite la realizarea magazie și vestiarelor să fie rezistente și pe cât posibil demontabile, ținând cont de faptul că lucrările se vor desfășura pe o perioadă de 24 luni.

Nu sunt necesare lucrări de demolări, devieri de rețele, căi noi de acces provizorii. Alimentarea cu apă și energie electrică pe perioada desfășurării lucrărilor de execuție se va face prin racorduri și bransamente temporare.

c) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

#### **Ricuri (hazarde) naturale**

Furtuni – prin soluțiile propuse se reduce semnificativ vulnerabilitatea la acumulările masive de apă datorate furtunilor. De asemenea sistemul de paratrăsnet asigură reducerea riscului generat de fenomenele electrice.

Inundații – nu este cazul.

#### **Riscuri (hazarde) antropice**

Prin structura funcțională, distanțele față de vecinătăți și activitățile / funcțiunile prelevante în imediata apropiere riscul antropic este foarte redus.

d) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate;

Imobilul se află în Situl urban „Centrul istoric” cu codul PH-II-s-B-16266 conform Listei Monumentelor Istorice 2015 în vigoare și în zona de protecție a mai multor monumente istorice situate pe Bulevardul Independenței. Pentru intervenții în situl urban este necesar avizul Direcția de Cultură Prahova.

e) caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție.

#### **Situația existentă: —**

Suprafața teren = 1 205.55 mp (cnf. acte);

Suprafață construită C1 (sediu) existentă = 420.21 mp

Suprafață construită C2 (birouri) existentă = 133.68 mp

Suprafața construită totală existentă = 553,89 mp

Suprafața desfășurată totală existentă = 1738.06 mp

**Calcul de coeficienți urbanistici existenți:**

Suprafața teren = 1 205.55 mp

P.O.T. existent = 45,95 %

C.U.T. existent = 1.44

H streășină C1 = 6,88 m

H coamă C1 = 10,23 m

**Situația propusă:**

Suprafața teren general = 1 205.55 mp (cnf. acte);

Suprafață construită C1 (sediu) propusă = 420.21 mp

Suprafață construită C2 (birouri) propusă = 133.68 mp

Suprafața construită totală propusă = 553,89 mp

Suprafața desfășurată totală propusă = 1738.06 mp

**Calcul de coeficienți urbanistici propuși:**

P.O.T. existent = 45.95 %

C.U.T. existent = 1.44

H streășină C1 = 6,88 m

H coamă C1 = 10,23 m

**5.2. NECESARUL DE UTILITĂȚI REZULTATE, INCLUSIV ESTIMĂRI PRIVIND DEPĂȘIREA CONSUMURILOR INIȚIALE DE UTILITĂȚI ȘI MODUL DE ASIGURARE A CONSUMURILOR SUPLIMENTARE**

Prin obiectivul de investiții nu se modifică în niciun fel consumul de utilități.

**5.3. DURATA DE REALIZARE ȘI ETAPELE PRINCIPALE CORELATE CU DATELE PREVĂZUTE ÎN GRAFICUL ORIENTATIV DE REALIZARE A INVESTIȚIEI, DETALIAT PE ETAPE PRINCIPALE**

Investiția propusă în cadrul prezentului document se va realiza într-o perioadă de 12 de luni de la data emiterii Ordinului de începere lucrărilor. Principalele etape de realizate ale investiției constau în lucrări de reabilitare a învelitorii, repararea profilaturii și a tencuielilor de fațadă, înlocuirea elementelor componente ale sistemului de colectare a apelor pluviale și organizare de șantier.

**5.4. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI:**

Valoarea totală a investiției este de 3.041.197,60 lei, la care se adaugă TVA în cuantum de 573.013,08 lei în conformitate cu Devizul General anexat.



Valoarea totală a investiției conform deviz general este structurată astfel:  
 Cap. 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului - 0,00 lei fără TVA;  
 Cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții- 0,00 lei fără TVA  
 Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică – 210.000,00 lei fără TVA  
 Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază - 2.235.438,71 lei fără TVA  
 Cap. 5 - Alte cheltuieli – 595.758,89 lei fără TVA  
 Cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste – 0,00 lei fără TVA  
 Valoarea C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 +4.1 +4.2 +5.1.1) - 2.303.570,58 lei fără TVA.

## 5.5. SUSTENABILITATEA REALIZĂRII INVESTIȚIEI:

Investitia se va realiza prin fonduri publice.

### a) Impactul social și cultural;

Investiția beneficiază de un impact major prin realizarea siguranței în exploatare pentru desfășurarea serviciului comunitar de evidență a populației. Redobândirea aspectului original va conferi valoare deosebită edificiului și atractivitate culturală și socială.

### b) Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare;

În faza de realizare vor fi angrenați 15 de muncitori, conform eșalonarii lucrărilor anexate în graficul de execuție.

### c) Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz.

Nu influențează negativ factorii de mediu.

## 5.6. ANALIZA FINANCIARĂ ȘI ECONOMICĂ AFERENTĂ REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

### a) --prezentarea cadrului de analiză, -inclusiv- specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință;

În conformitate cu analiza cost-beneficiu anexată.

### b) analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung;

În conformitate cu analiza cost-beneficiu anexată.

c) analiza financiară; sustenabilitatea financiară;  
În conformitate cu analiza cost-beneficiu anexată.

d) analiza economică; analiza cost-eficacitate;  
În conformitate cu analiza cost-beneficiu anexată.

e) analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor  
În conformitate cu analiza cost-beneficiu anexată.

## **6. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă) OPTIM(Ă), RECOMANDAT(Ă)**

### **6.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor**

#### **Scenariul 1**

Intervențiile încadrate în cadrul variantei minimale se referă la:

- înlocuirea învelitorii din material bituminos cu învelitoare din tablă plană și solzi din titan zinc respectând aspectul istoric al acoperișului;
- executarea și montarea ornamentelor din tablă de titan zinc conform planșelor desenate;
- înlocuirea așterei, a căpriorilor și a altor părți componente degradate din structura acoperișului;
- desfacerea lucarnelor existente și executarea unor lucarne care să respecte caracterul istoric al clădirii;
- ignifugarea structurii din lemn înlocuite;
- înlocuirea termoizolației afectate de infiltrațiile de apă;
- înlocuirea placajelor din gips carton;
- montare de ferestre la nivelul mansardei
- refacerea cornișei originare a clădirii;
- reparații ale profilaturilor deteriorate de pe fațadă;
- refacerea sistemului de evacuare a apelor pluviale.

#### **Scenariul 2**

Scenariul al doilea are în vedere o abordare diferită în privința clădirii istorice. Această variantă propune intervenții ample de recuperare a aspectului istoric al clădirii și de reparații la interiorul clădirii. Dat fiind faptul că acest edificiu a căpătat o funcțiune semnificativă pentru comunitatea locală, aspectul exterior al clădirii devine important prin fiecare detaliu al său. —

Intervențiile cuprind refacerea profilaturii fațadelor conform imaginilor de arhivă, refacerea ornamentelor din ipsos, a asizelor din cărămidă glazurată, recuperarea soclului din blocuri de piatră *opus quasi reticulatum*, reparații la trotuarul de gardă.

#### **CONCLUZII. SCENARIUL RECOMANDAT**

S-a optat pentru varianta minimală - Scenariul 1, atât din punct de vedere economic, dar și din punct de vedere al respectării temei de proiectare a prezentei documentații.

## **6.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomandat(e)**

S-a optat pentru varianta minimală atât din punct de vedere economic, dar și din punct de vedere al păstrării autenticității monumentului prin toate componente lui valoroase: volumetrie, planimetrie, structură și componente artistice.

## **6.3. Principali indicatori tehnico-economici aferenți investiției:**

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

### **Indicatori valorici:**

1. valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA – 3.614.210,68 lei, din care TVA = 573.013,08 lei
2. (C + M), inclusiv TVA – 2.741.248,99 lei, din care TVA – 437.678.41 lei

### **Indicatori fizici:**

1. durata de execuție a lucrărilor de intervenție: 12 luni;

### **Indicii de suprafață ai imobilului sunt:**

#### **SITUAȚIA EXISTENTĂ:**

Suprafața teren = 1 205.55 mp (cnf. acte);  
Suprafață construită C1 (sediu) existentă = 420.21 mp  
Suprafață construită C2 (birouri) existentă = 133.68 mp  
Suprafață construită totală existentă = 553,89 mp  
Suprafața desfășurată totală existentă = 1738.06 mp

#### **Calcul de coeficienți urbanistici existenți:**

Suprafața teren = 1 205.55 mp  
P.O.T. existent = 45,95 %  
C.U.T. existent = 1.44  
H streășină C1 = 6,88 m  
H coamă C1 = 10,23 m

#### **SITUAȚIA PROPUȘĂ:**

Suprafața teren general = 1 205.55 mp (cnf. acte);  
Suprafață construită C1 (sediu) propusă = 420.21 mp  
– Suprafață construită C2-(birouri) propusă = 133.68 mp –  
Suprafață construită totală propusă = 553,89 mp  
Suprafața desfășurată totală propusă = 1738.06 mp

#### **Calcul de coeficienți urbanistici propuși:**

P.O.T. existent = 45.95 %  
C.U.T. existent = 1.44  
H streășină C1 = 6,88 m  
H coamă C1 = 10,23 m

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

Propunerea selectată propune toți indicatorii de performanță conform standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare.

c) indicatori financiari, socioeconomi, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

Conform analizei cost-beneficiu anexată.

d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Investiția propusă în cadrul prezentului document se va realiza într-o perioadă de **12 de luni** de la data emiterii Ordinului de începere lucrărilor.

#### **6.4. PREZENTAREA MODULUI ÎN CARE SE ASIGURĂ CONFORMAREA CU REGLEMENTĂRILE SPECIFICE FUNCȚIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURĂRII TUTUROR CERINȚELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCȚIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE**

Prin documentația propusă, se vor respecta cerințele esențiale de calitate. Se vor înlocui piesele deteriorate din cadrul acoperișului și se vor ignifuga, se va avea în vedere înlocuirea termoizolației și a plăcilor de rigips deteriorate din cauza infiltrațiilor, se va înlocui învelitoarea în totalitate, se vor înlocui ferestrele la mansardă.

### **7. URBANISM, ACORDURI ȘI AVIZE CONFORME**

#### **7.1. CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS ÎN VEDEREA OBTINERII AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE**

Certificatul de urbanism nr. 1242 din 29.11.2022

#### **7.2. STUDIU TOPOGRAFIC, VIZAT DE CĂTRE OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ**

#### **7.3. EXTRAS DE CARTE FUNCİARĂ, CU EXCEȚIA CAZURILOR SPECIALE, EXPRES PREVĂZUTE DE LEGE**

Extras Carte funciară



#### 7.4. AVIZE PRIVIND ASIGURAREA UTILITĂȚILOR, ÎN CAZUL SUPLIMENTĂRII CAPACITĂȚII EXISTENTE

| Denumire aviz   | Tip evaluare | Aviz / Răspuns |
|---|--------------|----------------|
| Avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructură  |              |                |
| Telefonizare  |              |                |
| Avize și acorduri privind:  |              |                |
| -   |              |                |
| Avize/ acorduri specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora |              |                |
| Aviz R.A.S.P.   |              |                |
| Direcția Județeană pentru Cultură și Patrimoniu Cultural Național Prahova   |              |                |

#### 7.5. ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITĂȚII COMPETENTE PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI, MĂSURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI, MĂSURI DE COMPENSARE, MODALITATEA DE INTEGRARE A PREVEDERILOR ACORDULUI DE MEDIU, DE PRINCIPIU, ÎN DOCUMENTAȚIA TEHNICO - ECONOMICĂ

#### 7.6. AVIZE, ACORDURI ȘI STUDII SPECIFICE, DUPĂ CAZ, CARE POT CONDIȚIONA SOLUȚIILE TEHNICE, PRECUM :

**a) Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice :**

Nu este cazul

**b) Studiu de trafic și studiu de circulație, după caz :**

Nu este cazul

**c) Raport de diagnostic arheologic, în cazul intervențiilor în situri arheologice :**

Nu este cazul

**a) Studiu istoric, în cazul monumentelor istorice :**

S-a realizat studiu istoric pentru obiectivul studiat, anexat la prezenta documentație.

**b) Studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției :**

- Expertiză tehnică
- Expertiză privind cerința esențială B (securitatea la incendiu)
- Expertiză privind cerința esențială D (igiena, sănătatea, refacerea și protecția mediului)

## B. PIESE DESENATE

### 1. Planșe referitoare la construcția/ construcțiile existente:

#### ARHITECTURĂ

##### Planșe releveu:

|  |           |                    |
|--|-----------|--------------------|
| - Plan subsol                                  | sc. 1:100 | pl. AR-DALI-C1 -03 |
| - Plan parter                                  | sc. 1:100 | pl. AR-DALI-C1 -04 |
| - Plan etaj                                    | sc. 1:100 | pl. AR-DALI-C1 -05 |
| - Plan mansardă                                | sc. 1:100 | pl. AR-DALI-C1 -06 |
| - Plan învelitoare                             | sc. 1:100 | pl. AR-DALI-C1 -07 |
| - Secțiunea S1                                 | sc. 1:100 | pl. AR-DALI-C1 -08 |
| - Fațadă N-V (curte interioară a imobilului)   | sc. 1:100 | pl. AR-DALI-C1 -09 |
| - Fațadă S-E (str. Cerceluș)                   | sc. 1:100 | pl. AR-DALI-C1 -10 |
| - Fațadă N-E (bulevardul Independenței) și S-V | sc. 1:100 | pl. AR-DALI-C1 -11 |

### 2. Planșe referitoare la scenariul/opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

#### ARHITECTURĂ

|                             |            |                    |
|-----------------------------|------------|--------------------|
| - Plan de încadrare în zonă | sc. 1:5000 | pl. AR-DALI-C1 -01 |
| - Plan de situație          | sc. 1:500  | pl. AR-DALI-C1 -02 |


##### Planșe propuneri:

|  |           |                    |
|--|-----------|--------------------|
| - Plan subsol  | sc. 1:100 | pl. AR-DALI-C1 -12 |
| - Plan parter  | sc. 1:100 | pl. AR-DALI-C1 -13 |
| - Plan etaj  | sc. 1:100 | pl. AR-DALI-C1 -14 |
| - Plan mansardă  | sc. 1:100 | pl. AR-DALI-C1 -15 |
| - Plan învelitoare   | sc. 1:100 | pl. AR-DALI-C1 -16 |
| - Secțiunea S1   | sc. 1:100 | pl. AR-DALI-C1 -17 |
| - Fațadă N-V (curte interioară a imobilului)-Varianta minimală   | sc. 1:100 | pl. AR-DALI-C1 -18 |
| - Fațadă N-V (curte interioară a imobilului)-Varianta maximală   | sc. 1:100 | pl. AR-DALI-C1 -19 |
| - Fațadă S-E (str. Cerceluș) -Varianta minimală                  | sc. 1:100 | pl. AR-DALI-C1 -20 |
| - Fațadă S-E (str. Cerceluș) -Varianta maximală                  | sc. 1:100 | pl. AR-DALI-C1 -21 |
| - Fațadă N-E (bulevardul Independenței) și S-V-Varianta minimală | sc. 1:100 | pl. AR-DALI-C1 -22 |
| - Fațadă N-E (bulevardul Independenței) și S-V-Varianta maximală | sc. 1:100 | pl. AR-DALI-C1 -23 |

Întocmit,  
Arh. Claudia Georgeta Pîrveu  
Specialist atestat M.C., nr. 594



Șef proiect complex,  
Arh. Daniel Hoinărescu  
Expert atestat M.C., nr. 193



**REABILITAREA ÎNVELITORII, REPARAREA PROFILATURII CORNIȘEI ȘI A ORNAMENTELOR  
FAȚADELOR IMOBILULUI C1 – SEDIU**

**Denumirea obiectivului de investitii**

**REABILITAREA ÎNVELITORII, REPARAREA PROFILATURII  
CORNİȘEI ȘI A ORNAMENTELOR FAȚADELOR IMOBILULUI  
C1 – SEDIU**

**Faza de proiectare**

**DOCUMENTATIE PENTRU AVIZAREA LUCRARILOR DE  
INTERVENTIE (DALI)**

**Anexa: ANALIZA COST BENEFICIU**

**TITULARUL/BENEFICIARUL INVESTITIEI**

**SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENȚA PERSOANELOR, PLOIEȘTI**

## **REABILITAREA ÎNVELITORII, REPARAREA PROFILATURII CORNIȘEI ȘI A ORNAMENTELOR FAȚADELOR IMOBILULUI C1 – SEDIU**

### **5.4 Costurile estimative ale investiției:**

**a) costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare;**

Conform devizelor anexate.

**b) costurile estimative de operare pe durata normată de viață/amortizare a investiției.**

Costurile estimative sunt detaliate în capitolul 5.6 analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție

### **5.6 Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție:**

**a) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință;**

#### **➤ Cadrul de analiza**

Terenul care face parte din domeniul public al municipiului Ploiești, dat în administrarea Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești, are următoarele vecinătăți conform planului de amplasament și delimitare al imobilului:

- Pe latura de nord proprietatea 148425 (Colegiul Național Mihai Viteazul);
- Pe latura de sud de strada Cerceluș;
- Pe latura de est de bulevardul Independenței;
- Pe latura de vest proprietatea cu numărul cadastral 122329;

Accesul la obiectiv se face de pe latura de est din bulevardul Independenței.

Corpurile de clădire de pe teren sunt:

- Corp C1 – Clădire administrativă (sediu) – face obiectul prezentei documentații  
Suprafață construită = 420,21 mp  
Suprafață desfășurată = 1470,70 mp
- Corp C2 – Clădire administrativă (birouri)  
Suprafață construită = 133,68 mp  
Suprafață desfășurată = 267,36 mp.



## REABILITAREA ÎNVELITORII, REPARAREA PROFILATURII CORNIȘEI ȘI A ORNAMENTELOR FAȚADELOR IMOBILULUI C1 – SEDIU

Investiția are ca scop reabilitarea învelitorii clădirii istorice prin înlocuirea părților componente degradate, refacerea lucarnelor, a coifului octogonal al șarpantei conform studiului istoric, reparații la cornișa principală și profilaturi de fațadă.

### ➤ Perioada de referință

Perioada de referință reprezintă numărul de ani pentru care sunt furnizate previziuni în analiza costuri-beneficii. Previziunile proiectelor ar trebui să includă o perioadă apropiată de durata de viață economică a acestora și destul de îndelungată pentru a cuprinde impacturile pe termenul cel mai lung. Durata de viață variază în funcție de natura investiției. Intervalele de referință pe sector – în baza practicilor acceptate la nivel internațional și recomandate de Comisie – este furnizat mai jos:

| PERIOADA DE REFERINȚĂ  |                       |               |                       |
|------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| Sector                 | Interval de referinta | Sector        | Interval de referinta |
| Energie                | 15 – 25               | Drumuri       | 25 – 30               |
| Apa si mediul          | 30                    | Industrie     | 10                    |
| Cai ferate             | 30                    | Alte servicii | 15                    |
| Porturi si aeroporturi | 25                    |               |                       |

Perioada de referință aleasă pentru analiza cost-beneficiu este de 15 ani deoarece se încadrează în intervalul de referință recomandat de Comisia europeană pentru Alte servicii în tabelul perioadelor de referință.

### ➤ Scenariul de referință

Scenariul de referință pentru care a fost realizată analiza cost-beneficiu este scenariul 1, scenariul propus de proiectant și anume

Intervențiile încadrate în cadrul variantei minime se referă la:

- înlocuirea învelitorii din material bituminos cu învelitoare din tablă plană și solzi din titan zinc respectând aspectul istoric al acoperișului;
- executarea și montarea ornamentelor din tablă de titan zinc conform planșelor desenate;
- înlocuirea așterei, a căpriorilor și a altor părți componente degradate din structura acoperișului;
- desfacerea lucarnelor existente și executarea unor lucarne care să respecte caracterul istoric al clădirii;
- ignifugarea structurii din lemn înlocuite;
- înlocuirea termoizolației afectate de infiltrațiile de apă;
- înlocuirea placajelor din gips carton;
- montare de ferestre la nivelul mansardei
- refacerea cornișei originare a clădirii;
- reparații ale profilaturilor deteriorate de pe fațadă;

## REABILITAREA ÎNVELITORII, REPARAREA PROFILATURII CORNIȘEI ȘI A ORNAMENTELOR FAȚADELOR IMOBILULUI C1 – SEDIU

- refacerea sistemului de evacuare a apelor pluviale.

- b) analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung;

**Necesitatea investiției** este dată de starea de degradare a construcției, o clădire istorică ce necesită reabilitarea învelitorii clădirii pentru a nu risca degradarea interiorului

- c) analiza financiară; sustenabilitatea financiară;

Principalul obiectiv al analizei financiare este de a calcula indicatorii performanței financiare a proiectului (profitabilitatea sa). Această analiză este dezvoltată, în mod obișnuit, din punctul de vedere al proprietarului (sau administratorului legal) al infrastructurii.

Rata de actualizare utilizată în cadrul analizei financiare este de 4%. În cadrul analizei s-a utilizat metoda incrementală. Atunci când este dificil sau chiar imposibil de a determina costurile și veniturile în situația „fără proiect”, Comisia Europeană recomandă ca scenariul fără proiect să fie considerat acela „fără nici o infrastructură”, adică veniturile și costurile de operare și întreținere să fie considerate pentru întreaga infrastructură propusă prin proiect.

Au fost luate în considerare totalul cheltuielilor din devizul general al investițiilor în lei precum și repartizarea costurilor investiției pe perioada de implementare a proiectului – 12 luni în conformitate cu graficul prezentat în capitolele anterioare.

Valoarea reziduală a proiectului, reprezentând „valoarea de revânzare” a obiectivului, în ultimul an de analiză a fost previzionat ca valoarea actualizată a investiției în ultimul an de analiză, reprezentând construcții + montaj.

La elaborarea analizelor financiare s-a adoptat un scenariu privind evoluția viitoare a ratei inflației de-a lungul perioadei de analiză conform „Proiecției principalilor indicatori macroeconomici pentru perioada 2022-2025” publicată de Comisia Națională de Prognoza, în iulie 2022. Din anul 4 până la sfârșitul perioadei se consideră aceeași medie anuală a creșterii prețurilor de consum

|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|------|------|------|------|
| Creșterea prețurilor de consum (IPC) — |      |      |      |      |
| Sfârșitul anului                       | 6,2  | 3,7  | 2,9  | 2,6  |
| Medie anuală                           | 8,2  | 4,4  | 3,2  | 2,9  |

### Evoluția prezumată a tarifelor

Deoarece acest proiect nu este generator de venituri, nu există taxe previzionate. Veniturile sunt de fapt sumele disponibilizate din bugetul beneficiarului pentru acoperirea cheltuielilor.

### Evoluția prezumată a costurilor de operare

## REABILITAREA ÎNVELITORII, REPARAREA PROFILATURII CORNIȘEI ȘI A ORNAMENTELOR FAȚADELOR IMOBILULUI C1 – SEDIU

Costurile de operare sunt costuri adiționale generate de utilizarea investiției după terminarea proiectului. Au fost luate în calcul costurile de întreținere în varianta fără investiție reprezentând scenariul incremental și în varianta cu investiția detaliată în cadrul proiectului.

### Varianta incrementală

Reprezintă cheltuieli de întreținere.

### Varianta cu proiect

După finalizarea proiectului au fost luate în calcul aceleași cheltuieli ca și în varianta incrementală.

#### Calculul indicatorilor de performanță financiară:

- fluxul de numerar cumulat;
- valoarea actualizată netă;
- rata internă de rentabilitate;
- raportul cost – beneficiu.

**Fluxul net de numerar (cash-flow)** reprezintă o diferență dintre încasările (sumele alocate de la bugetul local) și plățile generate de proiectul de investiții analizate și exprimă câștigul sau pierderea din utilizarea eficientă sau neeficientă a fondurilor de finanțare a proiectelor de investiții.

Fluxul de lichidități s-a determinat cu relația:

$$F_t = V_t - (C_t + I_t)$$

unde:  $F_t$  = fluxul de numerar

$V_t$  = venitul din anul  $t$

$C_t$  = cheltuieli în anul  $t$

$I_t$  = investiții în anul  $t$

Se remarcă faptul că există un decalaj între momentul cheltuirii fondurilor pentru investiție și perioada când se obțin efectele financiare ale investiției. Astfel, pentru a efectua o comparație reală între efecte și eforturi este necesar ca acestea să fie aduse la același moment de referință, prin metoda actualizării.

În practică, dacă se dorește să se aducă sumele din viitor spre prezent se folosește factorul de actualizare.

$$a = \frac{1}{(1+i)^t}$$

Principalele variabile de intrare în cadrul analizei financiare sunt:

- Perioada de referință;
- Valoarea investiției;
- Rata de actualizare;
- Costurile de operare;
- Venituri;

## REABILITAREA ÎNVELITORII, REPARAREA PROFILATURII CORNIȘEI ȘI A ORNAMENTELOR FAȚADELOR IMOBILULUI C1 – SEDIU

Construirea fluxului de numerar, care include toate aceste elemente, conduce la determinarea sustenabilității financiare (se verifică printr-un sold cumulat pozitiv în fiecare an al orizontului de timp).

**Valoarea actualizată netă (VAN)** este considerată cel mai elocvent indicator de selecție a proiectelor de investiție. Indicatorul evidențiază câștigul efectiv în u.m. comparabile cu cele de la momentul actual, de care se va beneficia prin adoptarea proiectului de investiție supus analizei.

Valoarea actualizată netă este definită ca:

$$VANF = \sum \left( \frac{CF_t}{(1+k)^t} \right) + \frac{VR_m}{(1+k)^t} - I_0$$

unde :

- $CF_t$  – cash flow-ul generat de proiect în anul  $t$  – diferența dintre veniturile și cheltuielile aferente;
- $VR_n$  – valoarea reziduală a investiției în ultimul an al analizei;
- $I_0$  – investiția necesară pentru implementarea proiectului;

Valoarea actualizată netă financiară se calculează și ca diferența dintre valoarea actuală a veniturilor și valoarea actuală a cheltuielilor.

$$VANF = VTA - CTA$$

unde:

- $VANF$  = Valoarea actuală netă financiară
- $VTA$  = Venituri totale actualizate
- $CTA$  = Cheltuieli totale actualizate

Conform Ghidului pentru Analiza Cost- Beneficii a Proiectelor de Investiții, în cazul bunurilor cu o viață foarte lungă, la sfârșitul perioadei estimate poate fi adăugată o valoare reziduală care să reflecte potențiala lor valoare de vânzare sau valoarea pentru utilizare în continuare.

### Rata internă de rentabilitate (RIR )

RIR reprezintă rata de actualizare la care VAN este egală cu zero. Altfel spus, aceea rată internă de rentabilitate minimă acceptată pentru proiect, o rată mai mică indicând faptul că veniturile nu vor acoperi cheltuielile.

Cu toate acestea valoarea RIR negativă poate fi acceptată pentru anumite proiecte în cadrul programelor de finanțare, datorită faptului că acest tip de investiții reprezintă o necesitate stringentă, fără a avea însă capacitatea de a genera venituri: drumuri, stații de epurare, rețele de canalizare, rețele de alimentare cu apă, monumente istorice etc.

$$VANF = \sum_{t=0}^n \frac{F_t}{(1+RIR)^t} = 0$$

### Raportul Cost / Beneficii ( RCB )

Raportul cost/beneficii este un indicator complementar al NVP, comparând valoarea actuală a beneficiilor viitoare cu cea a costurilor viitoare, inclusiv valoarea investiției:

$$RCB = \frac{VP(O)_0}{VP(I)_0}$$

unde :



## **REABILITAREA ÎNVELITORII, REPARAREA PROFILATURII CORNIȘEI ȘI A ORNAMENTELOR FAȚADELOR IMOBILULUI C1 – SEDIU**

- $VP(0)0$  – valoarea actualizată a ieșirilor de fluxuri financiare generate de proiect în perioada analizată (inclusiv costurile investiționale);
- $VP(1)0$  – valoarea actualizată a intrărilor de fluxuri financiare generate de proiect în perioada analizată;

Rata de actualizare recomandată în cadrul analizei financiare este de 4%.

**Pentru ca un proiect să necesite intervenție financiară nerambursabilă, VAN trebuie să fie negativ, iar RIR mai mică decât rata de actualizare.**

### **Conform proiectului optim propus:**

- Valoarea actualizată netă ( $VAN$ ) =  $- 2.302.197 < 0$
- Rata internă de rentabilitate ( $RIR$ ) =  $- 5,92\% < \text{rata de actualizare } 4\%$
- Fluxul de numerar cumulat pozitiv în fiecare an din cei 15 ai previzionării
- Raportul cost/beneficii este subunitar ( $0,06 < 1$ ) pentru toți anii luați în considerare.









## REABILITAREA ÎNVELITORII, REPARAREA PROFILATURII CORNIȘEI ȘI A ORNAMENTELOR FAȚADELOR IMOBILULUI C1 – SEDIU

- d) Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate;

Având în vedere că investiția publică are un cost mai mic de 50 milioane euro analiza economică, nu a fost realizată.

Pentru elaborarea analizei cost eficacitate (ACE) s-a pornit de la următoarele ipoteze:

- Analiza costurilor a fost facuta pe durata de viata a proiectului si anume pe 15 de ani
- Economii din costuri de operare

| Elemente de calcul pentru Raportul cost-eficacitate |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| An de exploatare                                    | 1      | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    |
| Costuri exploatare actualizate var fara proiect     | 4,844  | 4,806 | 4,756 | 4,705 | 4,656 | 4,606 | 4,558 | 4,509 | 4,462 | 4,415 | 4,368 | 4,322 | 4,276 | 4,231 | 4,186 |
| Costuri exploatare actualizate var cu proiect       | 4,675  | 4,640 | 4,604 | 4,555 | 4,507 | 4,459 | 4,412 | 4,365 | 4,319 | 4,274 | 4,228 | 4,184 | 4,139 | 4,096 | 4,052 |
| Beneficii var fara proiect                          | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Beneficii var cu proiect                            | 175    | 181   | 171   | 176   | 181   | 186   | 191   | 197   | 203   | 209   | 215   | 221   | 227   | 234   | 241   |
| Economii din costuri de operare                     | 175    | 181   | 171   | 176   | 181   | 186   | 191   | 197   | 203   | 209   | 215   | 221   | 227   | 234   | 241   |
| Economii din scaderea emisiilor de CO2              | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Raportul ACE  | -0.728 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

### Concluzie:

Deoarece raportul cost eficacitate este subunitar, consideram fundamentata decizia de finantare a proiectului.

## REABILITAREA ÎNVELITORII, REPARAREA PROFILATURII CORNIȘEI ȘI A ORNAMENTELOR FAȚADELOR IMOBILULUI C1 – SEDIU

### e) Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Analiza de risc constă în studierea probabilității ca un proiect să dobândească o performanță satisfăcătoare în termenii ratei interne a rentabilității sau a valorii actuale nete, precum și studierea variabilității rezultatelor comparativ cu cea mai bună estimare anterioară.

Procedura recomandată pentru evaluarea riscurilor este ca în primul rând să se efectueze o analiza a sensibilității, adică a impactului pe care schimbările prevăzute în variabilele ce determină costurile și beneficiile îl pot avea asupra indicatorilor financiari și economici calculați, iar în al doilea rând studiul distribuțiilor probabile ale variabilelor selectate și calcularea valorii prevăzute a indicatorilor de performanță ai proiectului.

Modul cel mai adecvat de prezentare a rezultatului este exprimarea în termenii distribuției probabile sau probabilității cumulate a ratei interne a rentabilității și a valorii nete actualizate în intervalul rezultat de valori.

Există proiecte cu riscuri înalte dar cu beneficii sociale ridicate, dar și proiecte cu riscuri mici însă cu beneficii sociale reduse.

În cazul acestei investiții, deoarece scopul realizării ei nu este obținerea de profit ci doar acoperirea cheltuielilor de exploatare, analiza de risc a investiției nu identifică riscuri majore și probabilitatea de producere a lor este redusă și apropiată de valoarea de referință.

Fiecare proiect are riscuri în implementare și operare, mai mari sau mai mici, importanță acestora evidențiindu-se funcție de impactul produs.

Matricea riscurilor ce afectează proiectul investițional

| Categoria de risc                     | Descriere  | Consecințe   | Eliminare  | Cine este responsabil de gestiunea riscului |
|---------------------------------------|--|--|--|---|
| <i>Riscuri tehnice si tehnologice</i> |  |  |  |   |
| <i>Recepție investiție</i>            | Riscul este atât fizic cât și operațional și se referă la întârzierea executării recepției investiției | Consecințe pentru ambele părți. Pentru executanții lucrării venituri realizate și profituri pierdute. Pentru beneficiari întârzierea începerii utilizării investiției cu toate consecințele ce decurg din aceasta. | Beneficiarul nu va efectua plata întregii contravalori a lucrării până la recepția investiției | Investitorul                                |
| <i>Resurse necesare implementării</i> | Riscul ca resursele necesare implementării   | Creșteri de cost și în unele cazuri efecte   | Executantul poate gestiona riscul prin contracte cu  | Executantul                                 |

**REABILITAREA ÎNVELITORII, REPARAREA PROFILATURII CORNIȘEI ȘI A ORNAMENTELOR FAȚADELOR IMOBILULUI C1 – SEDIU**

|   |  |  |   |  |
|---|--|--|---|--|
|   | proiectului să coste mai mult decât s-a anticipat, să nu aibe o calitate corespunzătoare sau să fie indisponibile în cantitățile necesare                | negative asupra calității serviciilor furnizate  | specificații ferme, cu clauze specifice privind asigurarea calității materialelor. În parte aceasta poate fi rezolvată și în faza de proiectare |  |
| <i>Întreținere și reparare</i>              | Calitatea proiectării și/sau a lucrărilor să fie necorespunzătoare având ca rezultat creșterea peste anticipări a costurilor de întreținere și reparații | Creșterea costului cu efecte negative asupra utilizării infrastructurii  | Investitorul poate gestiona riscul prin clauze contractuale de garanție a lucrărilor efectuate de executant                                     | Investitorul                               |
| <i>Capacitate tehnică</i>                   | Executantul nu are capacitatea tehnică necesară pentru executarea lucrărilor de realizare a investiției  | Imposibilitatea beneficiarului de a realiza modernizarea infrastructurii   | Investitorul examinează în detaliu capacitatea tehnică și financiară a executantului  | Executantul                                |
| <i>Soluții tehnice vechi sau inadecvate</i> | Soluțiile tehnice propuse nu sunt corespunzătoare din punct de vedere tehnologic   | Toate beneficiile estimate sunt mult diminuate   | Investitorul poate gestiona riscul prin clauze contractuale referitoare la calitatea lucrării   | Investitorul                               |
| <i>Faza de receptie finală a lucrării</i>   | Risc de neaprobare a receptiei finale  | Intarzieri în darea în uz a infrastructurii  | Verificarea permanentă pe faze a personalului de execuție. Verificarea tuturor fazelor de construcție   | Responsabilul cu darea în uz a investiției |
| <i>Faza de exploatare</i>                   | Risc de intretinere  | Riscul de aparitie a unui eveniment — care genereaza costuri suplimentare de intretinere datorita executiei lucrarilor | Verificarea tuturor fazelor de construcție  | Investitorul                               |
| <i>Faza de exploatare</i>                   | Risc de calamitati   | Aparitia unui eveniment ce va genera costuri suplimentare  | Investitorul va analiza situatia aparuta impreuna cu organele abilitate din cadrul guvernului sau ISU   | Investitorul                               |

**REABILITAREA ÎNVELITORII, REPARAREA PROFILATURII CORNIȘEI ȘI A ORNAMENTELOR FAȚADELOR IMOBILULUI C1 – SEDIU**

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
|   |   | de intretinere sau reabilitare  |   |   |
| <i>Riscuri financiare</i>   |   |   |   |   |
| <i>Finanțare indisponibilă</i>  | Riscul ca finanțatorul să nu poată asigura resursele financiare atunci când trebuie și în cantumuri suficiente  | Lipsa finanțării pentru continuarea sau finalizarea investiției                 | Investitorul va analiza cu mare atenție angajamentele financiare ale sale și concordanța cu programarea investiției                       | Investitorul  |
| <i>Evaluarea incorectă a valorii investiției și a costurilor de operare</i> | Valoare investiției și costurile de operare sunt subevaluate  | Investitorul nu poate asigura finanțarea investiției și funcționarea sistemului | Investitorul va utiliza propriile resurse financiare pentru a se acoperi costurile suplimentare.  | Investitorul  |
| <i>Inflația</i>   | Valoarea reală a plăților, în timp, este diminuată de inflație  | Diminuarea în termeni reali a veniturilor realizate de executant                | Executantul va căuta un mecanism corespunzător pentru compensarea inflației. Investitorul va accepta clauze de indexare în contract       | Investitorul<br>Executantul                         |
| <i>Riscuri instituționale</i>   |   |   |   |   |
| <i>Modificarea cantumului impozitelor și taxelor</i>                        | Riscul ca pe parcursul proiectului regimul de impozitare general să se schimbe în defavoarea investitorului   | Impact negativ asupra veniturilor financiare ale investitorului                 | Veniturile investitorului trebuie să permită acoperirea diferențelor nefavorabile, până la un cantum stabilit între părți prin contract.  | Investitorul  |
| <i>Retragerea sprijinului guvernamental</i>                                 | Dacă facilitatea se bazează pe un sprijin complementar -autoritatea guvernamentală va retrage acest sprijin afectând negativ proiectul (în cazul activării clauzei de salvagardare de către UE) | Consecințe asupra surselor de finanțare a proiectului                           | Investitorul va încerca să redreseze financiar proiectul din surse proprii după schimbările ce afectează în mod discriminatoriu proiectul | Investitorul și ceilalți beneficiari ai proiectului |
| <i>Riscuri legale</i>   |   |   |   |   |



## REABILITAREA ÎNVELITORII, REPARAREA PROFILATURII CORNIȘEI ȘI A ORNAMENTELOR FAȚADELOR IMOBILULUI C1 – SEDIU

|  |  |   |  |              |
|--|--|---|--|--------------|
| <i>Schimbări legislative/de politică</i> | Riscul schimbărilor legislative și a politiciilor autorităților guvernamentale care nu pot fi anticipate la semnarea contractului și care s'adresează direct, specific și exclusiv proiectului ceea ce conduce la costuri de capital sau operaționale suplimentare din partea investitorului | O creștere semnificativă în costuri operaționale ale investitorului și/sau necesitatea de a efectua cheltuieli de capital pentru a putea răspunde acestor schimbări | Lobby politic pe lângă autoritățile publice de la nivelurile superioare cu scopul ca actele normative cu impact asupra proiectului să rămână neschimbate | Investitorul |
|--|--|---|--|--------------|

### 6.3. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI INVESTIȚIEI

c) Indicatori financiari, socioeconomi, de impact;

RIRF - -5.92%

VANF = - 2.302.197

Raport cost beneficii = 0,06

Valoare deviz 3.041.197 lei fara TVA din care

C+M 2.303.570 lei fara TVA

# ANEXA

|                        |  |
|------------------------|--|
| PROIECTANT:            | BENEFICIAR:  |
| S.C. RESTITUTIO S.R.L. | SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA PERSOANELOR, PLOIESTI |
| FAZA DE PROIECTARE:    | PROIECT:   |
| D.A.L.I.               | 95015/2022   |

| DEVIZ GENERAL   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| REABILITAREA ÎNVELITORII, REPARAREA PROFILATURII CORNISEI ȘI A ORNAMENTELOR FAȚADELOR IMOBILULUI C1 – SEDIU |  |  |  |  |

| Nr. Crt   | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli   | Valoare fara TVA |  | TVA    |  | Valoare cu TVA |  |
|---|---|------------------|--|--------|--|----------------|--|
|   |   | Lei              |  | Lei    |  | Lei            |  |
| 1   | 2   | 3                |  | 4      |  | 5              |  |
|   |   |                  |  |        |  |                |  |
| CAPITOLUL 1 - CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI                           |   |                  |  |        |  |                |  |
| 1.1.  | Obținerea terenului   | 0.0000           |  | 0.0000 |  | 0.0000         |  |
|   | Amenajarea terenului  | 0.0000           |  | 0.0000 |  | 0.0000         |  |
| 1.2.  | 1.2.1.  | 0.0000           |  | 0.0000 |  | 0.0000         |  |
|   | 1.2.2.  | 0.0000           |  | 0.0000 |  | 0.0000         |  |
|   | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala  | 0.0000           |  | 0.0000 |  | 0.0000         |  |
| 1.3.  | 1.3.1.  | 0.0000           |  | 0.0000 |  | 0.0000         |  |
|   | 1.3.2.  | 0.0000           |  | 0.0000 |  | 0.0000         |  |
| 1.4.  | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor  | 0.0000           |  | 0.0000 |  | 0.0000         |  |
| TOTAL CAPITOL 1   |   | 0.0000           |  | 0.0000 |  | 0.0000         |  |
|   |   |                  |  |        |  |                |  |
| CAPITOLUL 2 - CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI DE INVESTITII |   |                  |  |        |  |                |  |
|   | Retele incinta inclusiv racordarea la retele de utilitati exterioare amplasamentului  | 0.0000           |  | 0.0000 |  | 0.0000         |  |
|   | 2.1.1.  | 0.0000           |  | 0.0000 |  | 0.0000         |  |
|   | 2.1.2.  | 0.0000           |  | 0.0000 |  | 0.0000         |  |
|   | 2.1.3.  | 0.0000           |  | 0.0000 |  | 0.0000         |  |
| 2.1.  | 2.1.4.  | 0.0000           |  | 0.0000 |  | 0.0000         |  |
|   | 2.1.5.  | 0.0000           |  | 0.0000 |  | 0.0000         |  |
|   | 2.1.6.  | 0.0000           |  | 0.0000 |  | 0.0000         |  |
|   | 2.1.7.  | 0.0000           |  | 0.0000 |  | 0.0000         |  |
| 2.2.  | Drumuri de acces, circulatii pietonale inclusiv racordarea la drumurile de acces si circulatii pietonale exterioare amplasamentului | 0.0000           |  | 0.0000 |  | 0.0000         |  |
| TOTAL CAPITOL 2   |   | 0.0000           |  | 0.0000 |  | 0.0000         |  |

# ANEXA

|                        |  |
|------------------------|--|
| PROIECTANT:            | BENEFICIAR:  |
| S.C. RESTITUTIO S.R.L. | SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA PERSOANELOR, PLOIESTI |
| FAZA DE PROIECTARE:    | PROIECT:   |
| D.A.L.I.               | 95015/2022   |

| DEVIZ GENERAL   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| REABILITAREA INVELITORII, REPARAREA PROFILATURII CORNISEI SI A ORNAMENTELOR FAȚADELOR IMOBILULUI C1 – SEDIU |  |  |  |  |

| Nr. Crt   | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli   | Valoare fara TVA |              | TVA            |  | Valoare cu TVA |  |
|---|---|------------------|--------------|----------------|--|----------------|--|
|   |   | Lei              |              | Lei            |  | Lei            |  |
| 1   | 2   | 3                |              | 4              |  | 5              |  |
| CAPITOLUL 3 - CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA |   |                  |              |                |  |                |  |
| 3.1.  | Studii  | 7,000.0000       | 1,330.0000   | 8,330.0000     |  |                |  |
|   | 3.1.1. Studiu istoric   | 7,000.0000       | 1,330.0000   | 8,330.0000     |  |                |  |
| 3.2.  | Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii  | 1,000.0000       | 190.0000     | 1,190.0000     |  |                |  |
|   | 3.2.1. Documentatie pentru obtinerea Certificatului de urbanism   | 1,000.0000       | 190.0000     | 1,190.0000     |  |                |  |
| 3.3.  | Expertize tehnice (Structura + Igiена si sanatate + Securitate la incendiu)   | 26,000.0000      | 4,940.0000   | 30,940.0000    |  |                |  |
| 3.4.  | Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor   | 0.0000           | 0.0000       | 0.0000         |  |                |  |
|   | Proiectare: DALI + Proiect tehnic si Detalii de executie  | 120,000.0000     | 22,800.0000  | 142,800.0000   |  |                |  |
| 3.5.  | 3.5.1. Studiu de fezabilitate/DALI + analiza cost bebeficiu + scanare 3D si relevae (specialitatile arhitectura si structura) | 70,000.0000      | 13,300.0000  | 83,300.0000    |  |                |  |
|   | 3.5.2. Proiect tehnic si detalii de executie (necontractata) (specialitatile arhitectura si siructura)                        | 50,000.0000      | 9,500.0000   | 59,500.0000    |  |                |  |
| 3.6.  | Organizarea procedurilor de achizitie   | 0.0000           | 0.0000       | 0.0000         |  |                |  |
| 3.7.  | Consultanta   | 0.0000           | 0.0000       | 0.0000         |  |                |  |
|   | 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii  | 0.0000           | 0.0000       | 0.0000         |  |                |  |
|   | 3.7.2. Auditul financiar  | 0.0000           | 0.0000       | 0.0000         |  |                |  |
| 3.8.  | Asistenta tehnica   | 56,000.0000      | 10,640.0000  | 66,640.0000    |  |                |  |
|   | 3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului (necontractata)  | 20,000.0000      | 3,800.0000   | 23,800.0000    |  |                |  |
|   | 3.8.3. Dirigentie de santier (necontractata)  | 36,000.0000      | 6,840.0000   | 42,840.0000    |  |                |  |
| TOTAL CAPITOL 3   |   | 210,000.0000     | 39,900.0000  | 249,900.0000   |  |                |  |
| CAPITOLUL 4 - CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA              |   |                  |              |                |  |                |  |
| 4.1.  | Constructii si instalatii   | 2,235,438.7100   | 424,733.3549 | 2,660,172.0649 |  |                |  |
| 4.2.  | Montaj utilitaje, echipamente tehnologice si functionale  | 0.0000           | 0.0000       | 0.0000         |  |                |  |
| 4.3.  | Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj  | 0.0000           | 0.0000       | 0.0000         |  |                |  |
| 4.4.  | Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport                         | 0.0000           | 0.0000       | 0.0000         |  |                |  |
| 4.5.  | Dotari  | 0.0000           | 0.0000       | 0.0000         |  |                |  |
| 4.6.  | Active necorporale  | 0.0000           | 0.0000       | 0.0000         |  |                |  |
| TOTAL CAPITOL 4   |   | 2,235,438.7100   | 424,733.3549 | 2,660,172.0649 |  |                |  |


# ANEXA

|                        |  |
|------------------------|--|
| PROIECTANT:            | BENEFICIAR:  |
| S.C. RESTITUTIO S.R.L. | SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA PERSOANELOR, PLOIESTI |
| FAZA DE PROIECTARE:    | PROIECT:   |
| D.A.L.I.               | 95015/2022   |

| DEVIZ GENERAL   |  |
|---|--|
| REABILITAREA ÎNVELITORII, REPARAREA PROFILATURII CORNISEI ȘI A ORNAMENTELOR FAȚADELOR IMOBILULUI C1 – SEDIU |  |

| Nr. Crt  | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli  | Valoare fara TVA |                       | TVA |                     | Valoare cu TVA |                       |
|--|--|------------------|-----------------------|-----|---------------------|----------------|-----------------------|
|  |  | Lei              | 3                     | Lei | 4                   | Lei            | 5                     |
| 1  | 2  |                  |                       |     |                     |                |                       |
| <b>CAPITOLUL 5 - ALTE CHELTUIELI</b>   |  |                  |                       |     |                     |                |                       |
| Organizarea de santier   |  |                  |                       |     |                     |                |                       |
| 5.1.   | Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier                                       |                  | 88,131.8700           |     | 16,745.0553         |                | 104,876.9253          |
| 5.1.1.   | Cheltuieli conex organizarii santierului   |                  | 88,131.8700           |     | 12,945.0553         |                | 81,076.9253           |
| 5.1.2.   | Comisioane, cote, taxe, costul creditului  |                  | 20,000.0000           |     | 3,800.0000          |                | 23,800.0000           |
| 5.2.   | Comisioanele si dobanzile bancii finantatoare  |                  | 25,339.2764           |     | 0.0000              |                | 25,339.2764           |
| 5.2.1.   | Cota aferenta ISC pentru CCLC (0.5% din cap. 4.1. + cap 5.1.1.)  |                  | 0.0000                |     | 0.0000              |                | 0.0000                |
| 5.2.2.   | Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea     |                  | 11,517.8529           |     | 0.0000              |                | 11,517.8529           |
| 5.2.3.   | lucrurilor de constructii (0.1% din cap. 4.1. + cap 5.1.1.)  |                  | 2,303.5706            |     | 0.0000              |                | 2,303.5706            |
| 5.2.4.   | Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor (0.5%C+M)  |                  | 11,517.8529           |     | 0.0000              |                | 11,517.8529           |
| 5.2.5.   | Taxe pentru acorduri, avize si autorizatia de construire/desfintare  |                  | 0.0000                |     | 0.0000              |                | 0.0000                |
| 5.3.   | Cheltuieli diverse si neprevazute (20% din cap 1.2 + cap 1.3 + cap 1.4+ cap 2 + cap 3.5 + cap 3.8 + cap 4) |                  | 482,287.7420          |     | 91,634.6710         |                | 573,922.4130          |
| 5.4.   | Cheltuieli pentru informare si publicitate   |                  | 0.0000                |     | 0.0000              |                | 0.0000                |
| <b>TOTAL CAPITOL 5</b>   |  |                  | <b>695,758.8884</b>   |     | <b>108,379.7263</b> |                | <b>704,138.6147</b>   |
| <b>CAPITOLUL 6 - CHELTUIELI PENTRU DAREA IN EXPLOATARE</b>                               |  |                  |                       |     |                     |                |                       |
| 6.1.   | Pregatirea personalului de exploatare  |                  | 0.0000                |     | 0.0000              |                | 0.0000                |
| 6.2.   | Probe tehnologice si teste   |                  | 0.0000                |     | 0.0000              |                | 0.0000                |
| <b>TOTAL CAPITOL 6</b>   |  |                  | <b>0.0000</b>         |     | <b>0.0000</b>       |                | <b>0.0000</b>         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   |  |                  | <b>3,041,197.5984</b> |     | <b>573,013.0812</b> |                | <b>3,614,210.6796</b> |
| <b>DIN CARE C+M (cap 1.2 + cap 1.3 +cap 1.4 + cap 2 + cap 4.1 + cap 4.2 + cap 5.1.1)</b> |  |                  | <b>2,303,570.5800</b> |     | <b>437,878.4102</b> |                | <b>2,741,248.9902</b> |

|           |   |
|-----------|---|
| ELABORAT: | SEF PROIECT SPECIALITATE ARHITECTURA: ARH. CLAUDIA GEORGETA PIRVU |
|-----------|---|





|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>PROIECTANT:</b>         | <b>BENEFICIAR:</b>   |
| S.C. RESTITUTIO S.R.L.     | SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA PERSOANELOR, PLOIESTI |
| <b>FAZA DE PROIECTARE:</b> | <b>PROIECT:</b>  |
| D.A.L.I.                   | 95015/2022   |

|   |  |
|---|--|
| DEVIZIUL OBIECTULUI 1 - CORP C1   |  |
| REABILITAREA ÎNVELITORII, REPARAREA PROFILATURII CORNIŞEI ŞI A ORNAMENTELOR FAŢADELOR IMOBILULUI C1 – SEDIU |  |

| Nr. Crt  | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare fara TVA |              | TVA |            | Valoare cu TVA |              |
|--|---|------------------|--------------|-----|------------|----------------|--------------|
|  |   | Lei              | 3            | Lei | 4          | Lei            | 5            |
| 1  | 2   |                  |              |     |            |                |              |
| Cap. 4 -Cheltuieli pentru investitia de baza   |   |                  |              |     |            |                |              |
| Cap. 4.1. - Constructii si instalatii  |   |                  |              |     |            |                |              |
| 4.1.1.   | Terasamente   |                  | 0.00         |     | 0.00       |                | 0.00         |
| 4.1.2.   | Rezistenta  |                  | 0.00         |     | 0.00       |                | 0.00         |
| 4.1.3.   | Arhitectura   |                  | 2,235,438.71 |     | 424,733.35 |                | 2,660,172.06 |
|  | Instalatii  |                  | 0.00         |     | 0.00       |                | 0.00         |
| 4.1.5.1.   | Instalatii electrice                                  |                  | 0.00         |     | 0.00       |                | 0.00         |
| 4.1.5.2.   | Instalatii sanitare                                   |                  | 0.00         |     | 0.00       |                | 0.00         |
| 4.1.5.3.   | Instalatii incalzire                                  |                  | 0.00         |     | 0.00       |                | 0.00         |
| 4.1.5.4.   | Instalatii ventilatii                                 |                  | 0.00         |     | 0.00       |                | 0.00         |
| 4.1.5.5.   | Instalatii de alimentare cu gaze                      |                  | 0.00         |     | 0.00       |                | 0.00         |
|  | TOTAL I - subcap. 4.1.                                |                  | 2,235,438.71 |     | 424,733.35 |                | 2,660,172.06 |
| Cap. 4.2. - Montaj utilaje si echipamente tehnologice  |   |                  |              |     |            |                |              |
| 4.2.1.   | -   |                  | 0.00         |     | 0.00       |                | 0.00         |
| 4.2.2.   | -   |                  | 0.00         |     | 0.00       |                | 0.00         |
|  | TOTAL II - subcap. 4.2.                               |                  | 0.00         |     | 0.00       |                | 0.00         |
| 4.3. - Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj                                |   |                  |              |     |            |                |              |
| 4.3.1.   | -   |                  | 0.00         |     | 0.00       |                | 0.00         |
| 4.3.2.   | -   |                  | 0.00         |     | 0.00       |                | 0.00         |
| 4.4. - Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport |   |                  |              |     |            |                |              |
|  |   |                  | 0.00         |     | 0.00       |                | 0.00         |
| 4.4.1.   | -   |                  | 0.00         |     | 0.00       |                | 0.00         |
| 4.4.2.   | -   |                  | 0.00         |     | 0.00       |                | 0.00         |
| 4.5. - Dotari  |   |                  |              |     |            |                |              |
| 4.5.1.   | -   |                  | 0.00         |     | 0.00       |                | 0.00         |
| 4.5.2.   | -   |                  | 0.00         |     | 0.00       |                | 0.00         |
| 4.6. - Active necorporale  |   |                  |              |     |            |                |              |
| 4.6.1.   | -   |                  | 0.00         |     | 0.00       |                | 0.00         |
| 4.6.2.   | -   |                  | 0.00         |     | 0.00       |                | 0.00         |
|  | TOTAL III - subcap. 4.3.+4.4.+4.5.+4.6.               |                  | 0.00         |     | 0.00       |                | 0.00         |
|  | TOTAL DEVIZ OBIECT (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)   |                  | 2,235,438.71 |     | 424,733.35 |                | 2,660,172.06 |

ELABORAT:

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>PROIECTANT:</b><br>S.C. RESTITUTIO S.R.L.<br><b>FAZA DE PROIECTARE:</b><br>D.A.L.I. |  | <b>BENEFICIAR:</b><br>SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA PERSOANELOR, PLOIESTI<br><b>PROIECT:</b><br>95015/2022 |
|--|--|---|

|  |  |
|--|--|
| <b>DEVIZUL OBIECTULUI 1 - CORP C1</b><br>REABILITAREA ÎNVELITORII, REPARAREA PROFILATURII CORNIȘEI ȘI A ORNAMENTELOR FAȚADELOR IMOBILULUI C1 – SEDIU |  |
|--|--|

| Nr. Crt | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare fara TVA  |   | TVA |   | Valoare cu TVA |   |
|---------|---|---|---|-----|---|----------------|---|
|         |   | Lei   | 3 | Lei | 4 | Lei            | 5 |
| 1       | 2   | SEF PROIECT SPECIALITATE ARHITECTURA: ARH. CLAUDIA GEORGETA PIRVU |   |     |   |                |   |



PROIECTANT: S.C. RESTITUTIO S.R.L. BENEFICIAR: SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA PERSOANELOR, PLOIESTI

FAZA DE PROIECTARE: D.A.L.I. PROIECT: 95015/2022

GRAFICUL DE IMPLEMENTARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITIE

REABILITAREA ÎNVELITORII, REPARAREA PROFILATURII CORNIȘEI ȘI A ORNAMENTELOR FAȚADELOR IMOBILULUI C1 – SEDIU

PERIOADA DE ESALONARE A INVESTITIEI

| Nr. Crt | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli |
|---------|---|
| 1       | 2   |

CAPITOLUL 1 - CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA ȘI AMENAJAREA TERENULUI

|      |  |
|------|--|
| 1.1. | Obținerea terenului  |
| 1.2. | Amenajarea terenului   |
| 1.3. | Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială |
| 1.4. | Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor                 |

CAPITOLUL 2 - CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI DE INVESTITII

|      |   |
|------|---|
| 2.1. | Rețele incinta inclusiv racordarea la rețelele de utilități exterioare amplasamentului  |
| 2.2. | Drumuri de acces, circulații pietonale inclusiv racordarea la drumurile de acces și circulații pietonale exterioare amplasamentului |

CAPITOLUL 3 - CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE ȘI ASISTENȚA TEHNICĂ

|      |  |
|------|--|
| 3.1. | Studii   |
| 3.2. | Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații |
| 3.3. | Expertiză  |
| 3.4. | Certificarea performanței energetice și auditul energetic și clădirilor              |
| 3.5. | Proiectare   |
| 3.6. | Organizarea procedurilor de achiziție  |
| 3.7. | Consultanță  |
| 3.8. | Asistență tehnică  |

CAPITOLUL 4 - CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA

|      |   |
|------|---|
| 4.1. | Construcții și instalații   |
| 4.2. | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale  |
| 4.3. | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj                                |
| 4.4. | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport |
| 4.5. | Dotări  |
| 4.6. | Active necorporale  |

CAPITOLUL 5 - ALTE CHELTUIELI

|      |  |
|------|--|
| 5.1. | Organizarea de șantier   |
| 5.2. | Comisioane, cote, taxe, costul creditului  |
| 5.3. | Cheltuieli diverse și neprevăzute (2,5% din cap 1.2 + cap 1.3 + cap 2 + cap 3 + cap 4) |
| 5.4. | Cheltuieli pentru informare și publicitate   |

CAPITOLUL 6 - CHELTUIELI PENTRU DAREA ÎN EXPLOATARE

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 6.1. | Pregătirea personalului de exploatare |
| 6.2. | Probe tehnologice și teste            |

ELABORAT: SEF PROIECT SPECIALITATE ARHITECTURA: ARH. CLAUDIA GEORGETA PIRVU



| ANUL 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1      | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|          |          |          |          |          |          |  |  |  |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|--|--|
| 3500,00  | 3500,00  |          |          |          |          |  |  |  |
| 1000,00  |          |          |          |          |          |  |  |  |
| 13000,00 | 13000,00 |          |          |          |          |  |  |  |
| 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 |  |  |  |
|          |          |          |          |          |          |  |  |  |
|          |          |          |          |          |          |  |  |  |
|          |          |          |          |          |          |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                       |           |           |           |           |           |      |      |      |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|
| 37.500,00             | 36.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1                     | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7    | 8    | 9    |
| 179.339,28            |           |           |           |           |           |      |      |      |
| Anul 1 (lei fara TVA) |           |           |           |           |           |      |      |      |

\* În cazul unor situații neprevăzute, durata de execuție a lucrărilor se va putea prelungi până la 24 de luni.



Imobil Bulevardul Independenței nr. 10, Municipiul Ploiești  
Documentație fotografică




Foto 1 / perioada antebelică / Casa Theodor Theodorini, Bulevardul Independenței nr. 7  
Sursa: Arhiva AEDU, CMP-22-4





Foto 2 / perioada interbelică / Casa Theodor Theodorini (acoperișul)

Sursa: Arhiva AEDU, FD-43-4



Foto 3 / ante 1981 / Casa Theodor Theodorini

Sursa: Alin Tomozei, Traversând Ploieștii, vol. I, Ed. Atom, Ploiești, 2021, fig. 164, p. 269.



Foto 4 / ante 1981 / Casa Theodor Theodorini

Sursa: Alin Tomozei, Traversând Ploieștii, vol. I, Ed. Atom, Ploiești, 2021, fig. 165, p. 269.




















FATADA NORD-VEST (CURTEA INTERIOARA A IMOBILULUI) - RELEVEU



FATADA NORD-VEST (CURTEA INTERIOARA A IMOBILULUI) - PROPUNERE


VARIANTA MINIMALA




FATADA NORD-VEST (CURTEA INTERIOARA A IMOBILULUI) - PROPUNERE

VARIANTA MAXIMALA







FATADA SUD-EST (STR. CERCELUS) - RELEVU




FATADA SUD-EST (STR. CERCELUS) - PROPUNERE  
VARIANTA MINIMALA








FATADA NORD-VEST (BDUL INDEPENDENTEI) -  
RELEVEU



FATADA NORD-VEST (BDUL INDEPENDENTEI) -  
PROPUNERE


VARIANTA MINIMALA



FATADA NORD-VEST (BDUL INDEPENDENTEI) -  
PROPUNERE


VARIANTA MAXIMALA

# PLAN DE INCADRARE IN ZONA SCARA 1:10 000



VIZAT OJCGC PRAHOVA  
CONFORM ART.81 DIN LEGEA 7/1996

|  |
|--|
| <p>Oficiul National de Cadastru,<br/>Geodezie si Cartografie</p> <p>Oficiul Judetean de cadastru<br/>geodezie si cartografie</p> <p>Nr. de inregistrare <u>154/2022</u> data <u>29.11.2022</u></p> <p>Verificat si receptionat:</p> <p>CONSILIER INGINER<br/>NECHITU DORU MARIUS</p> |
|--|




|   |                                       |                      |                            |   |                                   |
|---|---------------------------------------|----------------------|----------------------------|---|-----------------------------------|
| <b>PROIECTANT:</b><br>S.C. RESTITUTIO S.R.L., Ploiești, J29/3402/1992, cui: 3569885 |                                       |                      |                            | <b>TITULARUL/BENEFICIARUL INVESTITIEI:</b><br>SERVICIULUI PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENȚA PERSOANELOR<br>bulevardul Independenței, nr. 10, municipiul Ploiești | <b>NR. PROIECT:</b><br>95018/2022 |
| <b>PROIECTANT</b><br>SEF PROIECT COMPLEX  | <b>NUME</b><br>ARH. DANIEL HOINARESCU | <b>SEMNAȚURA</b><br> | <b>SCARA:</b><br>1/10000   | <b>PROIECT:</b><br>REABILITAREA ÎNVELTORII, REPARAREA PROFILATURII CORNIȘEI ȘI A ORNAMENTELOR FAȚADELOR IMOBILULUI C1 - SEDIU                                     | <b>FAZA:</b><br>DALL              |
| <b>SEF PROIECT SPEC. ARH.</b>   | <b>ARH. CLAUDIA PÎRVU</b>             |                      | <b>DATA:</b><br>29.11.2022 | <b>PROPUNERE</b>  | <b>PLANSĂ:</b><br>AR-DALI-C1-01   |
| <b>PROIECTAT</b>  | <b>ARH. CLAUDIA PÎRVU</b>             |                      |                            | <b>PLAN INCADRARE IN ZONA</b>   |                                   |

Prezenta documentație este proprietatea intelectuală a S.C. RESTITUTIO SRL și nu poate fi utilizată decât în scopul pentru care a fost elaborată. Nicio parte a acestei documentații nu va putea fi reprodusă sau reutilizată în alte documentații similare, sub nicio formă de reproducere, fără acordul autorului acordat în scris și legalizat. Orice reproducere, copiere, imprimare sau întrebuintare integrată sau parțială, directă sau indirectă, în alt scop decât cel stipulat în contractul încheiat între beneficiar și S.C. RESTITUTIO SRL fără permisiunea elaboratorului sau beneficiarului, întra sub incidența sancțiunilor legale privind dreptul de proprietate intelectuală și a drepturilor conexe.



PLAN DE SITUAȚIE  
scara 1: 500  
Bulevardul Independenței, nr. 10, municipiul Ploiești



LEGENDĂ:

- LIMITĂ DE PROPRIETATE CF. CADASTRU
- CONSTRUCȚII EXISTENTE DIN ANSAMBLUL STUDIAT CARE FAC OBIECTUL PREZENTEI DOCUMENTAȚII:
- C1 - SEDIU
- C2 - BIROURI
- SPAȚII VERZI
- ARBUȘTI/ COPACI/ POMI
- ACCES:
- ACCES PIETONAL ÎN CURTEA IMOBILULUI - SE PĂSTREAZĂ
- ACCES AUTO EXISTENT - SE PĂSTREAZĂ

CONSTRUCȚII EXISTENTE  
(suprafete cf. cadastru):

C1 - Sediul  
Rh = D+P+E+M, Sc = 420,21 mp, Sd = 1470,70 mp

C2 - Birouri  
Rh = P+E, Sc = 133,68 mp, Sd = 267,36 mp

BILANȚ TERITORIAL:

Suprafață totală teren (Cc) = 1205,55mp (cf. acte);  
Suprafața construită totală existentă - 553,89 mp  
Suprafața desfășurată totală existentă - 1738,06mp  
Suprafața construită totală propusă - 553,89 mp  
Suprafața desfășurată totală propusă - 1738,06mp


INDICATORI URBANISTICI:

P.O.T. existent = 45,95 %  
C.U.T. existent = 1,44

P.O.T. propus = 45,95 %  
C.U.T. propus = 1,44



CAT:

CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ - C  
CLASA DE IMPORTANȚĂ - III



|  |                        |           |   |  |                            |
|--|------------------------|-----------|---|--|----------------------------|
| PROIECTANT:<br>S.C. RESTITUTIO S.R.L., Ploiești, J29/3402/1992, cui: 3569885 |                        |           | TITULARUL/BENEFICIARUL INVESTIȚIEI:<br>SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNAL DE EVIDENȚA PERSOANELOR,<br>bulevardul Independenței, nr. 10, municipiul Ploiești |  | NR. PROIECT:<br>96018/2022 |
| PROIECTANT   | NUME                   | SEMNAȚURA | SCARA:<br>1/500   | PROIECT:<br>REABILITAREA ÎNVELITORII, REPARAREA PROFILATURII CORNİȘEI ȘI A<br>ORNAMENTELOR FAȚADELOR IMOBILULUI C1 - SEDIU | FAZA:<br>D.A.L.I.          |
| SEF PROIECT<br>COMPLEX   | ARH. DANIEL HOINĂRESCU |           |   |  |                            |
| SEF PROIECT<br>SPEC. ARH.  | ARH. CLAUDIA PÎRVU     |           | DATA:<br>29.11.2022   | PROPUNERE  | PLĂNSA:<br>AR-DALI-C1-02   |
| PROIECTAT  | ARH. CLAUDIA PÎRVU     |           |   | PLAN DE SITUAȚIE   |                            |

Prezenta documentație este proprietatea intelectuală a S.C. RESTITUTIO S.R.L. și nu poate fi utilizată decât în scopul pentru care a fost elaborată. Nicio parte a acestei documentații nu va putea fi reprodusă sau retransmisă în alte documentații similare, sub nicio formă de reproducere, fără acordul autorului acordat în scris și legalizat. Orice reproducere, copiere, imprimare sau înregistrare integrală sau parțială, directă sau indirectă, în alt scop decât cel stipulat în contractul încheiat între beneficiar și S.C. RESTITUTIO S.R.L. fără permisiunea elaboratorului sau beneficiarului, înfringe sub incidența legislației legale privind dreptul de proprietate intelectuală și a drepturilor conexe.



CORP C1 - SEDIU  
OBIECT OB1. - SUBSOL

| COD  | DESCRIȚIE                | SUPRAFAȚA |
|------|--------------------------|-----------|
| S-01 | HOL ACCES 1              | 5.89MP    |
| S-02 | DEPOZIT SUB SCARA        | 3.09MP    |
| S-03 | CAMERA ARHIVA            | 11.37MP   |
| S-04 | CAMERA ARHIVA            | 6.50MP    |
| S-05 | CAMERA ARHIVA            | 21.22MP   |
| S-06 | CAMERA CENTRALEI TERMICE | 15.89MP   |
| S-07 | CABINA DUS               | 1.90MP    |
| S-08 | GRUP SANITAR             | 1.55MP    |
| S-09 | SPATIU DEPOZITARE        | 7.59MP    |
| S-10 | DEPOZIT SUB SCARA        | 4.19MP    |
| S-11 | HOL ACCES 2              | 4.06MP    |
| S-12 | HOL                      | 4.31MP    |
| S-13 | CAMERA ARHIVA            | 24.67MP   |
| S-14 | CAMERA ARHIVA            | 3.42MP    |
| S-15 | CAMERA ARHIVA            | 18.94MP   |
| S-16 | CAMERA ARHIVA            | 31.50MP   |

ARIE CONSTRUITA Ac SUBSOL= 237.41MP

ARIE DESFASURATA Ac PARTER= 410.40MP

ARIE CONSTRUITA DESFASURATA Ac= 1146.47MP

LEGENDA:

PERETI:

- PERETI PORTANTI DIN ZIDARIE DE CARAMIDA  
PERETI DE COMPARTIMENTARE DIN GIPS CARTON

USI:

- USI PVC  
USI REZISTENTE LA FOC  
USI DIN LEMN CU RAME SI TABLII

ALTELE



- SENZORI DE FUM  
TABLOU ELECTRIC  
TEAVA DE GAZE

PLAN SUBSOL - RELEVU  
Sc. 1:100

|  |                        |           |  |  |                            |
|--|------------------------|-----------|--|--|----------------------------|
| PROIECTANT:<br>S.C. RESTITUTIO S.R.L., Ploiesti, J29/3402/1992, cui: 3569885 |                        |           | TITULARUL/BENEFICIARUL INVESTITIEI:<br>SERVICIULUI PUBLIC LOCAL COMUNITAT DE EVIDENȚA PERSOANELOR,<br>PLOIEȘTI, bulevardul Independenței, nr. 10 |  | NR. PROIECT:<br>95015/2022 |
| PROIECTANT   | NUME                   | SEMNATURA | SCARA:   | PROIECT:   | FAZA:                      |
| SEF PROIECT<br>COMPLEX   | ARH. DANIEL HOINĂRESCU |           | 1/50   | REABILITAREA ÎNVELITORII, REPARAREA PROFILATURII CORNIȘII ȘI A<br>ORNAMENTELOR FAȚADELOR IMOBILULUI C1 - SEDIU | DALI                       |
| SEF PROIECT<br>SPEC. ARH.  | ARH. CLAUDIA PÎRVU     |           | DATA:<br>11.11.2022  | RELEVU - CORP C1   | PLANSĂ:                    |
| PROIECTAT  | ARH. CLAUDIA PÎRVU     |           |  | PLAN SUBSOL  | AR-DALI-C1-03              |

Prezenta documentatie este proprietatea intelectuala a S.C. RESTITUTIO SRL si nu poate fi utilizata decat in scopul pentru care a fost elaborata. Nicio parte a acestei documentatii nu va putea fi reprodusa sau refotostita la alte documentatii similare, sub nicio forma de reproducere, fara acordul autorului acordat in scris si legalizat. Orice reproducere, copiere, imprumutare sau intrebuintare integrala sau partiala, directa sau indirecta, in alt scop decat cel stipulat in contractul incheiat intre beneficiar si S.C. RESTITUTIO SRL fara permisiunea elaboratorului sau beneficiarului, intru sub incidenta sectiunii legale privind dreptul de proprietate intelectuala si a drepturilor conexe.





**CORP C1 - SEDIU**  
**OBIECT OB1. - PARTER**

| COD  |                            | SUPRAFATA |
|------|----------------------------|-----------|
| P-01 | HOL ACCES                  | 3.33MP    |
| P-02 | CASA SCARII                | 18.40MP   |
| P-03 | HOL                        | 24.53MP   |
| P-04 | SALA PUBLIC                | 27.05MP   |
| P-05 | FOYER, HOL ACCES PRINCIPAL | 29.09MP   |
| P-06 | SPATIU CEREMONII           | 35.06MP   |
| P-07 | SALA PROTOCOL              | 12.11MP   |
| P-08 | SALA PROTOCOL              | 16.36MP   |
| P-09 | SPATIU ODIHNA              | 13.75MP   |
| P-10 | BIROU/ GHISEU              | 7.91MP    |
| P-11 | HOL BIROU                  | 4.28MP    |
| P-12 | REGISTRATURA               | 19.14MP   |
| P-13 | BIROU                      | 30.35MP   |
| P-14 | BIROU                      | 21.61MP   |
| P-15 | GRUPURI SANITARE           | 16.66MP   |
| P-16 | GRUP SANITAR               | 3.41MP    |
| P-17 | DEPOZITARE                 | 6.73MP    |
| P-18 | DEPOZITARE                 | 11.46MP   |
| P-19 | HOL ACCES SECUNDAR         | 6.09MP    |

ARIE CONSTRUITA Ac PARTER= 410.40MP  
ARIE CONSTRUITA DESFASURATA Acd= 1146.47MP

**LEGENDA:**

**PERETI:**



PERETI PORTANTI DIN ZIDARIE DE CARAMIDA

PERETI DE COMPARTIMENTARE DIN GIPS CARTON

**USI:**



USI PVC

USI REZISTENTE LA FOC

**ALTELE**



SENZORI DE FUM




TABLOU ELECTRIC

**PLAN PARTER - RELEVU**  
**Sc. 1:100**

|  |                        |                  |   |   |                                   |
|--|------------------------|------------------|---|---|-----------------------------------|
| <b>PROIECTANT:</b><br>S.C. RESTITUTIO S.R.L., Ploiesti, J29/3402/1992, cui: 319885 |                        |                  | <b>TITULARUL/BENEFICIARUL INVESTITIEI:</b><br>SERVICIULUI PUBLIC LOCAL COMUNAL DE EVIDENȚA PERSOANELOR,<br>PLOIEȘTI, bulevardul Independenței, nr. 10 |   | <b>NR. PROIECT:</b><br>95015/2022 |
| <b>PROIECTANT</b>  | <b>NUME</b>            | <b>SEMNATURA</b> | <b>SCARA:</b><br>1/50   | <b>PROIECT:</b><br>REABILITAREA ÎNVELITORII, REPARAREA PROFILATURII CORNIȘII ȘI A<br>ORNAMENTELOR FAȚADELOR IMOBILULUI C1 - SEDIU | <b>FAZA:</b><br>DALI              |
| SEF PROIECT<br>COMPLEX   | ARH. DANIEL HOINĂRESCU |                  |   | <b>RELEVU - CORP C1</b>   | <b>PLANSĂ:</b><br>AR-DALI-C1-04   |
| SEF PROIECT<br>SPEC. ARH.  | ARH. CLAUDIA PÎRVU     |                  | <b>DATA:</b><br>11.11.2022  |   |                                   |
| PROIECTAT  | ARH. CLAUDIA PÎRVU     |                  |   | <b>PLAN PARTER</b>  |                                   |

Prezenta documentatie este proprietatea intelectuala a SC RESTITUTIO SRL si nu poate fi utilizata decat in scopul pentru care a fost elaborata. Nicio parte a acestei documentatii nu va putea fi reprodusa sau refolosita la alte documentatii similare, sub nicio forma de reproducere, fara acordul autorului acordat in scris si legalizat. Orice reproducere, copiere, imprumut sau intrabucinare integrala sau partiala, directa sau indirecta, in alt scop decat cel alipulsi, in contractul incheiat intre beneficiar si SC RESTITUTIO SRL fara permisiunea elaboratorului sau beneficiarului, intra sub incidenta sanctiunilor legale privind dreptul de proprietate intelectuala al a drepturilor conexe.



ORDINUL ARHITECTILOR  
DIN ROMANIA  
2547  
Daniel  
HOINĂRESCU  
Arhitect cu drept de semnătură

PLAN ETAJ - RELEVU  
Sc. 1:100

LEGENDA:

PERETI:



USI:




ALTELE



| CORP C1 - SEDIU<br>OBIECT OB1. - ETAJ |                     |           |
|---------------------------------------|---------------------|-----------|
| COD                                   | DESCRIERE           | SUPRAFATA |
| E-01                                  | CASA SCARII         | 12.80MP   |
| E-02                                  | HOL                 | 3.33MP    |
| E-03                                  | BIROU ADMINISTRATIE | 28.11MP   |
| E-04                                  | BIROU ADMINISTRATIE | 35.75MP   |
| E-05                                  | GRUPURI SANITARE    | 11.84MP   |

|  |  |
|--|--|
| ARIE CONSTRUITA Ac ETAJ= 119.67MP          |  |
| ARIE DESFASURATA Ac PARTER= 410.40MP       |  |
| ARIE CONSTRUITA DESFASURATA Acd= 1146.47MP |  |


|   |                        |   |                            |  |  |                                   |                                |
|---|------------------------|---|----------------------------|--|--|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>PROIECTANT:</b><br>S.C. RESTITUTIO S.R.L., Ploiesti, J29/3402/1992, cui: 3569885   |                        |   |                            | <b>TITULARUL/BENEFICIARUL INVESTITIEI:</b><br>SERVICIULUI PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENȚA PERSOANELOR, PLOIEȘTI, bulevardul Independenței, nr. 10 |  | <b>NR. PROIECT:</b><br>95015/2022 |                                |
| <b>PROIECTANT</b>   | <b>NUME</b>            | <b>SEMNATURA</b>  | <b>SCARA:</b><br>1/50      | <b>PROIECT:</b><br>REABILITAREA ÎNVELITORII, REPARAREA PROFILATURII CORNIȘEI ȘI A ORNAMENTELOR FAȚADELOR IMOBILULUI C1 - SEDIU                       |  |                                   | <b>FAZA:</b><br>DALI           |
| SEF PROIECT<br>COMPLEX  | ARH. DANIEL HOINĂRESCU |  | <b>DATA:</b><br>11.11.2022 | <b>RELEVU - CORP C1</b>  |  |                                   | <b>PLANSĂ:</b><br>AR-DALI-C1-0 |
| SEF PROIECT<br>SPEC. ARH.   | ARH. CLAUDIA PÎRVU     |   |                            |  |  |                                   |                                |
| PROIECTAT   | ARH. CLAUDIA PÎRVU     |   |                            | <b>PLAN ETAJ</b>   |  |                                   |                                |
| Prezenta documentatie este proprietatea intelectuala a SC RESTITUTIO SRL si nu poate fi utilizata decat in scopul pentru care a fost elaborata. Nici o parte a acestei documentatii nu va putea fi reproducuta sau reutilizata la alte documentatii similare, sub nicio forma de reproducere, fara acordul autorului acordat in scris si legalizat. Orice reproducere, copiere, imprumutare sau intrabuimare integrala sau partiala, directa sau indirecta, in alt scop decat cel stipulat in contractul incheiat intre beneficiar si SC RESTITUTIO SRL fara permisiunea elaboratorului sau beneficiarului, intra sub incidenta sectiunilor legale privind dreptul de proprietate intelectuala si a drepturilor conexe. |                        |   |                            |  |  |                                   |                                |












**SECTIUNEA S1 - RELEVU**  
Sc. 1:100

ORDINUL ARHITECTILOR  
DIN ROMANIA  
2547  
Daniel  
HOINĂRESCU  
arhitect cu drept de semnătură


|  |                        |   |                            |   |                                 |                                   |
|--|------------------------|---|----------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|
| <b>PROIECTANT:</b><br>S.C. RESTITUTIO S.R.L., Ploiesti, J29/3402/1992, cui: 3569885  |                        |   |                            | <b>TITULARUL/BENEFICIARUL INVESTITIEI:</b><br>SERVICIULUI PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENȚA PERSOANELOR,<br>PLOIEȘTI, bulevardul Independenței, nr. 10 |                                 | <b>NR. PROIECT:</b><br>9501S/2022 |
| <b>PROIECTANT</b>  | <b>NUME</b>            | <b>SEMNATURĂ</b>  | <b>SCARA:</b><br>1/50      | <b>PROIECT:</b><br>REABILITAREA ÎNVELITORII, REPARAREA PROFILATURII CORNIȘEI ȘI A<br>ORNAMENTELOR FAȚADELOR IMOBILULUI C1 - SEDIU                       | <b>FAZA:</b><br>DALI            |                                   |
| SEF PROIECT<br>COMPLEX   | ARH. DANIEL HOINARESCU |  |                            | <b>RELEVU - CORP C1</b><br><br><b>SECTIUNEA S1</b>  | <b>PLANSĂ:</b><br>AR-DALI-C1-08 |                                   |
| SEF PROIECT<br>SPEC. ARH.  | ARH. CLAUDIA PÎRVEU    |   | <b>DATA:</b><br>04.11.2022 |   |                                 |                                   |
| PROIECTAT  | ARH. CLAUDIA PÎRVEU    |   |                            |   |                                 |                                   |
| Prezenta documentatie este proprietatea intelectuala a SC RESTITUTIO SRL si nu poate fi utilizata decat in scopul pentru care a fost elaborata. Nicio parte a acestei documentatii nu va putea fi reprodusa sau reutilizata in alte documentatii similare, sub nicio forma de reproducere, fara acordul autorului acordat in scris si legalizat. Orice reproducere, copiere, imprumutare sau intrebuintare integrala sau partiala, directa sau indirecta, in alt scop decat cel stipulat in contractul incheiat intre beneficiar si SC RESTITUTIO SRL fara permisiunea elaboratorului sau beneficiarului, intra sub incidenta sanctiunilor legale privind dreptul de proprietate intelectuala si a drepturilor conexe. |                        |   |                            |   |                                 |                                   |



**LEGENDĂ FINISAJE FAȚADĂ:**


- |   |  |    |   |
|---|--|----|---|
| 1 | Învelitoare din material bituminos care imită solzii metalici                  | 9  | Tâmplărie din PVC, culoare maro, cu geam termoizolant                   |
| 2 | Coș de fum din zidărie de cărămidă   | 10 | Grilaje metalice  |
| 3 | Lucarnă  | 11 | Coloane angajate ornamentale cu capiteluri corintice                    |
| 4 | Fereastră în planul acoperișului   | 12 | Soclu placat cu dale de granit culoare maro-roscat                      |
| 5 | Profile trase cu șablonul (streasina și brauri intermediare)                   | 13 | Copertină de protecție a accesului principal                            |
| 6 | Tencuială drișcuită fin cu nuturi orizontale cu zugrăveli culoare crem deschis | 14 | Scări acces placate cu marmură culoare crem                             |
| 7 | Tencuială drișcuită fin cu zugrăveli culoare crem deschis                      | 15 | Intrare secundară din tâmplărie PVC, culoare maro, cu geam termoizolant |
| 8 | Ancadramente ferestre cu ornamente la partea superioară                        |    |   |



|   |                        |   |                            |   |                                 |                                   |
|---|------------------------|---|----------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|
| <b>PROIECTANT:</b><br>S.C. RESTITUTIO S.R.L., Ploiești, J29/3402/1992, cui: 3569885 |                        |   |                            | <b>TITULARUL/BENEFICIARUL INVESTIȚIEI:</b><br>SERVICIULUI PUBLIC LOCAL COMUNITĂȚI DE EVIDENȚĂ PERSOANELOR, PLOIEȘTI, bulevardul Independenței, nr. 10 |                                 | <b>NR. PROIECT:</b><br>95015/2022 |
| <b>PROIECTANT</b>   | <b>NUME</b>            | <b>SEMNAȚURA</b>  | <b>SCARA:</b><br>1/50      | <b>PROIECT:</b><br>REABILITAREA ÎNELTORII, REPARAREA PROFILATURII CORNÎȘEI ȘI A ORNAMENTELOR FAȚADELOR IMOBILULUI; C1 - SEDIU                         | <b>FAZA:</b><br>DALI            |                                   |
| SEF PROIECT COMPLEX   | ARH. DANIEL HOINARESCU |  |                            | <b>RELEVU - CORP C1</b><br><br><b>FATADA N-V (CURTEA INTERIOARA A IMOBILULUI)</b>   | <b>PLANSĂ:</b><br>AR-DALI-C1-09 |                                   |
| SEF PROIECT SPEC. ARH.  | ARH. CLAUDIA PÎRVU     |   | <b>DATA:</b><br>14.11.2022 |   |                                 |                                   |
| PROIECTAT   | ARH. CLAUDIA PÎRVU     |   |                            |   |                                 |                                   |

Prezenta documentatie este proprietatea intelectuala a SC RESTITUTIO SRL si nu poate fi utilizata decat in scopul pentru care a fost elaborata. Nicio parte a acestei documentatii nu va putea fi reprodusa sau refolosita la alte documente/similare, sub nicio forma de reproducere, fara acordul autorului/autorilor in scris si legalizat. Orice reproducere, copiere, imprumutare sau reintrebuintare integrala sau partiala, directa sau indirecta, in alt scop decat cel stipulat in contractul incheiat intre beneficiar si SC RESTITUTIO SRL fara permisiunea elaboratorului sau beneficiarului, intra sub incidenta sanctiunilor legale privind dreptul de proprietate intelectuala si a drepturilor conexe.





FATADA SUD-EST (STR. CERCELUS) - RELEVU  
Sc. 1:100

LEGENDĂ FINISAJE FAȚADĂ:

- |   |  |    |   |
|---|--|----|---|
| 1 | Învelițoare din material bituminos care imită solzii metalici                  | 9  | Tâmplărie din PVC, culoare maro, cu geam termoizolant |
| 2 | Coș de fum din zidărie de cărămidă   | 10 | Grilaje metalice                                      |
| 3 | Lucarnă  | 11 | Soclu placat cu dale de granit culoare maro-roscat    |
| 4 | Fereastră în planul acoperișului   |    |   |
| 5 | Profile trase cu șablonul (streasina și brauri intermediare)                   |    |   |
| 6 | Tencuială drișcuită fin cu nuturi orizontale cu zugrăveli culoare crem deschis |    |   |
| 7 | Tencuială drișcuită fin cu zugrăveli culoare crem deschis                      |    |   |
| 8 | Ancadramente ferestre cu ornamente la partea superioară                        |    |   |




|  |                        |           |   |  |                            |
|--|------------------------|-----------|---|--|----------------------------|
| PROIECTANT:<br>S.C. RESTITUTIO S.R.L., Ploiești, J29/3402/1992, cui: 35/9885 |                        |           | TITULARUL/BENEFICIARUL INVESTIȚIEI:<br>SERVICIULUI PUBLIC LOCAL COMUNĂ DE EVIDENȚĂ PERSOANELOR,<br>PLOIEȘTI, bulevardul Independenței, nr. 10 |  | NR. PROIECT:<br>95015/2022 |
| PROIECTANT   | NUME                   | SEMNATURA | SCARA:<br>1/50  | PROIECT:<br>REABILITAREA ÎNVELITORII, REPARAREA PROFILATURII CORNIȘEI ȘI A<br>ORNAMENTELOR FAȚADELOR IMOBILULUI C1 - SEDIU | FAZA:<br>DALI              |
| SEF PROIECT<br>COMPLEX   | ARH. DANIEL HOINĂRESCU |           |   | RELEVU - CORP C1<br><br>FATADA S-E (STR. CERCELUS)   | PLANSĂ:<br>AR-DALI-C1-10   |
| SEF PROIECT<br>SPEC. ARH.  | ARH. CLAUDIA PÎRVIU    |           | DATA:<br>11.11.2022   |  |                            |
| PROIECTAT  | ARH. CLAUDIA PÎRVIU    |           |   |  |                            |


Prezenta documentație este proprietatea intelectuală a SC RESTITUTIO SRL și nu poate fi utilizată decât în scopul pentru care a fost elaborată. Nicio parte a acestei documentații nu va putea fi reprodusă sau refolosită la alte documentații similare, sub nicio formă de reproducere, fără acordul autorului acordat în scris și legalizat. Orice reproducere, copiere, imprimare sau întrebuintare integrală sau parțială, directă sau indirectă, în alt scop decât cel stipulat în contractul încheiat între beneficiar și SC RESTITUTIO SRL, fără permisiunea elaboratorului sau beneficiarului, intra sub incidența sancțiunilor legale privind dreptul de proprietate intelectuală și a drepturilor conexe.



**FATADA NORD-VEST (BDUL INDEPENDENTEI) -  
RELEVEU  
Sc. 1:100**



**FATADA SUS-VEST - RELEVEU  
Sc. 1:100**





**LEGENDĂ FINISAJE FAȚADĂ:**

- |   |  |    |   |
|---|--|----|---|
| 1 | Învelitoare din material bituminos care imită solzii metalici                  | 9  | Tâmplărie din PVC, culoare maro, cu geam termoizolant                   |
| 2 | Coș de fum din zidărie de cărămidă   | 10 | Grilaje din fier forjat   |
| 3 | Lucarnă  | 11 | Ornament cu motive vegetale   |
| 4 | Fereastră în planul acoperișului   | 12 | Coloane angajate ornamentale cu capiteli ioni                           |
| 5 | Profile trase cu șablonul (streasina și brauri intermediare)                   | 13 | Soclu placat cu dale de granit culoare maro-roscat                      |
| 6 | Tencuială drișcuită fin cu nuturi orizontale cu zugrăveli culoare crem deschis | 14 | Copertină de protecție a accesului principal                            |
| 7 | Tencuială drișcuită fin cu zugrăveli culoare crem deschis                      | 15 | Scări acces placate cu marmură culoare crem                             |
| 8 | Ancadramente ferestre cu ornamente la partea superioară                        | 16 | Intrare secundară din tâmplărie PVC, culoare maro, cu geam termoizolant |



|  |                        |            |  |  |                            |
|--|------------------------|------------|--|--|----------------------------|
| PROIECTANT:<br>S.C. RESTITUTIO S.R.L., Ploiesti, J29/3402/1992, cui: 3569/85   |                        |            | TITULARUL/BENEFICIARUL INVESTITIEI:<br>SERVICIULUI PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENȚA PERSOANELOR,<br>PLOIEȘTI, bulevardul Independenței, nr. 10 |  | NR. PROIECT:<br>95015/2022 |
| PROIECTANT   | NUME                   | SEMINATURA | SCARA:   | PROIECT:   | FAZA:                      |
| SEF PROIECT<br>COMPLEX   | ARH. DANIEL HOINĂRESCU |            | 1/50   | REABILITAREA ÎNVELITORII, REPARAREA PROFILATURII CORNIȘEI ȘI A<br>ORNAMENTELOR FAȚADELOR IMOBILULUI C1 - SEDIU | D.A.L.I.                   |
| SEF PROIECT<br>SPEC. ARH.  | ARH. CLAUDIA PÎRUVI    |            | DATA:<br>11.11.2022  | RELEVEU - CORP C1  | PLANSĂ:                    |
| PROIECTAT  | ARH. CLAUDIA PÎRUVI    |            |  | FATADA N-E (BDUL INDEPENDENTEI) SI<br>FATADA S-V   | AR-DALI-C1-11              |
| Prezenta documentatie este proprietatea intelectuala a SC RESTITUTIO SRL si nu poate fi utilizata decat in scopul pentru care a fost elaborata. Niciu parte a acestei documentatii nu va putea fi reproducuta sau reutilizata la alte documentatii similare, sub nicio forma de reproducere, fara acordul autorului acordat in scris si legalizat. Orice reproducere, copiere, imprumutare sau intrerupere integrala sau partiala, directa sau indirecta, in alt scop decat cel stipulat in contractul incheiat intre beneficiar si SC RESTITUTIO SRL fara permisiunea elaboratorului sau beneficiarului, intra sub incidenta sanctiunilor legale privind dreptul de proprietate intelectuala si a drepturilor conexe. |                        |            |  |  |                            |





CORP C1 - SEDIU  
OBIECT OB1. - SUBSOL

| COD  | DESCRIERE                | SUPRAFATA |
|------|--------------------------|-----------|
| S-01 | HOL ACCES 1              | 5.89MP    |
| S-02 | DEPOZIT SUB SCARA        | 3.09MP    |
| S-03 | CAMERA ARHIVA            | 11.37MP   |
| S-04 | CAMERA ARHIVA            | 6.50MP    |
| S-05 | CAMERA ARHIVA            | 21.22MP   |
| S-06 | CAMERA CENTRALEI TERMICE | 15.89MP   |
| S-07 | CABINA DUS               | 1.90MP    |
| S-08 | GRUP SANITAR             | 1.55MP    |
| S-09 | SPATIU DEPOZITARE        | 7.59MP    |
| S-10 | DEPOZIT SUB SCARA        | 4.19MP    |
| S-11 | HOL ACCES 2              | 4.06MP    |
| S-12 | HOL                      | 4.31MP    |
| S-13 | CAMERA ARHIVA            | 24.67MP   |
| S-14 | CAMERA ARHIVA            | 3.42MP    |
| S-15 | CAMERA ARHIVA            | 18.94MP   |
| S-16 | CAMERA ARHIVA            | 31.50MP   |

ARIE CONSTRUITA Ac SUBSOL= 237.41MP  
ARIE DESFASURATA Ac PARTER= 410.40MP  
ARIE CONSTRUITA DESFASURATA Acd= 1146.47MP


LEGENDA:

- PERETI:
- PERETI PORTANTI DIN ZIDARIE DE CARAMIDA
  - PERETI DE COMPARTIMENTARE DIN GIPS CARTON
- USI:
- USI PVC
  - USI REZISTENTE LA FOC
  - USI DIN LEMN CU RAME SI TABLII
- ALTELE
- SENZORI DE FUM
  - TABLOU ELECTRIC
  - TEAVA DE GAZE

PLAN SUBSOL - PROPUNERE  
Sc. 1:100

|   |                        |           |  |  |                            |
|---|------------------------|-----------|--|--|----------------------------|
| PROIECTANT:<br>S.C. RESTITUTIO S.R.L., Ploiesti, J29/3402/1992, cuit: 35/9885 |                        |           | TITULARUL/BENEFICIARUL INVESTITIEI:<br>SERVICIULUI PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA PERSOANELOR,<br>PLOIESTI, bulevardul Independentei, nr. 10 |  | NR. PROIECT:<br>95015/2022 |
| PROIECTANT  | NUME                   | SEMNATURA | SCARA:<br>1/50   | PROIECT:<br>REABILITAREA INVELITORII, REPARAREA PROFILATURII CORNISEI SI A<br>ORNAMENTELOR FAȚADELOR IMOBILULUI C1 - SEDIU | FAZA:<br>DALI              |
| SEF PROIECT<br>COMPLEX  | ARH. DANIEL HOINĂRESCU |           |  | PROPUNERE - CORP C1<br>PLAN SUBSOL   | PLANSĂ:<br>AR-DALI-C1-12   |
| SEF PROIECT<br>SPEC. ARH.   | ARH. CLAUDIA PIRVU     |           | DATA:<br>11.11.2022  |  |                            |
| PROIECTAT   | ARH. CLAUDIA PIRVU     |           |  |  |                            |

Prezenta documentatie este proprietatea intelectuala a SC RESTITUTIO SRL si nu poate fi utilizata decat in scopul pentru care a fost elaborata. Nicio parte a acestei documentatii nu va putea fi reprodusa sau refolosita la alte documentatii similare, sub nicio forma de reproducere, fara acordul autorului acordat in scris si legalizat. Orice reproducere, copiere, imprumutare sau intrebuintare integrala sau partiala, directa sau indirecta, in alt scop decat cel stipulat in contractul incheiat intre beneficiar si SC RESTITUTIO SRL fara permisiunea elaboratorului sau beneficiarului, intru sub incalcarea actiunilor legale privind dreptul de proprietate intelectuala si a drepturilor conexe.



CORP C1 - SEDIU  
OBIECT OB1. - PARTER

| COD  |                            | SUPRAFATA |
|------|----------------------------|-----------|
| P-01 | HOL ACCES                  | 3.33MP    |
| P-02 | CASA SCARII                | 18.40MP   |
| P-03 | HOL                        | 24.53MP   |
| P-04 | SALA PUBLIC                | 27.05MP   |
| P-05 | FOYER, HOL ACCES PRINCIPAL | 29.09MP   |
| P-06 | SPATIU CEREMONII           | 35.06MP   |
| P-07 | SALA PROTOCOL              | 12.11MP   |
| P-08 | SALA PROTOCOL              | 16.36MP   |
| P-09 | SPATIU ODIHNA              | 13.75MP   |
| P-10 | BIROU/ GHISEU              | 7.91MP    |
| P-11 | HOL BIROU                  | 4.28MP    |
| P-12 | REGISTRATURA               | 19.14MP   |
| P-13 | BIROU                      | 30.35MP   |
| P-14 | BIROU                      | 21.61MP   |
| P-15 | GRUPURI SANITARE           | 16.66MP   |
| P-16 | GRUP SANITAR               | 3.41MP    |
| P-17 | DEPOZITARE                 | 6.73MP    |
| P-18 | DEPOZITARE                 | 11.46MP   |
| P-19 | HOL ACCES SECUNDAR         | 6.09MP    |

ARIE CONSTRUITA Ac PARTER= 1410.40MP  
ARIE CONSTRUITA DESFASURATA Acd= 1146.47MP

LEGENDA:

- PERETI:
- PERETI PORTANTI DIN ZIDARIE DE CARAMIDA
  - PERETI DE COMPARTIMENTARE DIN GIPS CARTON
- USI:
- USI PVC
  - USI REZISTENTE LA FOC
- ALTELE
- SENZ ORI DE FUM
  - TABLOU ELECTRIC

PLAN PARTER - PROPUNERE  
Sc. 1:100

|   |                        |  |                     |                            |
|---|------------------------|--|---------------------|----------------------------|
| PROIECTANT:<br>S.C. RESTITUTIO S.R.L., Ploiesti, J29/3402/1992, cui: 359885 |                        | TITULARUL/BENEFICIARUL INVESTITIEI:<br>SERVICIULUI PUBLIC LOCAL COMUNAR DE EVIDENTA PERSOANELOR,<br>PLOIESTI, bulevardul Independentei, nr. 10 |                     | NR. PROIECT:<br>95015/2022 |
| PROIECTANT  | NUME                   | SEMNTURA   | SCARA:<br>1/50      | FAZA:<br>DALI              |
| SEF PROIECT<br>COMPLEX  | ARH. DANIEL HOINARESCU |  |                     |                            |
| SEF PROIECT<br>SPEC. ARH.   | ARH. CLAUDIA PIRVU     |  | DATA:<br>11.11.2022 |                            |
| PROIECTAT   | ARH. CLAUDIA PIRVU     |  |                     |                            |
| PROPUNERE - CORP C1<br>PLAN PARTER  |                        |  |                     | PLANSA:<br>AR-DALI-C1-13   |


Prezenta documentatie este proprietatea intelectuala a SC RESTITUTIO SRL si nu poate fi utilizata decat in scopul pentru care a fost elaborata. Niciu parte a acestei documentatii nu va putea fi reproducuta sau refolosita la alte scopuri similare, sub nicio forma de reproducere, fara acordul autorului acordat in scris si legalizat. Orice reproducere, copiere, imprumutare sau intrebuintare integrala sau partiala, directa sau indirecta, in alt scop decat cel stipulat in contractul incheiat intre beneficiar si SC RESTITUTIO SRL fara permisiunea elaboratorului sau beneficiarului, intra sub incidenta sanctiunilor legale privind dreptul de proprietate intelectuala si a drepturilor conexe.











**PLAN INVELITOARE - PROPUNERE**  
**Sc. 1:100**

**LEGENDĂ:**

- ① Invelitoare din tablă plană din titan zinc culoare gri deschis mat
- ② Invelitoare din tablă solzi din titan zinc culoare gri deschis mat
- ③ Jgheaburi de forma rectangulara din tablă titan zinc culoare gri deschis mat
- ④ Opritoare de zăpadă din tablă
- ⑤ Burfane din tablă titan zinc culoare gri deschis mat
- ⑥ Fereastră în planul acoperișului, pentru a asigura iluminarea naturală a zonelor de mansardă.

|   |                        |                  |                           |  |  |                                   |
|---|------------------------|------------------|---------------------------|--|--|-----------------------------------|
| <b>PROIECTANT:</b><br>S.C. RESTITUTIO S.R.L., Ploiesti, J29/3402/1992, cui: 3569885 |                        |                  |                           | <b>TITULARUL/BENEFICIARUL INVESTITIEI:</b><br>SERVICIULUI PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENȚA PERSOANELOR, PLOIEȘTI, bulevardul Independenței, nr. 10 |  | <b>NR. PROIECT:</b><br>95015/2022 |
| <b>PROIECTANT</b>   | <b>NUME</b>            | <b>SEMNATURA</b> | <b>SCARA:</b><br>1/50     | <b>PROIECT:</b><br>REABILITAREA ÎNVELITORII, REPARAREA PROFILATURII CORNIȘEI ȘI A ORNAMENTELOR FAȚADELOR IMOBILULUI C1 - SEDIU                       |  | <b>FAZA:</b><br>DALI.             |
| SEF PROIECT COMPLEX   | ARH. DANIEL HOINĂRESCU |                  |                           | <b>PROPUNERE - CORP C1</b>   |  | <b>PLANSĂ:</b><br>AR-DALI-C1-16   |
| SEF PROIECT SPEC. ARH.  | ARH. CLAUDIA PIRVU     |                  | <b>DATA:</b><br>1.11.2022 |  |  |                                   |
| PROIECTAT   | ARH. CLAUDIA PIRVU     |                  |                           | <b>PLAN INVELITOARE</b>  |  |                                   |

Prezenta documentație este proprietatea intelectuală a S.C. RESTITUTIO SRL și nu poate fi utilizată decât în scopul pentru care a fost elaborată. Nicio parte a acestei documentații nu va putea fi reprodusă sau reutilizată la alte documentații similare, sub nicio formă de reproducere, fără acordul autorului acordat în scris și legalizat. Orice reproducere, copiere, imprimare sau intruziune în integritatea sa parțială, directă sau indirectă, în alt scop decât cel stipulat în contractul încheiat între beneficiar și S.C. RESTITUTIO SRL fără permisiunea elaboratorului sau beneficiarului. Întra sub incidența secțiunilor locale privind dreptul de proprietate intelectuală și a drepturilor conexe.









FATADA NORD-VEST (CURTEA INTERIOARA A IMOBILULUI) - PROPUNERE  
Sc. 1:100

LEGENDĂ FINISAJE FAȚADĂ:

- 1 Îvelitoare din tablă plană din titan zinc
- 2 Îvelitoare din tablă solzi din titan zinc
- 3 Ornamente din tablă titan zinc
- 4 Burlane și jgheaburi din tablă titan zinc culoare gri deschis mat
- 5 Coș de fum din zidărie de cărămidă
- 6 Lucarnă acoperită din tablă din titan zinc
- 7 Fereastră în planul acoperișului
- 8 Profile trase cu șablonul (streasina și brauri intermediare)
- 9 Tencuială drișcuită fin cu nuturi orizontale cu zugrăveli culoare crem deschis
- 10 Tencuială drișcuită fin cu zugrăveli culoare crem deschis
- 11 Ancadramele ferestrelor cu ornamente la partea superioară
- 12 Tâmplărie din PVC, culoare maro, cu geam termoizolant
- 13 Grilaje metalice
- 14 Coloane angajate ornamentale cu capiteli corintice
- 15 Soclu placat cu dale de granit culoare maro-roscat
- 16 Copertină de protecție a accesului principal
- 17 Scări acces placate cu calcar culoare crem
- 18 Intrare secundară din tâmplărie PVC, culoare maro, cu geam termoizolant

VARIANTA MINIMALĂ

|  |                        |           |  |  |                            |
|--|------------------------|-----------|--|--|----------------------------|
| PROIECTANT:<br>S.C. RESTITUTIO S.R.L., Ploiești, J29/3402/1992, cui: 3589885 |                        |           | TITULARUL/BENEFICIARUL INVESTIȚIEI:<br>SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENȚĂ PERSOANELOR,<br>PLOIEȘTI, bulevardul Independenței, nr. 10 |  | NR. PROIECT:<br>95015/2022 |
| PROIECTANT   | NUME                   | SEMSATURĂ | SCARA:<br>1/50   | PROIECT:<br>REABILITAREA ÎNVELITORII, REPARAREA PROFILATURII CORNIȘII ȘI A<br>ORNAMENTELOR FAȚADELOR IMOBILULUI C1 - SEDIU | FAZA:<br>DAJ               |
| SEF PROIECT<br>COMPLEX   | ARH. DANIEL HOINĂRESCU |           |  |  |                            |
| SEF PROIECT<br>SPEC. ARH.  | ARH. CLAUDIA PIRVU     |           | DATA:<br>11.11.2022  |  |                            |
| PROIECTAT  | ARH. CLAUDIA PIRVU     |           |  | PROPUNERE - CORP C1<br>FATADA N-V (CURTEA INTERIOARA A<br>IMOBILULUI)  | PLANSĂ:<br>AR-DAL-C1-18    |

Prezenta documentație este proprietatea intelectuală a SC RESTITUTIO SRL și nu poate fi utilizată decât în scopuri pentru care a fost elaborată. Nicio parte a acestei documentații nu va putea fi reprodusă sau refolosită la alte documente similare, sub nicio formă de reproducere, fără acordul autorului acordat în scris și legalizat. Orice reproducere, copiere, imprimare sau intrare în circulație integrală sau parțială, directă sau indirectă, în alt scop decât cel stipulat în contractul încheiat între beneficiar și SC RESTITUTIO SRL fără permisiunea elaboratorului sau beneficiarului, înfringe sub incidența sancțiunilor legale privind dreptul de proprietate intelectuală și a drepturilor conexe.





FATADA NORD-VEST (CURTEA INTERIOARA A IMOBILULUI) - PROPUNERE  
Sc. 1:100

LEGENDĂ FINISAJE FAȚADĂ:


- |   |  |    |   |
|---|--|----|---|
| 1 | Învelitoare din tablă plană din titan zinc                                     | 10 | Tencuială drișcuită fin cu zugrăveli culoare crem deschis               |
| 2 | Învelitoare din tablă solzi din titan zinc                                     | 11 | Ancadramente ferestre cu ornamente la partea superioară                 |
| 3 | Ornamente din tablă titan zinc   | 12 | Tâmplărie din PVC, culoare maro, cu geam termoizolant                   |
| 4 | Burlane și jgheaburi din tablă titan zinc culoare gri deschis mat              | 13 | Grilaje metalice  |
| 5 | Coș de fum din zidărie de cărămidă   | 14 | Coloane angajate ornamentale cu capiteli corintice                      |
| 6 | Lucarnă acoperită din tablă din titan zinc                                     | 15 | Soclu placat cu dale de granit culoare maro-roscat                      |
| 7 | Fereastră în planul acoperișului   | 16 | Copertină de protecție a accesului principal                            |
| 8 | Profile trase cu șablonul (streasina și brauri intermediare)                   | 17 | Scări acces placate cu calcar culoare crem                              |
| 9 | Tencuială drișcuită fin cu nuturi orizontale cu zugrăveli culoare crem deschis | 18 | Intrare secundară din tâmplărie PVC, culoare maro, cu geam termoizolant |

VARIANTA MAXIMALĂ

|  |                        |           |  |   |                            |
|--|------------------------|-----------|--|---|----------------------------|
| PROIECTANT:<br>S.C. RESTITUTIO S.R.L., Ploiești, J29/3402/1992, cui: 3569885 |                        |           | TITULARUL/BENEFICIARUL INVESTIȚIEI:<br>SERVICIULUI PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENȚA PERSOANELOR,<br>PLOIEȘTI, bulevardul Independenței, nr. 10 |   | NR. PROIECT:<br>95016/2022 |
| PROIECTANT   | NUME                   | SEMNATURA | SCARA:   | PROIECT:  | FAZA:                      |
| SEF PROIECT COMPLEX  | ARH. DANIEL HOINĂRESCU |           | 1:50   | REABILITAREA ÎNVELITORII, REPARAREA PROFILATURII CORNİȘEI ȘI A ORNAMENTELOR FAȚADELOR IMOBILULUI C1 - SEDIU | DAU                        |
| SEF PROIECT SPEC. ARH.   | ARH. CLAUDIA PÎRVU     |           | DATA:<br>11.11.2022  | PROPUNERE - CORP C1   | PLANSĂ:                    |
| PROIECTAT  | ARH. CLAUDIA PÎRVU     |           |  | FATADA N-V (CURTEA INTERIOARA A IMOBILULUI)   | AR-DALI-C1-19              |

Prezenta documentație este proprietatea intelectuală a S.C. RESTITUTIO SRL și nu poate fi utilizată decât în scopul pentru care a fost elaborată. Nicio parte a acestei documentații nu va putea fi reproducă sau refotografată în alte documentații similare, sub nicio formă de reproducere, fără acordul autorului acordat în scris și legalizat. Orice reproducere, copiere, imprimare sau întreținere integrală sau parțială, directă sau indirectă, în alt scop decât cel stipulat în contractul încheiat între beneficiar și S.C. RESTITUTIO SRL fără permisiunea elaboratorului sau beneficiarului, intră sub incidența sancțiunilor legale privind dreptul de proprietate intelectuală și a drepturilor conexe.





**LEGENDĂ FINISAJE FAȚADĂ:**

- |   |  |    |   |
|---|--|----|---|
| 1 | Învelitoare din tablă plană din titan zinc                                     | 10 | Tencuială drișcuită fin cu zugrăveli culoare crem deschis |
| 2 | Învelitoare din tablă solzi din titan zinc                                     | 11 | Ancadramente ferestre cu ornamente la partea superioară   |
| 3 | Ornamente din tablă titan zinc   | 12 | Tâmplărie din PVC, culoare maro, cu geam termoizolant     |
| 4 | Burlane și jgheaburi din tablă titan zinc culoare gri deschis mat              | 13 | Grilaje metalice  |
| 5 | Coș de fum din zidărie de cărămidă   | 14 | Soclu placat cu dale de granit culoare maro-roscat        |
| 6 | Lucarnă acoperită din tablă din titan zinc                                     |    |   |
| 7 | Fereastră în planul acoperișului   |    |   |
| 8 | Profile trase cu șablonul (streasina și brauri intermediare)                   |    |   |
| 9 | Tencuială drișcuită fin cu nuturi orizontale cu zugrăveli culoare crem deschis |    |   |

**VARIANTA MINIMALĂ**

|   |                        |                  |   |   |                                   |
|---|------------------------|------------------|---|---|-----------------------------------|
| <b>PROIECTANT:</b><br>S.C. RESTITUTIO S.R.L., Ploiești, J29/3402/1992, cui: 3569885 |                        |                  | <b>TITULARUL/BENEFICIARUL INVESTIȚIEI:</b><br>SERVICIULUI PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENȚĂ PERSOANELOR,<br>PLOIEȘTI, bulevardul Independenței, nr. 10 |   | <b>NR. PROIECT:</b><br>95015/2022 |
| <b>PROIECTANT</b>   | <b>NUME</b>            | <b>SEMNATURA</b> | <b>SCARA:</b><br>1/50   | <b>PROIECT:</b><br>REABILITAREA ÎNVELITORII, REPARAREA PROFILATURII CORNIȘEI ȘI A<br>ORNAMENTELOR FAȚADELOR IMOBILULUI C1 - SEDIU | <b>FAZA:</b><br>D.A.L.I.          |
| SEF PROIECT<br>COMPLEX  | ARH. DANIEL HOINĂRESCU |                  |   | <b>RELEVU - CORP C1</b><br><b>FATADA S-E (STR. CERCELUS)</b>  | <b>PLANSA:</b><br>AR-DALI-C1-20   |
| SEF PROIECT<br>SPEC. ARH.   | ARH. CLAUDIA PÎRVIU    |                  | <b>DATA:</b><br>11.11.2022  |   |                                   |
| PROIECTAT   | ARH. CLAUDIA PÎRVIU    |                  |   |   |                                   |

Prezenta documentație este proprietatea intelectuală a S.C. RESTITUTIO S.R.L. și nu poate fi utilizată decât în scopul pentru care a fost elaborată. Nici o parte a acestei documentații nu va putea fi reprodusă sau reutilizată la alte documentații similare, sub nicio formă de reproducere, fără acordul autornului acordat în scris și legalizat. Orice reproducere, copiere, înregistrare sau înlocuire integrală sau parțială, directă sau indirectă, în alt scop decât cel stipulat în contractul încheiat între beneficiar și S.C. RESTITUTIO S.R.L. fără permisiunea elaboratorului este considerată infracțiune, întrucât este în încălcare a legii privind dreptul de proprietate intelectuală și a drepturilor conexe.





(11)

**FATADA SUD-EST (STR. CERCELUS) - PROPUNERE**  
**Sc. 1:100**

**LEGENDĂ FINISAJE FAȚADĂ:**


- 1 Îvelitoare din tablă plană din titan zinc
- 2 Îvelitoare din tablă solzi din titan zinc
- 3 Ornamente din tablă titan zinc
- 4 Burlane și jgheaburi din tablă titan zinc culoare gri deschis mat
- 5 Coș de fum din zidărie de cărămidă
- 6 Lucarnă acoperită din tablă din titan zinc
- 7 Fereastră în planul acoperișului
- 8 Profile trase cu șablonul (streasina și brauri intermediare)
- 9 Tencuială drișcuită fin cu nuturi orizontale cu zugrăveli culoare crem deschis

- 10 Tencuială drișcuită fin cu zugrăveli culoare crem deschis
- 11 Ancadrame ferestre cu ornamente la partea superioară
- 12 Tâmplărie din PVC, culoare maro, cu geam termoizolant
- 13 Grilaje metalice
- 14 Soclu placat cu dale de granit culoare maro-roscat
- 15 Asize din cărămidă glazurată bicoloră

**VARIANTĂ MAXIMALĂ**

|  |                        |   |                            |   |  |                                   |
|--|------------------------|---|----------------------------|---|--|-----------------------------------|
| <b>PROIECTANT:</b><br>S.C. RESTITUTIO S.R.L., Ploesti, J29/3402/1992, cui: 3569885 |                        |   |                            | <b>TITULARUL/BENEFICIARUL INVESTIȚIEI:</b><br>SERVICIULUI PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENȚĂ PERSOANELOR,<br>PLOIEȘTI, bulevardul Independenței, nr. 10 |  | <b>NR. PROIECT:</b><br>85015/2022 |
| <b>PROIECTANT</b>  | <b>NUME</b>            | <b>SEMNATURA</b>  | <b>SCARA:</b><br>1/50      | <b>PROIECT:</b><br>REABILITAREA ÎNVELITORII, REPARAREA PROFILATURII CORNIȘEI ȘI A<br>ORNAMENTELOR FAȚADELOR IMOBILULUI C1 - SEDIU                       |  | <b>FAZA:</b><br>DALI              |
| SEF PROIECT<br>COMPLEX   | ARH. DANIEL HOINARESCU |  | <b>DATA:</b><br>11.11.2022 | <b>PROPUNERE - CORP C1</b>  |  | <b>PLANSĂ:</b><br>AR-DALI-C1-21   |
| SEF PROIECT<br>SPEC. ARH.  | ARH. CLAUDIA PÎRVU     |   |                            | <b>FATADA S-E (STR. CERCELUS)</b>   |  |                                   |
| PROIECTAT  | ARH. CLAUDIA PÎRVU     |   |                            |   |  |                                   |


Prezenta documentație este proprietatea intelectuală a S.C. RESTITUTIO SRL și nu poate fi utilizată decât în scopul pentru care a fost elaborată. Nici o parte a acestei documentații nu va putea fi reprodusă sau folosită la alte documentații similare, sub nicio formă de reproducere, fără acordul autorului acordat în scris și legalizat. Orice reproducere, copiere, imprimare sau întrebuințare integrală sau parțială, directă sau indirectă, în alt scop decât cel stipulat în contractul încheiat între beneficiar și S.C. RESTITUTIO SRL, fără permisiunea elaboratorului sau beneficiarului, intră sub incidența sancțiunilor legale privind dreptul de proprietate intelectuală și a drepturilor conexe.







FATADA NORD-VEST (BDUL INDEPENDENTEI) -  
PROPUNERE  
Sc. 1:100



FATADA SUS-VEST - PROPUNERE  
Sc. 1:100


LEGENDĂ FINISAJE FAȚADĂ:

- 1 Învelitoare din tablă plană din titan zinc
- 2 Învelitoare din tablă solzi din titan zinc
- 3 Ornamente din tablă titan zinc
- 4 Burlane și jgheaburi din tablă titan zinc culoare gri deschis mat
- 5 Coș de fum din zidărie de cărămidă
- 6 Lucarnă acoperită din tablă din titan zinc
- 7 Fereastră în planul acoperișului
- 8 Profile trase cu șablonul (streasina și brauri intermediare)
- 9 Tencuială drîșcuită fin cu nuturi orizontale cu zugrăveli culoare crem deschis
- 10 Tencuială drîșcuită fin cu zugrăveli culoare crem deschis
- 11 Ancadramente ferestre cu ornamente la partea superioară
- 12 Tâmplărie din PVC, culoare maro, cu geam termoizolant
- 13 Grilaje metalice
- 14 Ornament cu motive vegetale
- 15 Coloane angajate ornamentale cu capiteli corintice
- 16 Soclu placat cu dale de granit culoare maro-roscat
- 17 Copertină de protecție a accesului principal
- 18 Scări acces placate cu calcar culoare crem
- 19 Intrare secundară din tâmplărie PVC, culoare maro, cu geam termoizolant

VARIANTA MINIMALĂ

|  |                        |           |                     |   |       |                            |
|--|------------------------|-----------|---------------------|---|-------|----------------------------|
| PROIECTANT:<br>S.C. RESTITUTIO S.R.L., Ploiești, J29/3402/1992, cui: 3569885 |                        |           |                     | TITULARUL/BENEFICIARUL INVESTIȚIEI:<br>SERVICIULUI PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENȚA PERSOANELOR,<br>PLOIEȘTI, bulevardul Independenței, nr. 10. |       | NR. PROIECT:<br>95015/2022 |
| PROIECTANT   | NUME                   | SEMNATURA | SCALA:              | PROIECT:  | FAZA: |                            |
| SEF PROIECT COMPLEX  | ARH. DANIEL HOINĂRESCU |           | 1/50                | REABILITAREA ÎNVELITORII, REPARAREA PROFILATURII CORNİȘEI ȘI A ORNAMENTELOR FAȚADELOR IMOBILULUI C1 - SEDIU                                       | DALL  |                            |
| SEF PROIECT SPEC. ARH.   | ARH. CLAUDIA PÎRVU     |           |                     |   |       |                            |
| PROIECTAT  | ARH. CLAUDIA PÎRVU     |           | DATA:<br>11.11.2022 | PROPUNERE - CORP C1   |       | PLANSĂ:<br>AR-DALI-C1-22   |
|  |                        |           |                     | FATADA N-E (BDUL INDEPENDENTEI) ȘI FATADA S-V   |       |                            |

Prezenta documentație este proprietatea intelectuală a S.C. RESTITUTIO S.R.L. și nu poate fi utilizată decât în scopul pentru care a fost elaborată. Nicio parte a acestei documentații nu va putea fi reprodusă sau reutilizată în alte documentații similare, sub nicio formă de reproducere, fără acordul scris al S.C. RESTITUTIO S.R.L. Orice reproducere, copiere, împrumut sau întrebuintare integrală sau parțială, directă sau indirectă, în alt scop decât cel stipulat în contractul încheiat între beneficiar și S.C. RESTITUTIO S.R.L. fără permisiunea elaboratorului sau beneficiarului, intră sub incidența sancțiunilor legale privind dreptul de proprietate intelectuală și a drepturilor conexe.







FATADA NORD-VEST (BDUL INDEPENDENTEI) -  
PROPUNERE  
Sc. 1:100



FATADA SUS-VEST - PROPUNERE  
Sc. 1:100



LEGENDĂ FINISAJE FAȚADĂ:

- 1

Învelitoare din tablă plană din titan zinc
- 2

Învelitoare din tablă solzi din titan zinc
- 3

Ornamente din tablă titan zinc
- 4

Burlane și igheaburi din tablă titan zinc culoare gri deschis mat
- 5

Coș de fum din zidărie de cărămidă
- 6

Lucarnă acoperită din tablă din titan zinc
- 7

Fereastră în planul acoperișului
- 8

Profile trase cu șablonul (streasina și brauri intermediare)
- 9

Tencuială drîșcuită fin cu nuturi orizontale cu zugrăveli culoare crem deschis
- 10

Tencuială drîșcuită fin cu zugrăveli culoare crem deschis
- 11

Ancadramele ferestrelor cu ornamente la partea superioară
- 12

Tâmplărie din PVC, culoare maro, cu geam termoizolant
- 13

Grilaje metalice
- 14

Ornament cu motive vegetale
- 15

Coloane angajate ornamentale cu capiteli corintine
- 16




Soclu din blocuri de piatră opus quasi reticulatum
- 17

Copertină de protecție a accesului principal
- 18

Scări acces placate cu calcar culoare crem
- 19

Intrare secundară din tâmplărie PVC, culoare maro, cu geam termoizolant

VARIANTA MAXIMALĂ

|  |                        |   |                     |  |  |                            |               |
|--|------------------------|---|---------------------|--|--|----------------------------|---------------|
| PROIECTANT:<br>S.C. RESTITUTIO S.R.L., Ploiesti, J29/3402/1992, cui: 3569905   |                        |   |                     | TITULARUL/BENEFICIARUL INVESTIȚIEI:<br>SERVICIULUI PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENȚĂ PERSOANELOR,<br>PLOIEȘTI, bulevardul Independenței, nr. 10 |  | NR. PROIECT:<br>95015/2022 |               |
| PROIECTANT   | NUME                   | SEMNATURA   | SCARA:              | PROIECT:   |  | FAZA:                      |               |
| SEF PROIECT<br>COMPLEX   | ARH. DANIEL HOINARESCU |  | 1:50                | REABILITAREA ÎNVELITORII, REPARAREA PROFILATURII CORNIȘEI ȘI A<br>ORNAMENTELOR FAȚADELOR IMOBILULUI C1 - SEDIU                                   |  | C.A.I.                     |               |
| SEF PROIECT<br>SPEC. ARH.  | ARH. CLAUDIA PÎRVU     |  | DATA:<br>11.11.2022 | PROPUNERE - CORP C1<br><br>FATADA N-E (BDUL INDEPENDENTEI) ȘI<br>FATADA S-V  |  | PLANȘA:                    | AR-DALI-C1-23 |
| PROIECTAT  | ARH. CLAUDIA PÎRVU     |  |                     |  |  |                            |               |
| Prezenta documentație este proprietatea intelectuală a S.C. RESTITUTIO S.R.L. și nu poate fi utilizată decât în scopul pentru care a fost elaborată. Nicio parte a acestei documentații nu va putea fi reprodusă sau reutilizată în alte documentații similare, sub nicio formă de reproducere, fără acordul scris de la S.C. RESTITUTIO S.R.L. Orice reproducere, copiere, imitare sau utilizare integrală sau parțială, directă sau indirectă, în alt scop decât cel al proiectului în contractul încheiat între beneficiar și S.C. RESTITUTIO S.R.L. fără permisiunea elaboratorului sau beneficiarului, intră sub incidența sancțiunilor legale privind dreptul de proprietate intelectuală și a drepturilor conexe. |                        |   |                     |  |  |                            |               |